

Приложение 5.1.2 Обосновка на планираните изключения от постигането на екологичните цели за повърхностните водни тела

№	Поречие	Код на водното тяло	СМВТ/ИВТ/ Естествено водно тяло	Тип водното тяло	Екологично състояние/ потенциал	Показатели с отклонение от СКОС за добро екологично състояние	Химично състояние	Показатели с отклонения от СКОС за добро химично състояние	Изключение ПУРБ 2016-2021 г.	Основание и причини за изключения ПУРБ 2022-2027 г.	Обосновка изключения	Срок на изключението
1	Дунавски Добруджански реки	BG1DJ109R001	естествено	R09	умерено	Макрофити, Общ азот	добро	неприложимо	Не	чл. 4(4)(а)(iii) от РДВ; чл. 156в, т. 1в от 3В-удължен срок по технически причини - Макрофити, Общ азот	Водното тяло (ВТ) е мониторирано за първи път през периода на прилагане на ПУРБ 2016-2021. Оценката на екологичното състояние на водното тяло в ПУРБ 2 е извършена на база подхода за групиране. ВТ е тип R9 (Добруджански пониращи реки). Оттокът му е непостоянен, което оказва въздействие върху БЕК макрофити. Оценката по БЕК фитобентос и макрозообентос е отлична. Прилагат се правила за спазване на добрата земеделска практика и мерки в НУЗ. Предвид спецификата на тип R9 е необходимо да се преразгледа клафикационната система с цел осигуряване на достоверна оценка на състоянието на тялото и възможността за обединяване на водни тела. Някои от реките, определени в тип R9 са изцяло пресъхнали. За преразглеждане на класификационната система е необходимо да се извърши допълнително проучване за събиране на данни и анализ.	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1
2	Дунавски Добруджански реки	BG1DJ109R1017	естествено	R09	лошо	Макрозообентос, Общ азот, БПК 5	добро	неприложимо	Не	чл. 4(4)(а)(iii) от РДВ; чл. 156в, т. 1в от 3В-удължен срок по технически причини - Макрозообентос, Общ азот, БПК 5	Водното тяло (ВТ) е мониторирано за първи път през периода на прилагане на ПУРБ 2016-2021. Оценката на екологичното състояние на водното тяло в ПУРБ 2 е извършена на база подхода за групиране. Прилагат се правила за спазване на добрата земеделска практика и мерки в НУЗ. ВТ е тип R9 (Добруджански пониращи реки). Оттокът му е непостоянен, което оказва въздействие върху БЕК макрозообентос. Предвид спецификата на тип R9 е необходимо да се преразгледа клафикационната система с цел осигуряване на достоверна оценка на състоянието на тялото и възможността за обединяване на водни тела. Някои от реките, определени в тип R9 са изцяло пресъхнали. За преразглеждане на класификационната система е необходимо да се извърши допълнително проучване за събиране на данни и анализ.	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1
3	Дунавски Добруджански реки	BG1DJ149R1002	естествено	R09	лошо	Макрофити, Общ азот, Al	добро	неприложимо	Не	чл. 4(4)(а)(iii) от РДВ; чл. 156в, т. 1в от 3В-удължен срок по технически причини - Макрофити, Общ азот, Al	ВТ подобрява оценката си по БЕК фитобентос и макрозообентос (от добро през ПУРБ 2 до отлично в ПУРБ 3). Няма влошаване на оценката по физико-химични показатели. Констатира се понижаване на оценката на БЕК макрофити. Прилагат се правила за спазване на добрата земеделска практика и мерки в НУЗ. ВТ е тип R9 (Добруджански пониращи реки). Оттокът му е непостоянен, което оказва въздействие върху БЕК макрорфити. Предвид спецификата на тип R9 е необходимо да се преразгледа клафикационната система с цел осигуряване на достоверна оценка на състоянието на тялото и възможността за обединяване на водни тела. Някои от реките, определени в тип R9 са изцяло пресъхнали. За преразглеждане на класификационната система е необходимо да се извърши допълнително проучване за събиране на данни и анализ. От специфичните замърсители се открива алуминий с неустановен източник на натиск. Изведеният СГС-СКОС за алуминий е за мономерен неорганичен алуминий и не отчита токсичността на метала и е необходимо СГС-СКОС да бъде преразгледана. Необходимо е извършване на допълнителни проучвания.	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1
4	Дунавски Добруджански реки	BG1DJ200R013	естествено	R09	много лошо	Макрофити, Фитобентос, Макрозообентос, Разтворен кислород, Общ азот, Общ фосфор, БПК 5	добро	неприложимо	чл. 4(4)(а)(iii) от РДВ; чл. 156в от 3В	чл. 4(4)(а)(iii) от РДВ; чл. 156в, т. 1в от 3В-удължен срок по технически причини - Макрофити, Фитобентос, Макрозообентос, Разтворен кислород, Общ азот, Общ фосфор, БПК 5	Оценката на специфичните замърсители е подобрена спрямо ПУРБ 2 (от лошо към добро състояние). Наблюдава се запазване на състоянието на физико-химичните елементи за качество. Приложени са мерки за намаляване на натиска от биогенни замърсители, но е необходимо време за възстановяване на доброто състояние. Прилагат се правила за спазване на добрата земеделска практика и мерки в НУЗ. ВТ е тип R9 (Добруджански пониращи реки). Оттокът му е непостоянен, което оказва въздействие върху БЕК Макрофити, Фитобентос и Макрозообенто и върху концентрациите на общ азот, общ фосфор, разтворен кислород и БПК 5. Предвид спецификата на тип R9 е необходимо да се преразгледа клафикационната система с цел осигуряване на достоверна оценка на състоянието на тялото и възможността за обединяване на водни тела. Някои от реките, определени в тип R9 са изцяло пресъхнали. За преразглеждане на класификационната система е необходимо да се извърши допълнително проучване за събиране на данни и анализ.	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1

№	Поречие	Код на водното тяло	СМВТ/ИВТ/ Естествено водно тяло	Тип водното тяло	Екологично състояние/ потенциал	Показатели с отклонение от СКОС за добро екологично състояние	Химично състояние	Показатели с отклонения от СКОС за добро химично състояние	Изключение ПУРБ 2016-2021 г.	Основание и причини за изключения ПУРБ 2022-2027 г.	Обосновка изключения	Срок на изключението
5	Дунавски Добруджански реки	BG1DJ345L1014	СМВТ	L16	много лош	Фитопланктон, Разтворен кислород, рН, Общ азот, Общ фосфор, Al, As, Cu	не достигащо добро	Трибутилкалаени съединения	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВдо 2027	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в, т. 1в от ЗВ- удължен срок по технически причини - Фитопланктон, Разтворен кислород, рН, Общ азот, Общ фосфор, Al, As, Cu, Трибутилкалаени съединения	Оценката на състоянието на ВТ показва подобрение спрямо ПУРБ по показателя БПК 5 и невлошаване на оценката по БЕК и физико-химичните показатели. Констатира се понижаване на оценката на специфичните замърсители алуминий, арсен и БЕК. Водното тяло е в НУЗ и се прилагат добри земеделски практики. Необходимо е време за възстановяване на екологичното равновесие.Причините за влошаване на състоянието на водното тяло и обосноваването на изключение са в резултат от постъпваща вода от горното водно тяло; Водното тяло BG1DJ345L1014 е разположено непосредствено след водно тяло BG1DJ200R013 на р. Добричка, оценено в много лошо екологично състояние. Язовирът е почти пресъхнал и това води до увеличаване на концентрациите на замърсителите и влошаване на състоянието по БЕК. Предвид спецификата на язовира е необходимо да се преразгледа класификационната система с цел осигуряване на достоверна оценка на състоянието на тялото и възможността за обединяване на водни тела. За преразглеждане на класификационната система е необходимо да се извърши допълнително проучване за събиране на данни и анализ. От специфичните замърсители се открива алуминий с неустановен източник на натиск. Изведеният СГС- СКОС за алуминий е за мономерен неорганичен алуминий и не отчита токсичността на метала и е необходимо СГС- СКОС да бъде преразгледана. Необходимо е извършване на допълнителни проучвания. Причината за лошото химично състояние е отклонение от СКОС на показателя Трибутилкалаени съединения. Веществото трибутилкалай е анализирано за първи път и по тази причина не следва да се разглежда, като влошаване на състоянието на водното тяло. Трибутилкалаените съединения са от групата на устойчивите биоакмулиращи и токсични вещества ("повсеместни замърсители"). Необходимо е проучване на възможните източници на натиск, засилване на контрола върху изпусканияте емисии от отпадъчни води и време за постигане на СКОС.	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1
6	Дунавски Добруджански реки	BG1DJ345R1010	естествено	R09	умерено	Общ азот	не достигащо добро	4,4-ДДТ, Трибутилкалаени съединения	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ- удължен срок по Естествени причини (Общ азот) Технически причини (трибутилкалай и 4, 4- ДДТ)	Оценката на анализираният БЕК (макрофити, фитобентос и макрозообентос) е подобрена спрямо ПУРБ 2 (от умерено до добро и отлично състояние). Няма влошаване на оценката на показателя общ азот. Наблюдава се подобряване в оценката на показателите БПК 5 и разтворен кислород (от добро към отлично) Приложени са мерки, но е необходимо време за намаляване на концентрациите на общия азот. Прилагат се правила за спазване на добрата земеделска практика и мерки в НУЗ. Показателите 4,4-ДДТ и Трибутилкалаени съединения са измерени за първи път в периода на прилагане на ПУРБ 2. Прилагат се мерки за използването на ПРЗ, а използването на 4,4-ДДТ е забранено. Необходимо е проучване на възможните източници на натиск и време за постигане на СКОС. Трибутилкалаените съединения са от групата на устойчивите биоакмулиращи и токсични вещества ("повсеместни замърсители"). Необходимо е проучване на възможните източници на натиск, засилване на контрола върху изпусканияте емисии от отпадъчни води и време за постигане на СКОС.	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1
7	Дунавски Добруджански реки	BG1DJ900R1008	естествено	R09	умерено	Макрофити, Фитобентос, Общ азот	добро	неприложимо	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ- удължен срок по Технически причини	Оценката на БЕК макрозообентос, разтворен кислород, общ фосфор и БПК 5 е подобрена спрямо ПУРБ 2 (от умерено към добро и отлично състояние). Запазва се доброто състояние на специфичните замърсители. Няма влошаване в оценката на БЕК фитобентос и общ азот, а оценката на БЕК макрофити се е понижала. Прилагат се правила за спазване на добрата земеделска практика и мерки в НУЗ. ВТ е тип R9 (Добруджански пониращи реки). Оттокът му е непостоянен, което оказва въздействие върху БЕК фитобентос и макрофити и върху концентрациите на общ азот. Предвид спецификата на тип R9 е необходимо да се преразгледа класификационната система с цел осигуряване на достоверна оценка на състоянието на тялото и възможността за обединяване на водни тела. Някои от реките, определени в тип R9 са изцяло пресъхнали. За преразглеждане на класификационната система е необходимо да се извърши допълнително проучване за събиране на данни и анализ.	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1

№	Поречие	Код на водното тяло	СМВТ/ИВТ/ Естествено водно тяло	Тип водното тяло	Екологично състояние/ потенциал	Показатели с отклонение от СКОС за добро екологично състояние	Химично състояние	Показатели с отклонения от СКОС за добро химично състояние	Исключение ПУРБ 2016-2021 г.	Основание и причини за изключения ПУРБ 2022-2027 г.	Обосновка изключения	Срок на изключението
8	Дунавски Добруджански реки	BG1DJ900R1011	естествено	R09	умерено	Макрофити, Общ азот, Al	не достигащо добро	Трибутилкалаени съединения	Не	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ- удължен срок по Технически причини	ВТ подобрява оценката си по БЕК фитобентос, макрозообентос, разтворен кислород и общ фосфор спрямо ПУРБ 2 (от добро през ПУРБ 2 до отлично в ПУРБ 3). Няма влошаване на оценката по БПК 5. Констатира се понижаване на оценката на БЕК макрофити, общ азот и алуминий. Прилагат се правила за спазване на добрата земеделска практика и мерки в НУЗ. ВТ е тип R9 (Добруджански пониращи реки). Оттокът му е непостоянен, което оказва въздействие върху БЕК макрофити и концентрациите на общ азот . Предвид спецификата на тип R9 е необходимо да се преразгледа класификационната система с цел осигуряване на достоверна оценка на състоянието на тялото и възможността за обединяване на водни тела. Някои от реките, определени в тип R9 са изцяло пресъхнали. За преразглеждане на класификационната система е необходимо да се извърши допълнително проучване за събиране на данни и анализ. От специфичните замърсители се открива алуминий с неустановен източник на натиск. Изведеният СГС- СКОС за алуминий е за мономерен неорганичен алуминий и не отчита токсичността на метала и е необходимо СГС- СКОС да бъде преразгледана. Необходимо е извършване на допълнителни проучвания. Причината за лошото химично състояние е отклонение от СКОС на показателя Трибутилкалаени съединения. Веществото трибутилкалай е анализирано за първи път и по тази причина не следва да се разглежда, като влошаване на състоянието на водното тяло. Трибутилкалаените съединения са от групата на устойчивите биоакмулиращи и токсични вещества ("повсеместни замърсители"). Необходимо е проучване на възможните източници на натиск, засилване на контрола върху изпускните емисии от отпадъчни води и време за постигане на СКОС.	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1
9	Дунавски Добруджански реки	BG1DJ900R1015	естествено	R09	много лошо	Макрофити, Фитобентос, Макрозообентос, Разтворен кислород, Общ азот, Общ фосфор, БПК 5	добро	неприложимо	Не	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ- удължен срок по Технически причини - Макрофити, Фитобентос, Макрозообентос, Разтворен кислород, Общ азот, Общ фосфор	Водното тяло (ВТ) е мониторирано за първи път през периода на прилагане на ПУРБ 2016-2021. Екологичното и химичното състояние на водното тяло в ПУРБ 2 са били неизвестни. Оценката на специфичните замърсители в ПУРБ 3 е добра. ВТ е тип R9 (Добруджански пониращи реки). Оттокът му е непостоянен, което оказва въздействие върху БЕК макрофити, фитобентос и макрозообентос и върху концентрациите на общ азот, общ фосфор, БПК 5 и разтворения кислород. Прилагат се правила за спазване на добрата земеделска практика и мерки в НУЗ. Предвидена е мярка за изграждане на ПСОВ на Генерал Тошево Предвид спецификата на тип R9 е необходимо да се преразгледа класификационната система с цел осигуряване на достоверна оценка на състоянието на тялото и възможността за обединяване на водни тела. Някои от реките, определени в тип R9 са изцяло пресъхнали. За преразглеждане на класификационната система е необходимо да се извърши допълнително проучване за събиране на данни и анализ.	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1
10	Дунав	BG1DU000L1001	ИВТ	L16	лош	Фитопланктон	неизвестно	неприложимо	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ- удължен срок Естествени причини причини- фитопланктон.	Прекратено е влошаването на състоянието на повърхностното водно тяло. Подобрено е екологичното състояние по показател БПК 5 и общата оценка на физико-химичните елементи за качество. Запазва се доброто състояние по специфични замърсители. Повърхностното водно тяло е разположено в НУЗ и се прилагат задължително мерки от <i>Правила за добра земеделска практика с цел опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници</i> . Необходимо е време, за да могат мерките да се отразят върху БЕК и състоянието на повърхностното водно тяло.	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1
11	Дунав	BG1DU000L1002	ИВТ	L16	лош	Фитопланктон, Al	добро	неприложимо	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ- удължен срок Естествени причини- фитопланктон Технически причини- алуминий	Оценката на ВТ е подобрена по показатл общ фосфор и бщата оценка на физико-химичните елементи за качество спрямо ПУРБ 2 (от умерено към добро състояние). Констатира се понижение по БЕК фитопланктон и специфичния замърсител алуминий. Водното тяло се намира в НУЗ. Прилагат се добри земеделски практики. Необходимо е време изпълнението мерки и подобреното състояние по физико-химичните елементи за качество да се отразят върху състоянието на БЕК фитопланктон. От специфичните замърсители се открива алуминий с неустановен източник на натиск. Изведеният СГС- СКОС за алуминий е за мономерен неорганичен алуминий и не отчита токсичността на метала и е необходимо СГС- СКОС да бъде преразгледана. Необходимо е извършване на допълнителни проучвания.	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1
12	Дунав	BG1DU000L1003	естествено	L05	лошо	Фитопланктон, Макрофити, Риби	добро	неприложимо	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в, т. 1в от ЗВ- удължен срок по естествени причини: Фитопланктон, Макрофити, Риби	Състоянието на ВТ е подобрено по показател общ фосфор (от умерено в ПУРБ 2 към добро в ПУРБ 3). Доброто състояние по останалите физико-химични показатели и специфичните замърсители. Връзката на водното тяло с река Дунав е била прекъсната, но е изпълнена мярка за оводняване от река Дунав. Необходимо е време, за да подобряване на състоянието на тялото по БЕК макрофити, фитопланктон и риби.	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1

№	Поречие	Код на водното тяло	СМВТ/ИВТ/ Естествено водно тяло	Тип водното тяло	Екологично състояние/ потенциал	Показатели с отклонение от СКОС за добро екологично състояние	Химично състояние	Показатели с отклонения от СКОС за добро химично състояние	Изключение ПУРБ 2016-2021 г.	Основание и причини за изключения ПУРБ 2022-2027 г.	Обосновка изключения	Срок на изключенияето
13	Дунав	BG1DU000R001	СМВТ	R06	умерен	Макрозообентос, Риби	не достигащо добро	Бромирани дифенилетиери, Живак	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ- удължен срок по Естествени причини причини- Макрозообентос и риби Технически причини- Бромирани дифенилетиери, Живак	Влошаването на ВТ е прекратено. Изпълнени са мерки за изграждане на ГПСОВ на Видин, Силистра и Белене и реконструкция и доизграждане на ГПСОВ Враца. Необходимо е време, за да се достигне добро състояние по БЕК. Оценката на БЕК фитопланктон и макрофити е добра. Оценката на състоянието на Фитопланктона е показателен за състоянието на реки от тип R6. Констатира се понижение на оценката на БЕК макрозообентос, а оценката на физико-химичните показатели се запазва добра. БЕК макрозообентос се влияе от натиска от корабоплаване, вкл. драгиране за поддържане на условията за корабоплаване на р. Дунав. Допълнително е повлиян и от климатичните изменения, свързани с намаляване на отока. Констатира се подобряване на оценката по специфични замърсители спрямо ПУРБ 2 (от лошо към добро състояние). Запазва се лошото химично състояние на река Дунав. В ПУРБ 2 причината за лошо химично състояние е била отклонение от СКОС на показателя трихлорметан. Оценката на трихлорметан в ПУРБ 2022-2027 е добра. Причината за лошото химично състояние на река Дунав в ПУРБ 2022-2027 са веществата Бромирани дифенилетиери и Живак са открити в матрица биота.Веществата са анализирани за първи път и по тази причина не следва да се разглежда, като влошаване на състоянието на водното тяло. Бромираните дифенилетиери и живакът не са открити в пробите от матрица вода. Бромираните дифенилетиери и живакът са от групата на устойчивите биоакмулиращи и токсични вещества ("повсеместни замърсители"). Необходимо е проучване на възможните източници на натиск, засилване на контрола върху изпусканите емисии от отпадъчни води и време за постигане на СКОС.	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1
14	Ерма	BG1ER100R001	естествено	R02	умерено	Макрозообентос, Общ фосфор, БПК 5, Al	не достигащо добро	Бромирани дифенилетиери, Живак	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ- удължен срок по Естествени причини причини- Макрозообентос, Общ фосфор, БПК 5 Технически причини- Бромирани дифенилетиери, Живак, Al	Оценката на състоянието на водното тяло по показателите БЕК макрофити е отлична. Оценката на БЕК риби и на показателя общ азот е повишена от умерено в ПУРБ 2 до добро в ПУРБ 3. Изпълняват се мерки (ПСОВ гр. Трън) за намаляване на натиска от биогенни замърсители и е необходимо време за подобряване на състоянието. Веществата Бромирани дифенилетиери и Живак са открити в матрица биота и са причина за лошото химично състояние. Веществата са анализирани за първи път и по тази причина не следва да се разглежда, като влошаване на състоянието на водното тяло. Бромираните дифенилетиери и живакът не са открити в пробите от матрица вода. Бромираните дифенилетиери и живакът са от групата на устойчивите биоакмулиращи и токсични вещества ("повсеместни замърсители"). Необходимо е проучване на възможните източници на натиск, засилване на контрола върху изпусканите емисии от отпадъчни води и време за постигане на СКОС. От специфичните замърсители се открива алуминий с неустановен източник на натиск. Изведеният СГС- СКОС за алуминий е за мономерен неорганичен алуминий и не отчита токсичността на метала и е необходимо СГС- СКОС да бъде преразгледана. Необходимо е извършване на допълнителни проучвания.	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1
15	Искър	BG1IS100R025	естествено	R08	умерено	Разтворен кислород, Общ азот, Общ фосфор, Cr	неизвестно	неприложимо	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ- удължен срок по Технически причини- хром Естествени причини причини- Разтворен кислород, Общ азот, Общ фосфор	Влошаването на екологичното състояние е прекратено. Констатира се подобрене на общата оценка по БЕК и по БПК 5 спрямо ПУРБ 2 (от умерено към добро състояние). Понижава се степента на оценката по показател разтворен кислород и общ фосфор. Запазва се оценката на показател общ азот. Водното тяло е в НУЗ и се прилагат мерки за спазване на добрите земеделски практики. От специфичните замърсители се открива хром с неустановен източник на натиск и е необходимо е извършване на допълнителни проучвания.	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1
16	Искър	BG1IS100R1027	естествено	R07	умерено	Макрофити, Фитобентос, Общ азот	не достигащо добро	Бромирани дифенилетиери, Живак	Не	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в, т. 1в от ЗВ- удължен срок по Естествени причини- Макрофити, Фитобентос, Общ азот] технически причини - Бромирани дифенилетиери, Живак	Констатира се подобряване на оценката по показател БПК 5 и специфичния замърсител алуминий спрямо ПУРБ 2 (от умерено към добро състояние). Констатира се понижение на оценката по показателя общ азот а по всички останали физико-химични показатели оценката се запазва. ВТ попада в НУЗ и се прилагат правилата за добра земеделска практика, но е необходимо време за възстановяване на доброто състояние. Водното тяло е последното тяло от поречието на река Искър и в него се констатира привнесено въздействие от горните тела. Необходимо е време за да се отрази действието на изпълнените мерки нагоре по цялото течение на река Искър. Веществата Бромирани дифенилетиери и Живак са открити в матрица биота и са причина за лошото химично състояние. Веществата са анализирани за първи път и по тази причина не следва да се разглежда, като влошаване на състоянието на водното тяло. Бромираните дифенилетиери и живакът не са открити в пробите от матрица вода. Бромираните дифенилетиери и живакът са от групата на устойчивите биоакмулиращи и токсични вещества ("повсеместни замърсители"). Необходимо е проучване на възможните източници на натиск, засилване на контрола върху изпусканите емисии от отпадъчни води и време за постигане на СКОС.	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1

№	Поречие	Код на водното тяло	СМВТ/ИВТ/ Естествено водно тяло	Тип водното тяло	Екологично състояние/ потенциал	Показатели с отклонение от СКОС за добро екологично състояние	Химично състояние	Показатели с отклонения от СКОС за добро химично състояние	Изключение ПУРБ 2016-2021 г.	Основание и причини за изключения ПУРБ 2022-2027 г.	Обосновка изключения	Срок на изключението
17	Искър	BG1IS135R1026	естествено	R04	лошо	Макрофити, Фитобентос, Макрозообентос, Общ азот, Общ фосфор	добро	неприложимо	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ- удължен срок по Технически причини- Макрофити, Фитобентос, Макрозообентос, Общ азот, Общ фосфор	Общата оценка на екологичното състояние се запазва. Констатира се подобрене на състоянието по показател БПК 5 и общата оценка по специфични замърсители. ВТ попада в НУЗ и се изпълняват мерки за прилагане на добри земеделски практики. Водното тяло се намира в долната част на поречието на река Искър и се констатира привнесено въздействие от водосбора на горните тела. В ПУРБ 2022-2027 са планирани мерки за намаляване на биогенното замърсяване.	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1
18	Искър	BG1IS135R1126	естествено	R04	лошо	Макрофити, Фитобентос, Макрозообентос, Общ азот, Общ фосфор	добро	неприложимо	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ- удължен срок по Технически причини- Макрофити, Фитобентос, Макрозообентос, Общ азот, Общ фосфор	БЕК макрофити, макрозообентос и фитобентос са били в неизвестно състояние в ПУРБ 2. Посочените БЕК са анализирани за първи път в периода на прилагане на ПУРБ 2 и не следва да се разглежда, като влошаване на състоянието. Общата оценка на състоянието на физико-химичните показатели се запазва, като се констатира подобрене по показател БПК 5 (от умерено към добро). Подобрене се констатира и при общата оценка по специфични замърсители от лошо към добро. ВТ попада в НУЗ и за него се прилагат правилата за добра земеделска практика. В тялото е идентифициран значим точков натиск от заустване на битови и промишлени отпадъчни води. В ПУРБ 2022-2027 са планирани мерки за намаляване на биогенното замърсяване.	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1
19	Искър	BG1IS135R1226	естествено	R04	умерено	Фитобентос, Макрозообентос, Общ азот, Общ фосфор	не достигащо добро	Флуорантен, Бромирани дифенилетири, Живак	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ- удължен срок по Технически причини- Бромирани дифенилетири, Живак, Флуорантен, Фитобентос, Макрозообентос, Общ азот, Общ фосфор	Общата оценка на състоянието по БЕК се запазва, като се констатира подобрене по БЕК риби спрямо ПУРБ 2 от умерено към отлично състояние. Общата оценка на физико-химичните елементи се запазва, като се наблюдава подобрене на оценката на показателя БПК 5 от умерено към добро. Прилагат се правила за спазване на добрата земеделска практика и мерки в НУЗ. Във водното тяло са идентифицирани значими източници на натиск от заустване на битови и промишлени отпадъчни води. В ПУРБ 2022-2027 са планирани мерки за намаляване на натиска от точкови източници. Причината за лошото химично състояние са отклоненията от СКОС на веществата Флуорантен, Бромирани дифенилетири и Живак. Веществата са анализирани за първи път и по тази причина не следва да се разглежда, като влошаване на състоянието на водното тяло. Веществата Бромирани дифенилетири и Живак са открити в матрица биота и не са откриват в пробите от матрица вода. Бромираните дифенилетири и живакът са от групата на устойчивите биоакмулиращи и токсични вещества ("повсеместни замърсители"). Необходимо е проучване на възможните източници на натиск, засилване на контрола върху изпусканияте емисии от отпадъчни води и време за постигане на СКОС. Флуорантенът е полицикличесен ароматен въглеводород и в тялото не са идентифицирани значими точкови източници. Необходимо е провеждане на допълнителни проучвания за идентифициране на източника на натиск	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1
20	Искър	BG1IS135R1326	естествено	R04	умерено	Фитобентос, Макрозообентос, Общ азот, Общ фосфор	не достигащо добро	Кадмий, Флуорантен	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ- удължен срок по Технически причини- Флуорантен, Кадмий, Естествени причини- Фитобентос, Макрозообентос, Общ азот, Общ фосфор	Общата оценка по БЕК и специфични замърсители е подобрена. Общата оценка на физико-химичните показатели се запазва, като се констатира подобрене по БПК 5 от умерено към добро. ВТ е натоварено от стари промишлени замърсявания, вследствие голямата индустриализация в края на миналия век ,необходимо достатъчно дълъг период от време за естественото му пречистване от неактивен в момента натиск. Необходимо е време да се осъществи достигане на екологичната цел чрез прилагане на основни мерки в основното поречие и притоците. Причината за лошото химично състояние са отклоненията от СКОС на показателите Кадмий и Флуорантен. Веществото Флуорантен.е анализирано за първи път и по тази причина не следва да се разглежда, като влошаване на състоянието на водното тяло. Флуорантенът е полицикличесен ароматен въглеводород и в тялото не са идентифицирани значими точкови източници. Необходимо е провеждане на допълнителни проучвания за идентифициране на източника на натиск. Металът Кадмий е с неизвестен източник и е необходимо провеждане на допълнително проучване за установяване на източника и предприемане на мерки.	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1

№	Поречие	Код на водното тяло	СМВТ/ИВТ/ Естествено водно тяло	Тип водното тяло	Екологично състояние/ потенциал	Показатели с отклонение от СКОС за добро екологично състояние	Химично състояние	Показатели с отклонения от СКОС за добро химично състояние	Изключение ПУРБ 2016-2021 г.	Основание и причини за изключения ПУРБ 2022-2027 г.	Обосновка изключения	Срок на изключението
21	Искър	BG1IS135R1426	естествено	R04	лошо	Макрофити, Фитобентос, Макрозообентос, Общ азот, Общ фосфор, БПК 5, AI	не достигащо добро	Трибутилкалаени съединения, Бромирани дифенилетиери, Живак	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ- удължен срок по Технически причини- Бромирани дифенилетиери, Живак, AI Трибутилкалаени съединения етществени- Макрофити, Фитобентос, Макрозообентос, Общ азот, Общ фосфор, БПК 5	Общата оценка на екологичното състояние е подобрена спрямо ПУРБ 2. Влошаването на състоянието на тялото е прекратено. ВТ се намира надолу по течението след град София и в него зауства ГПСОВ на града. ГПСОВ е модернизиран. Във водното тяло се констатира въздействия от агломерацията на града. ВТ е натоварено и от стари промишлени замърсявания, вследствие голямата индустриализация в края на миналия век. Необходимо е достатъчно дълъг период от време за естественото му пречистване от неактивен в момента натиск. Необходимо е време да се осъществи достигане на екологичната цел чрез прилагане на основни мерки в основното поречие и притоците. От специфичните замърсители се открива алуминий с неустановен източник на натиск. Изведеният СГС- СКОС за алуминий е за мономерен неорганичен алуминий и не отчита токсичността на метала и е необходимо СГС- СКОС да бъде преразгледана. Необходимо е извършване на допълнителни проучвания. Причината за лошото химично състояние е отклонение от СКОС на показателите Трибутилкалаени съединения, Бромирани дифенилетиери и Живак. Показателите са анализирани за първи път и по тази причина не следва да се разглежда, като влошаване на състоянието на водното тяло. Веществата Бромирани дифенилетиери и Живак са открити в матрица биота и не са открити в пробите от матрица вода.Бромираните дифенилетиери, живакът и трибутилкалай са от групата на устойчивите биоакмулиращи и токсични вещества ("повсеместни замърсители"). Необходимо е проучване на възможните източници на натиск, засилване на контрола върху изпусканията емисии от отпадъчни води и време за постигане на СКОС.	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1
22	Искър	BG1IS135R1726	естествено	R04	умерено	Макрозообентос, AI	неизвестно	неприложимо	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ- удължен срок Технически причини- алуминий, Макрозообентос	Не се констатира влошаване на състоянието на водното тяло. Общата оценка на състоянието по БЕК се запазва. Общата оценка на физико-химичните показатели е подобрена от умерено към добро. ВТ се намира непосредствено след язовир Панчарево. Във водното е констатиран значим натиск от заустване на пречистени битови и промишлени отпадъчни води и значим хидроморфологичен натиск от изградена преграда (бент) без рибен проход. В ПУРБ 2022-2027 е предвидена допълнителна смекчаваща мярка за изграждане на рибен проход. Необходимо е време за отразяване на ефекта ѝ върху състоянието по БЕК. От специфичните замърсители се открива алуминий с неустановен източник на натиск. Изведеният СГС- СКОС за алуминий е за мономерен неорганичен алуминий и не отчита токсичността на метала и е необходимо СГС- СКОС да бъде преразгледана. Необходимо е извършване на допълнителни проучвания.	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1
23	Искър	BG1IS200R1022	естествено	R04	умерено	Макрозообентос, Общ азот, Общ фосфор, AI	добро	неприложимо	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ- удължен срок Технически причини- алуминий, Макрозообентос, Общ азот, Общ фосфор	Общата оценка на състоянието на БЕК се запазва, като се констатира подобрение на състоянието на БЕК фитобентос от умерено към добро. Запазва се общата оценка на физико-химичните показатели, като се подобрява оценката на показателя БПК 5 от умерена към добра. Водното тяло се намира в полупланински слабо урбанизиран район без големи агломерации. Във ВТ се констатира привнесено въздействие от горните тела. Изпълняват се мерки в гореразположените ВТ за намаляване на натиска. Необходимо допълнително проучване за установяване на източниците на натиск в това водно тяло. От специфичните замърсители се открива алуминий с неустановен източник на натиск. Изведеният СГС- СКОС за алуминий е за мономерен неорганичен алуминий и не отчита токсичността на метала и е необходимо СГС- СКОС да бъде преразгледана. Необходимо е извършване на допълнителни проучвания.	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1

№	Поречие	Код на водното тяло	СМВТ/ИВТ/ Естествено водно тяло	Тип водното тяло	Екологично състояние/ потенциал	Показатели с отклонение от СКОС за добро екологично състояние	Химично състояние	Показатели с отклонения от СКОС за добро химично състояние	Изключение ПУРБ 2016-2021 г.	Основание и причини за изключения ПУРБ 2022-2027 г.	Обосновка изключения	Срок на изключенияето
24	Искър	BG1IS200R1023	естествено	R04	умерено	Макрофити, Фитобентос, Макрозообентос, Al	не достигащо добро	Бромирани дифенилетири, Живак	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ и 156г от ЗВ	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ- удължен срок по Технически причини- Бромирани дифенилетири, Живак, Al етстествени-Макрофити, Фитобентос, Макрозообентос	Общата оценка на екологичното състояние е подобрена спрямо ПУРБ 2. Влошаването на състоянието е прекратено. ВТ е последното тяло от река Малък Искър преди вливане в река Искър. В оценката на тялото в ПУРБ 2 са констатирани отклонения по мед, манган и желязо, които към оценката в ПУРБ 2022-2027 са в добро състояние. Оценката на физико-химичните показатели е повишена спрямо ПУРБ 2 (от умерено в добро състояние). Подобрени са оценките на БЕК макрозообентос (от много лошо към умерено) и на БЕК риби от умерено в добро. Във водното тяло се наблюдава привнесен натиск от горните тела. В телата се изпълняват мерки за постигане на добро състояние, но е необходимо време за възстановяване. От специфичните замърсители се открива алуминий с неустановен източник на натиск. Изведеният СГС-СКОС за алуминий е за мономерен неорганичен алуминий и не отчита токсичността на метала и е необходимо СГС- СКОС да бъде преразгледана. Необходимо е извършване на допълнителни проучвания. Веществата Бромирани дифенилетири и Живак са открити в матрица биота и са причина за лошото химично състояние. Веществата са анализирани за първи път и по тази причина не следва да се разглежда, като влошаване на състоянието на водното тяло. Бромираните дифенилетири и живакът не са открити в пробите от матрица вода. Бромираните дифенилетири и живакът са от групата на устойчивите биоаккумулиращи и токсични вещества ("повсеместни замърсители"). Необходимо е проучване на възможните източници на натиск, засилване на контрола върху изпусканияте емисии от отпадъчни води и време за постигане на СКОС.	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1
25	Искър	BG1IS200R1033	естествено	R04	умерено	Макрозообентос, Общ азот, Al, Cu	добро	неприложимо	Не	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ- удължен срок по Технически причини- Al етстествени причини- Макрозообентос, Общ азот, Cu	В ПУРБ 2 водното тяло е било в неизвестно екологично и химично състояние.Тялото е мониторирано за първи в периода на прилагане ПУРБ 2 по тази причина не следва да се разглежда, като влошаване на състоянието на водното тяло. ВТ се намира в полупланински слабо урбанизиран район. Във водосбора на водното тяло не са идентифицирани значими точкови източници на натиск. Въздействието върху тялото е привнесено от горните тела Прилагат се мерки в горните тела за възстановяване на доброто състояние на река Малък Искър, но е необходимо време, за да се прояви ефектът от прилагането им. От специфичните замърсители се открива алуминий с неустановен източник на натиск. Изведеният СГС-СКОС за алуминий е за мономерен неорганичен алуминий и не отчита токсичността на метала и е необходимо СГС- СКОС да бъде преразгледана. Необходимо е извършване на допълнителни проучвания.	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1
26	Искър	BG1IS200R1043	естествено	R04	умерено	Макрозообентос, Общ азот, Общ фосфор, Al	добро	неприложимо	Не	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ- удължен срок по Технически причини- Al етстествени- Макрозообентос, Общ азот, Общ фосфор, Al	В ПУРБ 2 водното тяло е било в неизвестно екологично и химично състояние.Тялото е мониторирано за първи в периода на прилагане ПУРБ 2 по тази причина не следва да се разглежда, като влошаване на състоянието на водното тяло. ВТ се намира в полупланински слабо урбанизиран район. Във водосбора на водното тяло не са идентифицирани значими точкови източници на натиск. Въздействието върху тялото е привнесено от горните тела Прилагат се мерки в горните тела за възстановяване на доброто състояние на река Малък Искър, но е необходимо време, за да се прояви ефектът от прилагането им. От специфичните замърсители се открива алуминий с неустановен източник на натиск. Изведеният СГС-СКОС за алуминий е за мономерен неорганичен алуминий и не отчита токсичността на метала и е необходимо СГС- СКОС да бъде преразгледана. Необходимо е извършване на допълнителни проучвания.	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1
27	Искър	BG1IS200R1142	естествено	R04	умерено	Фитобентос, Макрозообентос, Общ азот, Общ фосфор, Al	добро	неприложимо	Не	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ- удължен срок по Технически причини- Al, Макрозообентос, Общ азот, Общ фосфор	В ПУРБ 2 водното тяло е било в неизвестно екологично и химично състояние.Тялото е мониторирано за първи в периода на прилагане ПУРБ 2 по тази причина не следва да се разглежда, като влошаване на състоянието на водното тяло. ВТ се намира в полупланински слабо урбанизиран район. Във водосбора на водното тяло са идентифицирани значими точкови източници на натиск от заустване на битови води. В ПУРБ 2022-2027 са предвидени мерки за намаляване на биогенното замърсяване. От специфичните замърсители се открива алуминий с неустановен източник на натиск. Изведеният СГС-СКОС за алуминий е за мономерен неорганичен алуминий и не отчита токсичността на метала и е необходимо СГС- СКОС да бъде преразгледана. Необходимо е извършване на допълнителни проучвания.	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1
28	Искър	BG1IS200R1143	естествено	R04	умерено	Фитобентос	добро	неприложимо	Не	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ- удължен срок по Естествени причини- Фитобентос	В ПУРБ 2 водното тяло е било в неизвестно екологично и химично състояние. Тялото е мониторирано за първи в периода на прилагане ПУРБ 2 по тази причина не следва да се разглежда, като влошаване на състоянието на водното тяло. Във водното тяло зауства ГПСОВ на град Правец. През 2019 година е пусната в експлоатация модернизираният ПСОВ на града, необходимо е време ефектът от реализацията да се отрази на състоянието на БЕК.	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1

№	Поречие	Код на водното тяло	СМВТ/ИВТ/ Естествено водно тяло	Тип водното тяло	Екологично състояние/ потенциал	Показатели с отклонение от СКОС за добро екологично състояние	Химично състояние	Показатели с отклонения от СКОС за добро химично състояние	Изключение ПУРБ 2016-2021 г.	Основание и причини за изключения ПУРБ 2022-2027 г.	Обосновка изключения	Срок на изключенияето
29	Искър	BG1IS200R1242	естествено	R04	умерено	Фитобентос, Al	добро	неприложимо	Не	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ- удължен срок по Технически причини- Al, Фитобентос	В ПУРБ 2 водното тяло е било в неизвестно екологично и химично състояние.Тялото е мониторирано за първи в периода на прилагане ПУРБ 2 по тази причина не следва да се разглежда, като влошаване на състоянието на водното тяло.ВТ се намира в полупланински слабо урбанизиран район. Във водното тяло не е констатиран значим натиск. Необходимо е да се изпълни допълнително проучване за установяване на източника на натиск. От специфичните замърсители се открива алуминий с неустановен източник на натиск. Изведеният СГС- СКОС за алуминий е за мономерен неорганичен алуминий и не отчита токсичността на метала и е необходимо СГС- СКОС да бъде преразгледана. Необходимо е извършване на допълнителни проучвания.	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1
30	Искър	BG1IS200R1243	естествено	R04	умерено	Фитобентос, Макрозообентос, Общ азот, Общ фосфор, БПК 5, Al, Mn, Cu	не достигащо добро	Кадмий, Флуорантен	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВи 156г от ЗВ	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ- удължен срок по Технически причини- Фитобентос, Макрозообентос, Общ азот, Общ фосфор, БПК 5, Al, Mn, Cu, кадмий, Флуорантен	Констатира се подобрение на общата оценка на екологичното състояние спрямо ПУРБ 2 от много лошо към умерено. Констатирано е подобрение на състоянието по всички анализирани БЕК. Влошаването на състоянието на тялото е прекратено. Оценката на специфичните замърсители се запазва без промяна. ВТ е второто след извора на река Малък Искър (след РК Елаците Мед) Във водното тяло е привнесено въздействие от водно с код BG1IS200R1443. Изпълнение са мерки за осигуряване на пречиштането на отпадъчните води от РК Елаците Мед. През 2023 г. РК внася инвестиционно предложение за изграждането на ново пречиствателно съоръжение под съществуващата ПСОВ на к. 840 м. с цел улавяне и пречистване на свободноизтичащи води от щолна на 840 м. Очаква се ефекта от реализирането на проекта да подобри екологичното и химичното състояние на тялото. От специфичните замърсители се открива алуминий с неустановен източник на натиск. Изведеният СГС- СКОС за алуминий е за мономерен неорганичен алуминий и не отчита токсичността на метала и е необходимо СГС- СКОС да бъде преразгледана. Необходимо е извършване на допълнителни проучвания. Флуорантенът е полицикличен ароматен въглеводород и в тялото не са идентифицирани значими точкови източници. Необходимо е провеждане на допълнителни проучвания за идентифициране на източника на натиск В оценката на химичното състояние на водното тяло се констатира подобрение по отношение на показателя никел, който в ПУРБ 2 е бил в лошо състояние, а в ПУРБ 2022-2027 е в добро	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1
31	Искър	BG1IS200R1342	естествено	R04	умерено	Фитобентос, Al	добро	неприложимо	Не	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ- удължен срок по Технически причини - Al, Фитобентос	В ПУРБ 2 водното тяло е било в неизвестно екологично и химично състояние.Тялото е мониторирано за първи в периода на прилагане ПУРБ 2 по тази причина не следва да се разглежда, като влошаване на състоянието на водното тяло. ВТ се намира в полупланински слабо урбанизиран район. Във водното тяло не е констатиран значим точков натиск. Необходимо е да се изпълни допълнително проучване за установяване на източника на натиск. От специфичните замърсители се открива алуминий с неустановен източник на натиск. Изведеният СГС- СКОС за алуминий е за мономерен неорганичен алуминий и не отчита токсичността на метала и е необходимо СГС- СКОС да бъде преразгледана. Необходимо е извършване на допълнителни проучвания.	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1
32	Искър	BG1IS200R1443	естествено	R04	умерено	Фитобентос, Макрозообентос, Общ азот, Общ фосфор, Al, Mn, Cu	не достигащо добро	Никел	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВи 156г от ЗВ	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ- удължен срок по Технически причини - Фитобентос, Макрозообентос, Общ азот, Общ фосфор, Al, Mn, Cu, никел	Констатира се подобрение на общата оценка на екологичното състояние спрямо ПУРБ 2 от много лошо към умерено. Констатирано е подобрение на състоянието по всички анализирани БЕК. Влошаването на състоянието на тялото е прекратено. Оценката на специфичните замърсители се запазва без промяна. Оценката на показателя БПК 5 се е подбрילה спрямо ПУРБ 2 от умерено към добро Значим натиск във водното тяло е минно-добирната дейност на РК Елаците Мед. Изпълнени са мерки за осигуряване на пречиштането на отпадъчните води от РК Елаците Мед. През 2023 г. РК внася инвестиционно предложение за изграждането на ново пречиствателно съоръжение под съществуващата ПСОВ на к. 840 м. с цел улавяне и пречистване на свободноизтичащи води от щолна на 840 м. Очаква се ефекта от реализирането на проекта да подобри екологичното и химичното състояние на тялото. От специфичните замърсители се открива алуминий с неустановен източник на натиск. Изведеният СГС- СКОС за алуминий е за мономерен неорганичен алуминий и не отчита токсичността на метала и е необходимо СГС- СКОС да бъде преразгледана. Необходимо е извършване на допълнителни проучвания. В оценката на химичното състояние на водното тяло се констатира подобрение по отношение на показателя кадмий, който в ПУРБ 2 е бил в лошо състояние, а в ПУРБ 2022-2027 е в добро	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1

№	Поречие	Код на водното тяло	СМВТ/ИВТ/ Естествено водно тяло	Тип водното тяло	Екологично състояние/ потенциал	Показатели с отклонение от СКОС за добро екологично състояние	Химично състояние	Показатели с отклонения от СКОС за добро химично състояние	Изключение ПУРБ 2016-2021 г.	Основание и причини за изключения ПУРБ 2022-2027 г.	Обосновка изключения	Срок на изключениято
33	Искър	BG1IS200R1542	естествено	R04	лошо	Фитобентос, Макрозообентос, Общ азот, Общ фосфор, БПК 5, Al, Mn	добро	неприложимо	Не	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ- удължен срок по Технически причини - Фитобентос, Макрозообентос, Общ азот, Общ фосфор, БПК 5, Al, Mn	В ПУРБ 2 водното тяло е било в неизвестно екологично и химично състояние.Тялото е мониторирано за първи в периода на прилагане ПУРБ 2 по тази причина не следва да се разглежда, като влошаване на състоянието на водното тяло. ВТ се намира в полупланински слабо урбанизиран район. Във водното тяло не е констатиран значим точков натиск. Необходимо е да се изпълни допълнително проучване за установяване на източника на натиск, вкл. чрез отчитане на въздействието, което е привнесено от горните тела. От специфичните замърсители се открива алуминий с неустановен източник на натиск. Изведеният СГС-СКОС за алуминий е за мономерен неорганичен алуминий и не отчита токсичността на метала и е необходимо СГС- СКОС да бъде преразгледана. Необходимо е извършване на допълнителни проучвания.	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1
34	Искър	BG1IS200R1642	СМВТ	R04	умерен	Макрозообентос	добро	неприложимо	Не	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ- удължен срок по Технически причини- Макрозообентос	В ПУРБ 2 водното тяло е било в неизвестно екологично и химично състояние. Тялото е мониторирано за първи в периода на прилагане ПУРБ 2 по тази причина не следва да се разглежда, като влошаване на състоянието на водното тяло. ВТ е определено, като СМВТ и за него ще се прилагат и допълнителни смекчаващи мерки. Реката минава през град Ботевград и тзoi участък е коригиран с цел защита от наводнения.	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1
35	Искър	BG1IS200R1742	естествено	R04	лошо	Макрозообентос, Общ азот, Общ фосфор, Al	добро	неприложимо	Не	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ- удължен срок по Технически причини- Макрозообентос, Общ азот, Общ фосфор, Al	В ПУРБ 2 водното тяло е било в неизвестно екологично и химично състояние. Тялото е мониторирано за първи в периода на прилагане ПУРБ 2 по тази причина не следва да се разглежда, като влошаване на състоянието на водното тяло. Във ВТ се констатира значим натиск от заустване на битови и промишлени отпадъчни води, земеделски дейности и морологични изменени за защита от наводнения. В ПУРБ 2022-2027 са планирани мерки за реконструкция и модернизация на ПСОВ и намаляване на натиска от биогенно замърсяване. От специфичните замърсители се открива алуминий с неустановен източник на натиск. Изведеният СГС-СКОС за алуминий е за мономерен неорганичен алуминий и не отчита токсичността на метала и е необходимо СГС- СКОС да бъде преразгледана. Необходимо е извършване на допълнителни проучвания.	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1
36	Искър	BG1IS300R1017	естествено	R02	умерено	Al	не достигащо добро	Трибутилкалаени съединения, Бромирани дифенилетиери, Живак	Не	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ- удължен срок по Технически причини- Бромирани дифенилетиери, Живак, Трибутилкалаени съединения	Причината за лошото химично състояние е отклонение от СКОС на показателите Трибутилкалаени съединения, Бромирани дифенилетиери и Живак. Показателите са анализирани за първи път и по тази причина не следва да се разглежда, като влошаване на състоянието на водното тяло. Веществата Бромирани дифенилетиери и Живак са открити в матрица биота и не са открити в пробите от матрица вода. Бромираните дифенилетиери, живакът и трибутилкалай са от групата на устойчивите биоакмулиращи и токсични вещества ("повсеместни замърсители"). Необходимо е проучване на възможните източници на натиск, засилване на контрола върху изпусканияте емисии от отпадъчни води и време за постигане на СКОС.	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1
37	Искър	BG1IS300R1018	естествено	R02	умерено	Макрозообентос, Al	добро	неприложимо	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ- удължен срок по Технически причини- Al Естествени причини причини- Макрозообентос	Обобщената оценка на състоянието по БЕК се запазва непроменена, като се констатира подобряване на състоянието на БЕК риби от добро до отлично. Общата оценка на физико-химичните елементи за качество е подобрена от умерено до добро. Влошаването на състоянието е прекратено. Необходимо е време ефекта от приложените мерки да се отрази на оценката на БЕК. От специфичните замърсители се открива алуминий с неустановен източник на натиск. Изведеният СГС-СКОС за алуминий е за мономерен неорганичен алуминий и не отчита токсичността на метала и е необходимо СГС- СКОС да бъде преразгледана. Необходимо е извършване на допълнителни проучвания.	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1
38	Искър	BG1IS400R012	СМВТ	R04	лош	Макрофити, Фитобентос, Макрозообентос, Общ азот, Общ фосфор, Mn	не достигащо добро	Флуорантен	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ- удължен срок по Технически причини- Флуорантен, Макрофити, Фитобентос, Макрозообентос, Общ азот, Общ фосфор, Mn	Общата екологична оценка на водното тяло се запазва. Не е констатирано влошаване на състоянието на тялото. Оценката на състоянието по показателя БПК 5 е подобрена от умереное добро. Оценката на БЕК макрозообентос се е понижила, а оценката на останалите БЕК се запазва. Реката минава през силно урбанизирана територия. Във водосбора на тялото са идентифицирани значим точков натиск от заустване на битови и промишлени отпадъчни води. В ПУРБ 2022-2027 са планирани мерки за намаляване на биогенното замърсяване. Причината за лошото химично състояние е отклонение от СКОС на показателя Флуорантен. Веществото Флуорантен е анализирано за първи път и по тази причина не следва да се разглежда, като влошаване на състоянието на водното тяло. В тялото не са идентифицирани значими точкови източници на флуорантен. Флуорантенът е полицикличен ароматен въглеводород и е необходимо провеждане на допълнителни проучвания за идентифициране на източника на натиск	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1

№	Поречие	Код на водното тяло	СМВТ/ИВТ/ Естествено водно тяло	Тип водното тяло	Екологично състояние/ потенциал	Показатели с отклонение от СКОС за добро екологично състояние	Химично състояние	Показатели с отклонения от СКОС за добро химично състояние	Изключение ПУРБ 2016-2021 г.	Основание и причини за изключения ПУРБ 2022-2027 г.	Обосновка изключения	Срок на изключението
39	Искър	BG1IS500L1008	СМВТ	L12	умерен	Общ азот, Общ фосфор	добро	неприложимо	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ- удължен срок по Технически причини- Общ азот, Общ фосфор	Общата оценка на състоянието по БЕК е подобрена от умерено към отлично. Запазва се крайната оценка на състоянието по физико-химични показатели, като се понижава оценката на общия фосфор. В ПУРБ 2022-2027 са идентифицирани значими дифузни източници на замърсяване от горско стопанство и атмосферни отлагания. Няма идентифициран значим натиск от точкови източници. Възможно в тялото да е привнесено въздействие от горното тяло. Необходимо е да се извърши допълнително проучване за установяване на източника на натиск и предприемане на мерки. В ПУРБ 2022-2027 са предвидени общи мерки за намаляване на биогенното замърсяване	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1
40	Искър	BG1IS500R011	СМВТ	R04	много лош	Фитобентос, Макрозообентос, Общ азот, Общ фосфор, Мп	не достигащо добро	Флуорантен, Трибутилкалаени съединения	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ- удължен срок по Технически причини- Флуорантен, Трибутилкалаени съединения, Фитобентос, Макрозообентос, Общ азот, Общ фосфор, Мп	Общата оценка на екологичното състояние на тялото се запазва. Констатира се подобряване на състоянието по показател БПК 5 спрямо ПУРБ 2 от умерено към добро. Във водосбора на водното тяло са разположени няколко населени места. Реката минава през урбанизираната територия на град Баня и през част от крайните квартали на София, преди вливането ѝ в река Искър. В тялото е идентифициран значим натиск от заустване на битови и промишлени отпадъчни води. През 2023 година е стартирал проект за доизграждане и реконструкция на канализационната мрежа на град Баня. Необходимо е време за изпълнение на проекта и отразява на ефекта му върху състоянието на тялото. По отношение на отклонението на специфичния замърсител манган, е необходимо провеждане на допълнителни проучвания за установяване на произхода му (естествен или антропогенен) и предприемане на мерки. Причината за лошото химично състояние са отклонения от СКОС на показателите Трибутилкалаени съединения и Флуорантен. Веществата са анализирани за първи път и по тази причина не следва да се разглежда, като влошаване на състоянието на водното тяло. Трибутилкалаените съединения са от групата на устойчивите биоакмулиращи и токсични вещества ("повсеместни замърсители"). Необходимо е проучване на възможните източници на натиск, засилване на контрола върху изпусканията емисии от отпадъчни води и време за постигане на СКОС. В тялото не са идентифицирани значими точкови източници на флуорантен. Флуорантенът е полицикличесен ароматен въглеводород и е необходимо провеждане на допълнителни проучвания за идентифициране на източника на натиск	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1
41	Искър	BG1IS500R1010	СМВТ	R04	умерен	Макрозообентос, разтворен кислород, общ азот, общ фосфор, БПК 5, Al, Mn, Zn, Cu	не достигащо добро	Кадмий	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ- удължен срок по Технически причини- Макрозообентос, Разтворен кислород, Общ азот, Общ фосфор, БПК 5, Al, Mn, Zn, Cu, кадмий	Общата оценка на екологичното състояние на водното тяло е подобрена спрямо ПУРБ 2 от много лошо в умерен. Общата оценка на състоянието по БЕК се подобрява от много в умерено състояние. При физико-химичните показатели няма промяна в оценката. Общата оценка на специфичните замърсители остава непроменена. В ПУРБ 2 с отклонение от СКОС са били металите желязо и манган, а в ПУРБ 2022-2027 не се открива желязо. Причина за състоянието по специфични замърсители са отклоненията от СКОС на металите алуминий, манган, цинк и мед. Във водосбора на водното тяло попада агломерацията на град София. Река Владейска преминава през село Владая и през урбанизираната част на град София. Във водосбора на водното тяло е идентифициран значим натиск от заустване на битови и промишлени отпадъчни води. Предвижда изграждане на канализацията в село Владая и доизграждане на канализацията в град София. В град София реката е коригирана, на места е и покрита. ВТ е силномодифицирано и за него се прилагат смекчаващи мерки по отношение на оценката на БЕК. В ПУРБ 2022-2027 са предвидени мерки за модернизация и реконструкция на съществуващите ПСОВ и въвеждане на по-строги ИЕО на титулярите на разрешителни за заустване. Необходимо време за реализацията на предвидените мерки и отразяване на ефекта им върху състоянието на тялото. Алуминият е с неустановен източник на натиск. Изведеният СГС-СКОС за алуминий е за мономерен неорганичен алуминий и не отчита токсичността на метала и е необходимо СГС- СКОС да бъде преразгледана. Необходимо е извършване на допълнителни проучвания.	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1

№	Поречие	Код на водното тяло	СМВТ/ИВТ/ Естествено водно тяло	Тип водното тяло	Екологично състояние/ потенциал	Показатели с отклонение от СКОС за добро екологично състояние	Химично състояние	Показатели с отклонения от СКОС за добро химично състояние	Изключение ПУРБ 2016-2021 г.	Основание и причини за изключения ПУРБ 2022-2027 г.	Обосновка изключения	Срок на изключенияето
42	Искър	BG1IS600L1014	СМВТ	L02	лош	Макрофити, Фитобентос, Общ фосфор, Al	не достигащо добро	Трибутилкалаени съединения	Не	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ- удължен срок по Технически причини-Al, Трибутилкалаени съединения, Макрофити, Фитобентос, Общ фосфор	Общата оценка на физико-химичните елементи за качество се запазва, като се констатира подобрене на оценката по показателя БПК 5 и разтворен кислород и понижение на оценката по общ фосфор. Понижаването на общата оценка на екологичното състояние се дължи на разширяването на мониторинга по БЕК в тялото. В ПУРБ 2 БЕК са били в неизвестно състояние. Необходимо е проучване за установяване на източниците на натиск, тъйкато в момента са неидентифицирани. Районът, в който се намира водното тяло е слабо урбанизиран и с относително слабо развито земеделие. От специфичните замърсители се открива алуминий с неустановен източник на натиск. Изведеният СГС-СКОС за алуминий е за мономерен неорганичен алуминий и не отчита токсичността на метала и е необходимо СГС-СКОС да бъде преразгледана. Необходимо е извършване на допълнителни проучвания. Причината за лошото химично състояние е отклонение от СКОС на показателя Трибутилкалаени съединения. Веществото трибутилкалай е анализирано за първи път и по тази причина не следва да се разглежда, като влошаване на състоянието на водното тяло. Трибутилкалаените съединения са от групата на устойчивите биоакмулиращи и токсични вещества ("повсеместни замърсители"). Необходимо е проучване на възможните източници на натиск, засилване на контрола върху изпусканияте емисии от отпадъчни води и време за постигане на СКОС.	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1
43	Искър	BG1IS600R1016	СМВТ	R04	лош	Макрофити, Фитобентос, Риби, Общ азот, Общ фосфор, Mn, U	не достигащо добро	Флуорантен, Бромирани дифенилетири, Живак	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ- удължен срок по Технически причини-Макрофити, Фитобентос, Риби, Общ азот, Общ фосфор, Флуорантен, Бромирани дифенилетири, Живак Естествени причини причини- Mn, U	Общата оценка на екологичното състояние се запазва. Констатира се подобрене на оценките на БЕК макрофити и БПК 5 спрямо ПУРБ 2 от умерено към добро. Във водосбора на водното тяло попада част от Буховското руднично поле, в което в миналото е извършван уранодобив. Дейностите по уранодобив са прекратени през 90те години, обектите подлежат на наблюдение и мониторинг. Необходимо е време за възстановяване на екосистемата. Във водното тяло е констатиран и значим натиск от заустване на битови и промишлени отпадъчни води. В ПУРБ 2022-2027 са предвидени мерки за модернизация и реконструкция на съществуващите ПСОВ и въвеждане на по-строги ИЕО на титулярите на разрешителни за заустване. Необходимо време за реализацията на предвидените мерки и отразяване на ефекта им върху състоянието на тялото. Причината за лошото химично състояние са отклоненията от СКОС на веществата Флуорантен, Бромирани дифенилетири и Живак. Веществата са анализирани за първи път и по тази причина не следва да се разглежда, като влошаване на състоянието на водното тяло. Веществата Бромирани дифенилетири и Живак са открити в матрица биота и не са откриват в пробите от матрица вода. Бромираните дифенилетири и живакът са от групата на устойчивите биоакмулиращи и токсични вещества ("повсеместни замърсители"). Необходимо е проучване на възможните източници на натиск, засилване на контрола върху изпусканияте емисии от отпадъчни води и време за постигане на СКОС. В тялото не са идентифицирани значими точкови източници на флуорантен. Флуорантенът е полицикличесен ароматен въглеводород и е необходимо провеждане на допълнителни проучвания за идентифициране на източника на натиск	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1
44	Искър	BG1IS600R1215	естествено	R04	умерено	Фитобентос, Макрозообентос, Общ фосфор	добро	неприложимо	Не	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ- удължен срок по Технически причини-Фитобентос, Макрозообентос, Общ фосфор	В ПУРБ 2 водното тяло е било в неизвестно екологично и химично състояние. Тялото е мониторирано за първи в периода на прилагане ПУРБ 2 по тази причина не следва да се разглежда, като влошаване на състоянието на водното тяло. Във водосбора на водното тяло попадат малки населени места без изградена канализация и общинско депо. Във водното тяло зауства ПСОВ на община Горна Малина. В ПУРБ 2022-2027 са предвидени мерки за модернизация и реконструкция на съществуващите ПСОВ и осигуряване на отвеждане и подходящо пречистване на отпадъчни води от населени места с под 2000 е.ж.. Необходимо време за реализацията на предвидените мерки и отразяване на ефекта им върху състоянието на тялото.	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1
45	Искър	BG1IS600R1416	естествено	R04	лошо	Макрофити, Фитобентос, Макрозообентос, Общ азот, Общ фосфор	добро	неприложимо	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ- удължен срок по Технически причини-Макрофити, Фитобентос, Макрозообентос, Общ азот, Общ фосфор	Влошаването на състоянието на водното тяло е прекратено. Оценката на екологичното състояние се запазва. Река Стари Искър преминава през урбанизираната територия на град Елин Пелин, а нейн приток преминава през урбанизираната част на село Нови хан. Като значим натиск за водното тяло определено заустването на битови и промишлени отпадъчни води. Във водосбора на ВТ попадат населени места без изградена канализация. В ПУРБ 2022-2027 са предвидени мерки за модернизация и реконструкция на съществуващите ПСОВ, осигуряване на отвеждане и подходящо пречистване на отпадъчни води от населени места с под 2000 е.ж. и въвеждане на по-строги ИЕО на титулярите на разрешителни за заустване. Необходимо време за реализацията на предвидените мерки и отразяване на ефекта им върху състоянието на тялото.	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1

№	Поречие	Код на водното тяло	СМВТ/ИВТ/ Естествено водно тяло	Тип водното тяло	Екологично състояние/ потенциал	Показатели с отклонение от СКОС за добро екологично състояние	Химично състояние	Показатели с отклонения от СКОС за добро химично състояние	Изключение ПУРБ 2016-2021 г.	Основание и причини за изключения ПУРБ 2022-2027 г.	Обосновка изключения	Срок на изключението
46	Искър	BG1IS600R1516	естествено	R04	умерено	Макрозообентос	добро	неприложимо	Не	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ- удължен срок по Естествени причини причини- Макрозообентос	В ПУРБ 2 водното тяло е било в неизвестно екологично и химично състояние. Тялото е мониторирано за първи в периода на прилагане ПУРБ 2 по тази причина не следва да се разглежда, като влошаване на състоянието на водното тяло. Оценката на физико-химичните показатели е добра. Във водното тяло е идентифициран значим хидроморфологичен натиск, свързан със защита от наводнения. Прилагат се допълни смекчаващи мерки. Необходимо е време за възстановяване на доброто състояние на БЕК.	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1
47	Искър	BG1IS700R1006	естествено	R04	умерено	Макрозообентос, Al	добро	неприложимо	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ- удължен срок по Технически причини- Макрозообентос, Al	Общата оценка на екологичното състояние е подобрена спрямо ПУРБ 2 от лошо към умерено. Влошаването е прекратено. ВТ се намира в слабо урбанизиран район. Идентифициран е значим натиск от заустване на битови отпадъчни води. Необходимо е време за възстановяване на доброто състояние на БЕК. От специфичните замърсители се открива алуминий с неустановен източник на натиск. Изведеният СГС- СКОС за алуминий е за мономерен неорганичен алуминий и не отчита токсичността на метала и е необходимо СГС- СКОС да бъде преразгледана. Необходимо е извършване на допълнителни проучвания.	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1
48	Искър	BG1IS700R1007	естествено	R02	умерено	Макрозообентос, Общ азот, Общ фосфор	добро	неприложимо	Не	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ- удължен срок по Технически причини- Макрозообентос, Общ азот, Общ фосфор	В ПУРБ 2 водното тяло е било в неизвестно екологично и химично състояние. Тялото е мониторирано за първи в периода на прилагане ПУРБ 2 по тази причина не следва да се разглежда, като влошаване на състоянието на водното тяло. Водосборът на ВТ попада в планински район със слабо урбанизирани територии и населени места без изградена канализация. В ПУРБ 2022-2027 са предвидени мерки за модернизация и реконструкция на съществуващите ПСОВ, осигуряване на отвеждане и подходящо пречистване на отпадъчни води от населени места с под 2000 е.ж. Необходимо време за реализацията на предвидените мерки и отразяване на ефекта им върху състоянието на тялото.	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1
49	Искър	BG1IS700R1031	естествено	R04	умерено	Фитобентос, Al	добро	неприложимо	Не	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ- удължен срок по Технически причини- Al Естествени причини причини- фитобентос	Общата оценка на физикохимичните елементи за качество се запазва. Констатирано е понижавана с една степен на оценката на БЕК фитобентос. Водосборът на ВТ попада в планински район със слабо урбанизирани територии и населени места без изградена канализация. В ПУРБ 2022-2027 са предвидени мерки за модернизация и реконструкция на съществуващите ПСОВ, осигуряване на отвеждане и подходящо пречистване на отпадъчни води от населени места с под 2000 е.ж. Необходимо време за реализацията на предвидените мерки и отразяване на ефекта им върху състоянието на тялото. От специфичните замърсители се открива алуминий с неустановен източник на натиск. Изведеният СГС- СКОС за алуминий е за мономерен неорганичен алуминий и не отчита токсичността на метала и е необходимо СГС- СКОС да бъде преразгледана.	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1
50	Искър	BG1IS700R1206	естествено	R04	умерено	Макрозообентос	добро	неприложимо	Не	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ- удължен срок по Естествени причини причини- макрозообентос	В ПУРБ 2 водното тяло е било в неизвестно екологично и химично състояние. Тялото е мониторирано за първи в периода на прилагане ПУРБ 2 по тази причина не следва да се разглежда, като влошаване на състоянието на водното тяло. Оценката на физикохимичните елементи за качество е добра. Водосборът на ВТ попада в планински район със слабо урбанизирани територии. Реката минава през селото. Във ВТ не са констатирани отклонения по биогенни елементи и е необходимо време за подобряване на състоянието на БЕК.	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1
51	Искър	BG1IS789R1004	естествено	R04	умерено	Fe	добро	неприложимо	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ- удължен срок по Технически причини	Общата оценка на екологичното състояние на водното тяло е подобрена спрямо ПУРБ 2 от лошо в добро. Прекратено е влошаването на състоянието на водното тяло. Общата оценка на състоянието по БЕК се подобрява от лошо в добро състояние, а на физикохимичните елементи за качество се подобрява от умерено в добро състояние. Общата оценка на специфичните замърсители остава непроменена. В ПУРБ 2 с отклонение от СКОС са били металите желязо и мед, а в ПУРБ 2022-2027 не се открива мед. Причина за състоянието по специфични замърсители са отклоненията от СКОС на метала желязо. По отношение на отклонението на желязото, е необходимо провеждане на допълнителни проучвания за установяване на произхода му (етествен или антропогенен) и предприемане на мерки.	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1
52	Искър	BG1IS789R1104	естествено	R04	умерено	Al	не достигащо добро	Флуорантен	Не	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ- удължен срок по Технически причини	Причината за лошото химично състояние е отклонение от СКОС на показателя Флуорантен. Веществото Флуорантен е анализирано за първи път и по тази причина не следва да се разглежда, като влошаване на състоянието на водното тяло. В тялото не са идентифицирани значими точкови източници на флуорантен. Флуорантенът е полицикличесен ароматен въглеродород и е необходимо провеждане на допълнителни проучвания за идентифициране на източника на натиск	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1

№	Поречие	Код на водното тяло	СМВТ/ИВТ/ Естествено водно тяло	Тип водното тяло	Екологично състояние/ потенциал	Показатели с отклонение от СКОС за добро екологично състояние	Химично състояние	Показатели с отклонения от СКОС за добро химично състояние	Изключение ПУРБ 2016-2021 г.	Основание и причини за изключения ПУРБ 2022-2027 г.	Обосновка изключения	Срок на изключението
53	Нишава	BG1NV200R1001	естествено	R02	умерено	Макрофити, Макрозообентос, Общ фосфор, БПК 5	не достигащо добро	Бромирани дифенилетири, Живак	Не	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в, т. 1в от 3В- удължен срок по технически причини- Макрофити, Макрозообентос, Общ фосфор, БПК 5, Бромирани дифенилетири, Живак	Оценката на физико-химичните показатели се запазва, като се наблюдава подобрение по показателя общ азот. Запазва се добрата оценката на БЕК фитобентос, констатира се повишение на оценката на БЕК риби от добро към отлично. Установено е понижение на степента на оценката по БЕК макрофити и макрозообентос. Предвижда се изготвяне на проекти за изграждане и на ПСОВ на общините Годеч и Драгоман. Необходимо е време за реализиране на проектите и отразяването на реализацията им на състоянието. Веществата Бромирани дифенилетири и Живак са открити в матрица биота и са причина за лошото химично състояние. Веществата са анализирани за първи път и по тази причина не следва да се разглежда, като влошаване на състоянието на водното тяло. Бромираните дифенилетири и живакът не са открити в пробите от матрица вода. Бромираните дифенилетири и живакът са от групата на устойчивите биоакмулиращи и токсични вещества ("повсеместни замърсители"). Необходимо е проучване на възможните източници на натиск, засилване на контрола върху изпусканияте емисии от отпадъчни води и време за постигане на СКОС.	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1
54	Огоста	BG1OG100R014	естествено	R07	лошо	Фитобентос, Риби	не достигащо добро	Бромирани дифенилетири, Живак	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от 3Ви 156г от 3В	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от 3В- удължен срок по Технически причини- Бромирани дифенилетири, Живак Естествени причини- Фитобентос, Риби	Общата оценка на физико-химичните показатели се е подобрила спрямо ПУРБ 2 (от умерено към добро). Общата оценка на специфичните замърсители също подобрена (от лошо към добро). Констатира се подобрение на оценката на БЕК макрозообентос и понижение на степента на оценката на БЕК риби. Бек фитобентос запазва умерено състояние. ВТ попада в НУЗ и се прилагат правилата за добра земеделска практика. Тялото се намира в долното течение на река Огоста непосредствено преди вливането ѝ в река Дунав. В тялото се констатира привнесено въздействие от всички горестоящи водни тела, в които се изпълняват мерки за подобряване на състоянието. Необходимо е време за отразяване на подобрието от реализираните мерки. Веществата Бромирани дифенилетири и Живак са открити в матрица биота и са причина за лошото химично състояние. Веществата са анализирани за първи път и по тази причина не следва да се разглежда, като влошаване на състоянието на водното тяло. Бромираните дифенилетири и живакът не са открити в пробите от матрица вода.	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1
55	Огоста	BG1OG200R008	естествено	R08	умерено	Общ азот	добро	неприложимо	Не	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от 3В- Естествени причини- общ азот	Общата оценка на БЕК се запазва и показва добро екологично състояние. Общата оценка на физикохимичните елементи се запазва в умерено състояние с отклонение от СГС-СКОС на покател общ азот. Общата оценка на екологичното състояние е намалена с една степен от добро към умерено. Водното тяло попада в район в силно развито селскостопански дейности. ВТ попада в НУЗ и се прилагат правилата за добра земеделска практика. Водосборът на ВТ попада в слабо урбанизирани територии и населени места без изградена канализация. Необходимо време за реализацията на предвидените мерки и отразяване на ефекта им върху състоянието на тялото.	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1
56	Огоста	BG1OG200R1011	СМВТ	R08	лош	Общ азот, БПК 5, макрофити	неизвестно	неприложимо	Не	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от 3В- удължен срок по Технически причини- Общ азот, БПК 5, макрофити	Оценката на състоянието по физико-химични показатели не се променя. Общата оценка на екологичното състояние се понижава заради съсноянието по БЕК макрофити. ВТ попада в земеделски район. Идентифицираният значим натиск във водното тяло е дифузен от селското стопанство. ВТ попада в НУЗ и се прилагат правилата за добра земеделска практика. Не е идентифициран значим натиск от точкови източници. Необходимо е да се извърши допълнително проучване с цел идентифициране на потенциални точкови източници и предприемане на по-коректни мерки.	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1
57	Огоста	BG1OG200R1113	естествено	R08	умерено	Фитобентос, Общ азот	не достигащо добро	Бромирани дифенилетири, Живак	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от 3В	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от 3В- удължен срок по Технически причини- Бромирани дифенилетири, Живак Естествени причини- Фитобентос, Общ азот	Общата оценка по БЕК и физико-химичните показатели се запазва - умерено състояние. Констатира се подобряване на оценката на показатели БПК 5 макрозообентос (от умерено към добро). ВТ попада в НУЗ и се прилагат правилата за добра земеделска практика. ВТ се намира в долното течение на река Скът преди вливането ѝ в река Огоста. Течението на цялата река Скът преминава през множество земеделски райони. Прилагат се мерки за намаляване на натиска от селско стопанство. В тялото се констатира привнесено въздействие от всички горестоящи водни тела, в които се изпълняват мерки за подобряване на състоянието. Необходимо е време за отразяване на подобрието от реализираните мерки. Веществата Бромирани дифенилетири и Живак са открити в матрица биота и са причина за лошото химично състояние. Веществата са анализирани за първи път и по тази причина не следва да се разглежда, като влошаване на състоянието на водното тяло. Бромираните дифенилетири и живакът не са открити в пробите от матрица вода. Бромираните дифенилетири и живакът са от групата на устойчивите биоакмулиращи и токсични вещества ("повсеместни замърсители"). Необходимо е проучване на възможните източници на натиск, засилване на контрола върху изпусканияте емисии от отпадъчни води и време за постигане на СКОС.	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1

№	Поречие	Код на водното тяло	СМВТ/ИВТ/ Естествено водно тяло	Тип водното тяло	Екологично състояние/ потенциал	Показатели с отклонение от СКОС за добро екологично състояние	Химично състояние	Показатели с отклонения от СКОС за добро химично състояние	Изключение ПУРБ 2016-2021 г.	Основание и причини за изключения ПУРБ 2022-2027 г.	Обосновка изключения	Срок на изключението
58	Огоста	BG1OG200R1413	естествено	R08	умерено	Общ азот	неизвестно	неприложимо	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ- удължен срок по Естествени причини	Общата оценка на състоянието по БЕК се подобрява спрямо ПУРБ 2 от умерено към добро. Общата оценка на физико-химичните показатели се запазва умерено, като се констатира подобрение по БПК 5. Определеният значим натиск в тялото е точков от заустване на битови и промишлени отпадъчни води и дифузен от селското стопанство. БПК 5, което е индикативен показател за заустване на недостатъчно пречистени отпадъчни води, отговаря на изискванията за добро състояние. Предвид подобрението на БПК 5 се счита, че натиска от точковите източници е овладян. ВТ попада в НУЗ и се прилагат правилата за добра земеделска практика. Приложени са мерки, но необходимо време за възстановяване на доброто състояние.	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1
59	Огоста	BG1OG307R1013	естествено	R07	умерено	As	добро	неприложимо	Не	чл. 4(5) от РДВ; чл. 156г от ЗВ- по- малко строги цели Технически причини	ВТ запазва добрите си оценки по БЕК и физико-химични показатели. От специфичните замърсители е констатирано отклонение по показателя арсен. Водното тяло е повлияно от натоварване с арсен от водните тела нагоре по течението. Източникът на арсен е р. Мартиновска Огоста, разположена нагоре по течението. Замърсяването е старо историческо замърсяване от изпускане на хвост в река Огоста. Съществуват научни доказателства за наличието на арсен в почвата в заливаемите ивици на река Огоста. Към момента няма техническо решение за пречистване на водата от миналото замърсяване. Необходимо е да се извършат допълнителни проучвания за коригиране на фоновата стойност нас показателя арсен за поречието за река Огоста.	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1
60	Огоста	BG1OG307R1213	естествено	R07	умерено	Макрозообентос, Mn, As, Zn	добро	неприложимо	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ и 156г от ЗВ	чл. 4(5) от РДВ; чл. 156г от ЗВ- по- малко строги цели Технически причини - арсен чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ- удължен срок по Технически причини- манган и цинк	Общата оценка на екологичното състояние се запазва. Оценката по физико-химични показатели е добра. Определеният значим натиск в тялото е от заустване на битови и промишлени отпадъчни води. Във водното тяло не се констатира отклонения по биогенни замърсители и БПК 5. Оценката на състоянието по БЕК макрозообентос остава умерена. Във ВТ не са констатирани отклонения по биогенни елементи и е необходимо време за подобряване на състоянието на БЕК. Водното тяло е повлияно от натоварване с арсен от водните тела нагоре по течението. Източникът на арсен е р. Мартиновска Огоста, разположена нагоре по течението. Замърсяването е старо историческо замърсяване от изпускане на хвост в река Огоста. Съществуват научни доказателства за наличието на арсен в почвата в заливаемите ивици на река Огоста. Към момента няма техническо решение за пречистване на водата от миналото замърсяване. Необходимо е да се извършат допълнителни проучвания за коригиране на фоновата стойност нас показателя арсен за поречието за река Огоста. По отношение на отклоненията на специфичните замърсители манган и цинк, е необходимо провеждане на допълнителни проучвания за установяване на произхода им (естествен или антропогенен) и предприемане на мерки.	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1
61	Огоста	BG1OG307R1313	естествено	R07	умерено	As	добро	неприложимо	Не	чл. 4(5) от РДВ; чл. 156г от ЗВ- по- малко строги цели Технически причини - арсен	ВТ запазва добрите си оценки по БЕК и физико-химични показатели. От специфичните замърсители е констатирано отклонение по показателя арсен. Водното тяло е повлияно от натоварване с арсен от водните тела нагоре по течението. Източникът на арсен е р. Мартиновска Огоста, разположена нагоре по течението. Замърсяването е старо историческо замърсяване от изпускане на хвост в река Огоста. Съществуват научни доказателства за наличието на арсен в почвата в заливаемите ивици на река Огоста. Към момента няма техническо решение за пречистване на водата от миналото замърсяване. Необходимо е да се извършат допълнителни проучвания за коригиране на фоновата стойност нас показателя арсен за поречието за река Огоста.	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1
62	Огоста	BG1OG400R1019	естествено	R08	умерено	Общ азот, БПК 5	неизвестно	неприложимо	Не	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ- удължен срок по Естествени причини причини- Общ азот, БПК 5	Оценката на БЕК се запазва добра. Общата оценка по физико-химичните показатели се запазва умерена, като се констатира понижение на показателя БПК 5. ВТ се намира в предимно земеделски район. ВТ попада в НУЗ и за него се прилагат добри земеделски практики. Във водното тяло не е идентифициран значим натиск от точкови източници. Необходимо е време мерките, свързани със земеделието да се отразят на състоянието на водното тяло.	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1
63	Огоста	BG1OG400R1219	естествено	R08	умерено	Фитобентос	добро	неприложимо	Не	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ- удължен срок по Естествени причини причини- Фитобентос	БЕК фитобентос е мониториран за първи в периодана прилагане на ПУРБ 2 и е причина за умереното състояние на тялото. Предвид това не следва да се разглежда, като влошаване на състоянието на водното тяло. Костатира се подобрение на общата оценка по физико-химични показатели спрямо ПУРБ 2 от умерено в добро. Водосборът на ВТ попада в район със слабо урбанизирани територии и в НУЗ. Прилагат се мерки, свързани с добрата земеделска практика. Във ВТ не са констатирани отклонения по биогенни елементи и е необходимо време за подобряване на състоянието на БЕК.	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1

№	Поречие	Код на водното тяло	СМВТ/ИВТ/ Естествено водно тяло	Тип водното тяло	Екологично състояние/ потенциал	Показатели с отклонение от СКОС за добро екологично състояние	Химично състояние	Показатели с отклонения от СКОС за добро химично състояние	Изключение ПУРБ 2016-2021 г.	Основание и причини за изключения ПУРБ 2022-2027 г.	Обосновка изключения	Срок на изключението
64	Огоста	BG1OG600L1015	ИВТ	L12	умерен	Общ азот, Общ фосфор	неизвестно	неприложимо	Не	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ- удължен срок по Технически причини- Общ азот, Общ фосфор	В ПУРБ 2 водното тяло е било в неизвестно екологично и химично състояние. Тялото е мониторирано за първи в периода на прилагане ПУРБ 2 по тази причина не следва да се разглежда, като влошаване на състоянието на водното тяло. Оценката на БЕК е добра. Водното тяло е язоври и във водосбора му попада част от урбанизираната територия на град Враца. Идентифицираният натиск е точков- заустване на промишлени отпадъчни води. В ПУРБ 2022-2027 са предвидени мерки за модернизация и реконструкция на съществуващите ПСОВ и въвеждане на по-строги ИЕО на титулярите на разрешителни за заустване. Необходимо време за реализацията на предвидените мерки и отразяване на ефекта им върху състоянието на тялото.	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1
65	Огоста	BG1OG600R007	естествено	R04	умерено	Общ азот, Общ фосфор	добро	неприложимо	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ- удължен срок по Технически причини- Общ азот, Общ фосфор	Общата оценката на БЕК е подобрена спрямо ПУРБ 2 от умерено към добро. Общата оценка на физико-химичните показатели се запазва, като се констатира подобряване по БПК 5. Влошаването на състоянието на водното тяло е прекратено. Във водосбора на водното тяло попада урбанизираната територия на град Враца. Идентифицираният значим натиск във водното тяло е точков от заустване на битови и промишлени отпадъчни води и дифузен от селско стопанство и от атмосферно отлагане. ВТ частично попада в НУЗ и за него се прилагат правилата за добра земеделска практика. В ПУРБ 2022-2027 са предвидени мерки за модернизация и реконструкция на съществуващите ПСОВ и въвеждане на по-строги ИЕО на титулярите на разрешителни за заустване. Необходимо време за реализацията на предвидените мерки и отразяване на ефекта им върху състоянието на тялото.	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1
66	Огоста	BG1OG600R1006	естествено	R02	умерено	Общ азот, Общ фосфор, БПК 5	добро	неприложимо	Не	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ- удължен срок по Технически причини- Общ азот, Общ фосфор	В ПУРБ 2 водното тяло е било в неизвестно екологично и химично състояние. Тялото е мониторирано за първи в периода на прилагане ПУРБ 2 по тази причина не следва да се разглежда, като влошаване на състоянието на водното тяло. Общата оценка по БЕК е добра. Идентифицираният значим натиск във водното тяло е точков от заустване на битови и промишлени отпадъчни води и дифузен от атмосферно отлагане. В ПУРБ 2022-2027 са предвидени мерки за модернизация и реконструкция на съществуващите ПСОВ и въвеждане на по-строги ИЕО на титулярите на разрешителни за заустване. Необходимо време за реализацията на предвидените мерки и отразяване на ефекта им върху състоянието на тялото.	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1
67	Огоста	BG1OG700L1004	СМВТ	L14	умерено	Макрофити, Общ фосфор, As	не достигащо добро	Бромирани дифенилетери, Живак	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ и 156г от ЗВ	чл. 4(5) от РДВ; чл. 156г от ЗВ- по-малко строги цели Технически причини - арсен чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ- удължен срок по Технически причини- Бромирани дифенилетери, Живак Естествени причини- Макрофити, общ фосфор,	Констатира се подобрение в оценката на БЕК фитоплактон (от умерено към отлично), който е показателен за водни тела категория I. Оценката на БЕК фитобентос също е отлична. Запазва се умереното състояние по БЕК макрофити, които са причина за общата оценка на БЕК умерено. Възможно е оценката на БЕК да се подобри след подобрение на оценката на общ фосфор и прилагане на смекчаващите мерки за постигане ДЕП Водното тяло е повлияно от натоварване с арсен. Източникът на арсен е р. Мартиновска Огоста, разположена нагоре по течението. Замяряването е старо историческо замърсяване от изпускане на хвост в река Огоста. Съществуват научни доказателства за наличието на арсен в почвата в заливаемите ивици на река Огоста. Към момента няма техническо решение за пречистване на водата от миналото замърсяване. Необходимо е да се извършат допълнителни проучвания за коригиране на фоновата стойност на показателя арсен за поречието за река Огоста. Веществата Бромирани дифенилетери и Живак са открити в матрица биота и са причина за лошото химично състояние. Веществата са анализирани за първи път и по тази причина не следва да се разглежда, като влошаване на състоянието на водното тяло. Бромираните дифенилетери и живакът не са открити в пробите от матрица вода. Бромираните дифенилетери и живакът са от групата на устойчивите биоаккумулиращи и токсични вещества ("повсеместни замърсители"). Необходимо е проучване на възможните източници на натиск, засилване на контрола върху изпусканите емисии от отпадъчни води и време за постигане на СКОС.	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1
68	Огоста	BG1OG700R1002	естествено	R04	умерено	Общ фосфор	добро	неприложимо	Не	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ- удължен срок по Технически причини- общ фосфор	Оценката на водното тяло по БЕК се запазва добра. Констатира се понижаване на състоянието по показателя общ фосфор. Водното тяло попада в слобо урбанизирана територия. Идентифицираният значим натиск във водното тяло е точков от заустване на промишлени отпадъчни води и дифузен от атмосферно отлагане. В ПУРБ 2022-2027 са предвидени мерки за модернизация и реконструкция на съществуващите ПСОВ и въвеждане на по-строги ИЕО на титулярите на разрешителни за заустване. Необходимо време за реализацията на предвидените мерки и отразяване на ефекта им върху състоянието на тялото.	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1

№	Поречие	Код на водното тяло	СМВТ/ИВТ/ Естествено водно тяло	Тип водното тяло	Екологично състояние/ потенциал	Показатели с отклонение от СКОС за добро екологично състояние	Химично състояние	Показатели с отклонения от СКОС за добро химично състояние	Изключение ПУРБ 2016-2021 г.	Основание и причини за изключения ПУРБ 2022-2027 г.	Обосновка изключения	Срок на изключението
69	Огоста	BG1OG700R005	естествено	R04	умерено	Общ азот, Общ фосфор, БПК 5	не достигащо добро	Трибутилкалаени съединения	Не	чл. 4(4)(а)(iii) от РДВ; чл. 156в, т. 1в от ЗВ-удължен срок по технически причини-Общ азот, Общ фосфор, БПК 5, Трибутилкалаени съединения	Общата оценка по БЕК се запазва добра (не са констатирани отклонения по БЕК). Причина за умереното състояние на тялото е понижената оценка на физико-химичните показатели азот, фосфор и БПК 5. ВТ се намира в НУЗ и се прилагат правилата за добра земеделска практика. Прилагат се мерки, свързани с намаляване на натоварването с биогенни замърсители (азот и фосфор). ВТ се намира в предимно селско стопански район, в който няма значителна урбанизация. Реката преминава през няколко населени места без изградена канализация.В ПУРБ 2022-2027 са предвидени мерки за овладяване на натиска от неизградената канализация. Причината за лошото химично състояние е отклонение от СКОС на показателя Трибутилкалаени съединения. Веществото трибутилкалай е анализирано за първи път и по тази причина не следва да се разглежда, като влошаване на състоянието на водното тяло. Трибутилкалаените съединения са от групата на устойчивите биоакмулиращи и токсични вещества ("повсеместни замърсители"). Необходимо е проучване на възможните източници на натиск, засилване на контрола върху изпусканияте емисии от отпадъчни води и време за постигане на СКОС.	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1
70	Огоста	BG1OG789R1001	естествено	R04	умерено	Al, As	добро	неприложимо	чл. 4(4)(а)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВи 156г от ЗВ	чл. 4(5) от РДВ; чл. 156г от ЗВ- по- малко строги цели Технически причини - арсен, алуминий	Водното тяло е повлияно от натоварване с арсен. Източникът на арсен е р. Мариновска Огоста, разположена нагоре по течението. Замърсяването е старо историческо замърсяване от изпускане на хвост в река Огоста. Съществуват научни доказателства за наличието на арсен в почвата в заливаемите ивици на река Огоста. Към момента няма техническо решение за пречистване на водата от миналото замърсяване. Необходимо е да се извършат допълнителни проучвания за коригиране на фоновата стойност нас показателя арсен за поречието за река Огоста. От специфичните замърсители се открива алуминий с неустановен източник на натиск. Изведеният СГС-СКОС за алуминий е за мономерен неорганичен алуминий и не отчита токсичността на метала и е необходимо СГС- СКОС да бъде преразгледана. Необходимо е извършване на допълнителни проучвания.	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1
71	Огоста	BG1OG789R1301	естествено	R04	умерено	As	добро	неприложимо	чл. 4(4)(а)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВи 156г от ЗВ	чл. 4(5) от РДВ; чл. 156г от ЗВ- по- малко строги цели Технически причини - арсен	ВТ запазва добрите си оценки по БЕК и физико-химични показатели. От специфичните замърсители е констатирано отклонение по показателя арсен. Водното тяло е повлияно от натоварване с арсен от водните тела на горе по течението. Източникът на арсен е р. Мариновска Огоста, разположена нагоре по течението. Замърсяването е старо историческо замърсяване от изпускане на хвост в река Огоста. Съществуват научни доказателства за наличието на арсен в почвата в заливаемите ивици на река Огоста. Към момента няма техническо решение за пречистване на водата от миналото замърсяване. Необходимо е да се извършат допълнителни проучвания за коригиране на фоновата стойност на показателя арсен за поречието за река Огоста.	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1
72	Огоста	BG1OG789R1401	естествено	R04	умерено	Общ фосфор, БПК 5, As	добро	неприложимо	Не	чл. 4(5) от РДВ; чл. 156г от ЗВ- по- малко строги цели Технически причини - арсен чл. 4(4)(а)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ- удължен срок по Технически причини-общ фосфор, БПК 5	В ПУРБ 2 водното тяло е било в неизвестно екологично и химично състояние. Тялото е мониторирано за първи в периода на прилагане ПУРБ 2 по тази причина не следва да се разглежда, като влошаване на състоянието на водното тяло. Оценката на БЕК е добра. Необходимо е да се извърши допълнително проучване за установяване на източниците на общ фосфор и БПК 5 с цел прилагане на конкретни мерки. Водното тяло е повлияно от натоварване с арсен. Източникът на арсен е р. Мариновска Огоста, разположена нагоре по течението. Замърсяването е старо историческо замърсяване от изпускане на хвост в река Огоста. Съществуват научни доказателства за наличието на арсен в почвата в заливаемите ивици на река Огоста. Към момента няма техническо решение за пречистване на водата от миналото замърсяване. Необходимо е да се извършат допълнителни проучвания за коригиране на фоновата стойност нас показателя арсен за поречието за река Огоста.	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1
73	Огоста	BG1OG789R1501	естествено	R04	умерено	Общ фосфор, БПК 5, As	добро	неприложимо	Не	чл. 4(5) от РДВ; чл. 156г от ЗВ- по- малко строги цели Технически причини - арсен чл. 4(4)(а)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ- удължен срок по Технически причини-общ фосфор, БПК 5	В ПУРБ 2 водното тяло е било в неизвестно екологично и химично състояние. Тялото е мониторирано за първи в периода на прилагане ПУРБ 2 по тази причина не следва да се разглежда, като влошаване на състоянието на водното тяло. Оценката на БЕК е добра. Идентифицираният значим натиск във водното тяло е точков от заустване на битови и промишлени отпадъчни води и дифузен от горско стопанасвто. В ПУРБ 2022-2027 са предвидени мерки за модернизация и реконструкция на съществуващите ПСОВ и въвеждане на по-строги ИЕО на титулярите на разрешителни за заустване. Необходимо време за реализацията на предвидените мерки и отразяване на ефекта им върху състоянието на тялото. Водното тяло е повлияно от натоварване с арсен. Източникът на арсен е р. Мариновска Огоста, разположена нагоре по течението. Замърсяването е старо историческо замърсяване от изпускане на хвост в река Огоста. Съществуват научни доказателства за наличието на арсен в почвата в заливаемите ивици на река Огоста. Към момента няма техническо решение за пречистване на водата от миналото замърсяване. Необходимо е да се извършат допълнителни проучвания за коригиране на фоновата стойност нас показателя арсен за поречието за река Огоста.	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1

№	Поречие	Код на водното тяло	СМВТ/ИВТ/ Естествено водно тяло	Тип водното тяло	Екологично състояние/ потенциал	Показатели с отклонение от СКОС за добро екологично състояние	Химично състояние	Показатели с отклонения от СКОС за добро химично състояние	Изключение ПУРБ 2016-2021 г.	Основание и причини за изключения ПУРБ 2022-2027 г.	Обосновка изключения	Срок на изключението
74	Огоста	BG1OG789R1601	естествено	R02	умерено	Общ фосфор, БПК 5, As	добро	неприложимо	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ и 156г от ЗВ	чл. 4(5) от РДВ; чл. 156г от ЗВ- по- малко строги цели Технически причини - арсен чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ- удължен срок по Технически причини- общ фосфор, БПК 5	Констатира се подобрене на състоянието по БЕК спрямо ПУРБ 2 от умерено към добро. Общата оценка на физико-химичните показатели се запазва, като се наблюдава подобрене по показател общ азот. Водното тяло се намира в планински слабо урбанизиран район. Не е идентифициран друг значим натиск освен историческото замърсяване с арсен. Необходимо е да се извърши допълнително проучване за установяване на източниците на общ фосфор и БПК 5 с цел прилагане на конкретни мерки. Замърсяването е старо историческо замърсяване от изпускане на хвост в река Огоста. Съществуват научни доказателства за наличието на арсен в почвата в заливаемите ивици на река Огоста. Към момента няма техническо решение за пречистване на водата от миналото замърсяване. Необходимо е да се извършат допълнителни проучвания за коригиране на фоновата стойност на показателя арсен за поречието за река Огоста.	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1
75	Осъм	BG1OS130R1015	естествено	R07	умерено	Макрозообентос, Общ азот, БПК 5	не достигащо добро	Трибутилкалаени съединения, Бромирани дифенилетири	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в, т. 1в от ЗВ- удължен срок по технически причини: Макрозообентос, Общ азот, БПК 5, Трибутилкалаени съединения, Бромирани дифенилетири	Общата оценка на екологичното състояние на водното тяло не е променена. Констатира се понижение на оценката по физико-химичните показатели общ азот и БПК 5. Оценката на състоянието на БЕК макрозообентос е умерена. Състоянието на БЕК най-вероятно е повлияно от отклоненията на физико-химичните показатели. Водното тяло е последно по течението на река Осъм преди вливане в река Дунав и в него се констатира и привнесено въздействие от целия водосбор нагоре. ВТ се намира в НУЗ и се прилагат правилата за добра земеделска практика. Прилагат се мерки, свързани с намаляване на натоварването с биогенни замърсители (азот и фосфор). ВТ се намира в предимно селско стопански район, в който няма значителна урбанизация. Реката преминава през няколко населени места без изградена канализация. В ПУРБ 2022-2027 са предвидени мерки за овладяване на натиска от неизградената канализация. Причината за лошото химично състояние е отклонение от СКОС на показателите Трибутилкалаени съединения, Бромирани дифенилетири и Живак. Бромирани дифенилетири, живакът и трибутилкалаи са анализирани за първи път и по тази причина не следва да се разглежда, като влошаване на състоянието на водното тяло. Показателите са от групата на устойчивите биоакмулиращи и токсични вещества ("повсеместни замърсители"). Веществата Бромирани дифенилетири и Живак са открити в матрица биота и не са открити в пробите от матрица вода. Необходимо е извършване на допълнителни проучвания за потвърждаване на оценките и установяване на източниците.	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1
76	Осъм	BG1OS130R1115	естествено	R07	умерено	Фитобентос, Макрозообентос, Общ азот	добро	неприложимо	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ- удължен срок по Технически причини- Фитобентос, Макрозообентос, Общ азот	Оценката на състоянието по БЕК се запазва. Оценката на състоянието по БПК 5 е подобрена спрямо ПУРБ 2 от умерено към добро. ВТ се намира в земеделски район и попада в НУЗ. За него се прилагат мерки за спазване на добрите земеделски практики. Идентифицираният значим натиск е точков от заустване на битови и промишлени отпадъчни води и дифузен от селско стопанство и атмосферно отлагане. В ПУРБ 2022-2027 са предвидени мерки за модернизация и реконструкция на съществуващите ПСОВ, въвеждане на по-строги ИЕО на титулярите на разрешителни за заустване и осигуряване на отвеждане и подходящо пречистване на отпадъчни води от населени места с под 2000 е.ж. Необходимо време за реализацията на предвидените мерки и отразяване на ефекта им върху състоянието на тялото.	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1
77	Осъм	BG1OS400R010	естествено	R08	умерено	Фитобентос, Макрозообентос, Общ азот, БПК 5	добро	неприложимо	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ- удължен срок по Технически причини- Фитобентос, Макрозообентос, Общ азот, БПК 5	Запазва се общата екологична оценка на водното тяло, като се констатира подобрене в оценката на БЕК макрофити спрямо ПУРБ 2 от умерено в добро. ВТ се намира в земеделски район и попада в НУЗ. За него се прилагат мерки за спазване на добрите земеделски практики. Идентифицираният значим натиск е точков от заустване на промишлени отпадъчни води и дифузен от селско стопанство и атмосферно отлагане. В ПУРБ 2022-2027 са предвидени мерки за модернизация и реконструкция на съществуващите ПСОВ, въвеждане на по-строги ИЕО на титулярите на разрешителни за заустване и осигуряване на отвеждане и подходящо пречистване на отпадъчни води от населени места с под 2000 е.ж. Необходимо време за реализацията на предвидените мерки и отразяване на ефекта им върху състоянието на тялото.	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1
78	Осъм	BG1OS600R1005	естествено	R08	лошо	Фитобентос, БПК 5	добро	неприложимо	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ- удължен срок по Технически причини- Фитобентос, Макрозообентос, Общ азот, БПК 5	Оценката на БЕК макрозообентос и на показателя общ азот е подобрена спрямо ПУРБ 2 от умерено в добро, като се констатира понижение на оценката на БЕК фитобентос. ВТ се намира в земеделски район и попада в НУЗ. За него се прилагат мерки за спазване на добрите земеделски практики. Идентифицираният значим натиск е точков от заустване на битови отпадъчни води. В ПУРБ 2022-2027 са предвидени мерки за модернизация и реконструкция на съществуващите ПСОВ и осигуряване на отвеждане и подходящо пречистване на отпадъчни води от населени места с под 2000 е.ж. Необходимо време за реализацията на предвидените мерки и отразяване на ефекта им върху състоянието на тялото.	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1

№	Поречие	Код на водното тяло	СМВТ/ИВТ/ Естествено водно тяло	Тип водното тяло	Екологично състояние/ потенциал	Показатели с отклонение от СКОС за добро екологично състояние	Химично състояние	Показатели с отклонения от СКОС за добро химично състояние	Изключение ПУРБ 2016-2021 г.	Основание и причини за изключения ПУРБ 2022-2027 г.	Обосновка изключения	Срок на изключението
79	Осъм	BG1OS700R1001	естествено	R04	умерено	Макрофити, Фитобентос, Макрозообентос, Общ азот	не достигащо добро	Бромирани дифенилетери, Живак	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ- удължен срок по Технически причини- Бромирани дифенилетери, Живак, Макрофити, Фитобентос, Макрозообентос Естествени причини- Общ азот	Общата оценка на екологичното състояние се запазва. Констатира се подобрение по БПК 5 и общ фосфор и понижение на оценката на общия азот и БЕК фитобентос. Общите оценки на физико-химичните елементи и БЕК се запазват. Във водното тяло заустват две ГПСОВ (Ловеч и Троян). ВТ се намира в НУЗ и се прилагат правилата за добра земеделска практика. Прилагат се мерки, свързани с намаляване на натоварването с биогенни замърсители (азот и фосфор). Реката преминава през урбанизираната територия на град Ловеч. Морфологичните изменения на реката в град Ловеч, оказват допълнително въздействие върху оценката на БЕК. В ПУРБ 2022-2027 се планира прилагане на смекчаващи мерки за БЕК. Необходимо е време за възстановяване на доброто състояние в резултат от изпълнените мерки. Веществата Бромирани дифенилетери и Живак са открити в матрица биота и са причина за лошото химично състояние. Веществата са анализирани за първи път и по тази причина не следва да се разглежда, като влошаване на състоянието на водното тяло. Бромираните дифенилетери и живакът не са открити в пробите от матрица вода. Бромираните дифенилетери и живакът са от групата на устойчивите биоаккумулиращи и токсични вещества ("повсеместни замърсители"). Необходимо е проучване на възможните източници на натиск, засилване на контрола върху изпусканияте емисии от отпадъчни води и време за постигане на СКОС. Необходимо е извършване на допълнителни проучвания за потвърждаване на оценките и установяване на източниците	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1
80	Осъм	BG1OS700R1011	естествено	R07	умерено	Макрофити, Макрозообентос, Общ азот, БПК 5	добро	неприложимо	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ- удължен срок по Технически причини- Макрофити, Макрозообентос, Общ азот, БПК 5	Общата оценка на екологичното състояние се запазва. ВТ се намира в земеделски район и попада в НУЗ. За него се прилагат мерки за спазване на добрите земеделски практики. За него се прилагат мерки за спазване на добрите земеделски практики. Идентифицираният значим натиск е точков от заустване на битови и промишлени отпадъчни води. В ПУРБ 2022-2027 са предвидени мерки за модернизация и реконструкция на съществуващите ПСОВ, въвеждане на по-строги ИЕО на титулярите на разрешителни за заустване и осигуряване на отвеждане и подходящо пречистване на отпадъчни води от населени места с под 2000 е.ж. Необходимо време за реализацията на предвидените мерки и отразяване на ефекта им върху състоянието на тялото.	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1
81	Осъм	BG1OS700R1111	естествено	R15	умерено	Общ азот	добро	неприложимо	Не	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ- удължен срок по Естествени причини- Общ азот	Показателят общ азот са мониторира за първи път в това тяло в периода на прилагане на ПУРБ 2 и по тази причина не следва да се разглежда, като влошаване на състоянието на водното тяло. Водното тяло попада в НУЗ и за него се изпълняват мерките за спазване на добра земеделска практика. Необходимо е време за възстановяване на доброто състояние.	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1
82	Осъм	BG1OS890R1016	естествено	R02	умерено	Фитобентос, Макрозообентос, Общ азот, Общ фосфор, БПК 5	добро	неприложимо	Не	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ- удължен срок по Технически причини- Фитобентос, Макрозообентос, Общ азот, Общ фосфор, БПК 5	Показателите Фитобентос, Макрозообентос, Общ азот и Общ фосфор са мониторира за първи път в това тяло в периода на прилагане на ПУРБ 2 и по тази причина не следва да се разглежда, като влошаване на състоянието на водното тяло. Реката преминава през урбанизираната територия на град Троян и в този участък е коригирана. Идентифицираният значим натиск е точков от заустване на промишлени отпадъчни води и дифузен от горско стопанство и атмосферно отлагане. В ПУРБ 2022-2027 са предвидени мерки за модернизация и реконструкция на съществуващите ПСОВ и въвеждане на по-строги ИЕО на титулярите на разрешителни за заустване. Необходимо време за реализацията на предвидените мерки и отразяване на ефекта им върху състоянието на тялото.	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1
83	Осъм	BG1OS890R1816	естествено	R02	умерено	Общ азот, БПК 5	добро	неприложимо	Не	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ- удължен срок по Технически причини- Общ азот, БПК 5	В ПУРБ 2 водното тяло е било в неизвестно екологично и химично състояние. Тялото е мониторирано за първи в периода на прилагане ПУРБ 2 по тази причина не следва да се разглежда, като влошаване на състоянието на водното тяло. Оценката на БЕК е добра. Идентифицираният значим натиск е точков от заустване на битови отпадъчни води и дифузен от атмосферно отлагане. Водосборът на ВТ попада в планински район със слабо урбанизирани територии и населени места без изградена канализация. В ПУРБ 2022-2027 са предвидени мерки за модернизация и реконструкция на съществуващите ПСОВ, осигуряване на отвеждане и подходящо пречистване на отпадъчни води от населени места с под 2000 е.ж. Необходимо време за реализацията на предвидените мерки и отразяване на ефекта им върху състоянието на тялото.	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1

№	Поречие	Код на водното тяло	СМВТ/ИВТ/ Естествено водно тяло	Тип водното тяло	Екологично състояние/ потенциал	Показатели с отклонение от СКОС за добро екологично състояние	Химично състояние	Показатели с отклонения от СКОС за добро химично състояние	Изключение ПУРБ 2016-2021 г.	Основание и причини за изключения ПУРБ 2022-2027 г.	Обосновка изключения	Срок на изключението
84	Русенски Лом	BG1RL120R1013	естествено	R07	много лошо	Макрофити, Макрозообентос, Риби, Общ азот, Общ фосфор, БПК 5	не достигащо добро	Бромирани дифенилетиери, Живак	чл. 4(4)(а)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ	чл. 4(4)(а)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ- удължен срок по Технически причини- Бромирани дифенилетиери, Живак, Макрофити, Макрозообентос, Риби, Общ азот, Общ фосфор, БПК 5	Общата екологична оценка на ВТ се е понижила, заради оценката на състоянието на БЕЛ макрофити, който в ПУРБ 2 е бил в незвестно състояние и е анализиран за първи в периода на прилагане на ПУРБ 2. Общата оценка на физико-химичните елементи за качество се запазва умерено. Наблюдава се подобрение в оценката на специфичните замърсители от лошо в добро състояние. Река Русенски Лом преминава през Западната индустриална зона на гр. Русе. ВТ е последното тяло от поречието на Русенски Лом преди вливане в река Дунав. В тялото се констатира привнесено въздесйвтие от целия водосбор. ВТ се намира в НУЗ и се прилагат правилата за добра земеделска практика. Прилагат се мерки, свързани с намаляване на натоварването с биогенни замърсители (азот и фосфор). Във ВТ има значим натиск от заустване на битови и промишлени отпадъчни води. В ПУРБ 2022-2027 се предвижда реконструкция и модернизация на съществуващите ПСОВ. Необходимо е време за прилагане на мерките и отразяване на ефекта им върху състоянието на тялото. Вещствата Бромирани дифенилетиери и Живак са открити в матрица биота и са причина за лошото химично състояние. Вещствата са анализирани за първи път и по тази причина не следва да се разглежда, като влошаване на състоянието на водното тяло. Бромираните дифенилетиери и живакът не са открити в пробите от матрица вода. Бромираните дифенилетиери и живакът са от групата на устойчивите биоакмулиращи и токсични вещества ("повсеместни замърсители"). Необходимо е проучване на възможните източници на натиск, засилване на контрола върху изпусканите емисии от отпадъчни води и време за постигане на СКОС. Необходимо е извършване на допълнителни проучвания за потвърждаване на оценките и установяване на източниците	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1
85	Русенски Лом	BG1RL120R1113	естествено	R07	умерено	Макрозообентос, Общ азот, Общ фосфор	добро	неприложимо	чл. 4(4)(а)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ	чл. 4(4)(а)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ- удължен срок по Естествени причини причини- Макрозообентос, Общ азот, Общ фосфор	Общата оценка на екологичното състояние на тялото се подобрява спрямо ПУРБ 2 от лошо в умерено. Общата оценка по БЕК се подобрява към умерено. Влошаването на състоянието е прекратено. ВТ попада в земеделски район и НУЗ. За него се прилагат правилата за добра земеделска практика. Идентифицираният значим натиск във водното тяло е дифузен от селско стопанство и атмосферно отлагане. Допълнителното в тялото се констатира привнесено въздействие от разположените нагоре по течението водни тела. Изпълняват се мерки за намаляване на замърсяването в горните тела и е необходимо време за възстановяване на доброто състояние.	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1
86	Русенски Лом	BG1RL120R1213	естествено	R07	умерено	Макрозообентос, Общ азот, Общ фосфор	добро	неприложимо	чл. 4(4)(а)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ	чл. 4(4)(а)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ- удължен срок по Естествени причини причини- Макрозообентос, Общ азот, Общ фосфор	Общата оценка на екологичното състояние на тялото се подобрява спрямо ПУРБ 2 от лошо в умерено. Общата оценка по БЕК се подобрява към умерено. Влошаването на състоянието е прекратено. ВТ попада в земеделски район и НУЗ. За него се прилагат правилата за добра земеделска практика. Идентифицираният значим натиск във водното тяло е дифузен от селско стопанство и атмосферно отлагане. ВТ е последното от водосбора на река Черни Лом и се констатира привнесено въздействие от разположените нагоре по течението водни тела. Изпълняват се мерки за намаляване на замърсяването в горните тела и е необходимо време за възстановяване на доброто състояние.	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1
87	Русенски Лом	BG1RL200L1002	СМВТ	L12	умерен	Фитопланктон, Общ азот, Общ фосфор	добро	неприложимо	чл. 4(4)(а)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ	чл. 4(4)(а)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ- удължен срок по Естествени причини причини - Фитопланктон, Общ азот, Общ фосфор	Общата оценка на екологичното състояние на тялото се подобрява спрямо ПУРБ 2 от лошо в умерено. Общата оценка по БЕК се подобрява към умерено. Оценката на показателя БПК 5 се подобрява от лоша към добра. Влошаването на състоянието е прекратено. ВТ попада в слабо урбанизиран земеделски район и НУЗ. За него се прилагат правилата за добра земеделска практика. Идентифицираният значим натиск във водното тяло е дифузен от селско стопанство и атмосферно отлагане. ВТ тяло е язовир и е определено, като СМВТ и за него се прилагат допълнителни смекчаващи мерки. Необходимо е време за възстановяване на доброто състояние.	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1
88	Русенски Лом	BG1RL200L1004	СМВТ	L16	умерен	Фитопланктон, Общ азот	добро	неприложимо	Не	чл. 4(4)(а)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ- удължен срок по Естествени причини причини - Фитопланктон, Общ азот	В ПУРБ 2 водното тяло е било в неизвестно екологично и химично състояние. Тялото е мониторирано за първи в периода на прилагане ПУРБ 2 по тази причина не следва да се разглежда, като влошаване на състоянието на водното тяло. ВТ попада в слабо урбанизиран земеделски район и НУЗ. За него се прилагат правилата за добра земеделска практика. Идентифицираният значим натиск във водното тяло е дифузен от селско стопанство и атмосферно отлагане. ВТ тяло е язовир и е определено, като СМВТ и за него се прилагат допълнителни смекчаващи мерки. Констатира привнесено въздействие от разположените нагоре по течението водни тела. Изпълняват се мерки за намаляване на замърсяването в горните тела и е необходимо време за възстановяване на доброто състояние.	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1
89	Русенски Лом	BG1RL200L1006	СМВТ	L12	лош	Фитопланктон, Общ азот, Общ фосфор	добро	неприложимо	чл. 4(4)(а)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ	чл. 4(4)(а)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ- удължен срок по Естествени причини причини -Фитопланктон, Общ азот, Общ фосфор	Общата оценка на екологичното състояние на тялото се подобрява спрямо ПУРБ 2 . Общата оценка по БЕК също се подобрява. ВТ попада в слабо урбанизиран земеделски район и НУЗ. За него се прилагат правилата за добра земеделска практика. Идентифицираният значим натиск във водното тяло е точков от заустане на промишлени отпадъчни води и дифузен от селско стопанство и атмосферно отлагане. ВТ тяло е язовир и е определено, като СМВТ и за него се прилагат допълнителни смекчаващи мерки. Необходимо е време за възстановяване на доброто състояние.	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1

№	Поречие	Код на водното тяло	СМБТ/ИВТ/ Естествено водно тяло	Тип водното тяло	Екологично състояние/ потенциал	Показатели с отклонение от СКОС за добро екологично състояние	Химично състояние	Показатели с отклонения от СКОС за добро химично състояние	Изключение ПУРБ 2016-2021 г.	Основание и причини за изключения ПУРБ 2022-2027 г.	Обосновка изключения	Срок на изключението
90	Русенски Лом	BG1RL200R014	естествено	R08	умерено	Общ азот, БПК 5	добро	неприложимо	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ- удължен срок по Технически причини- Общ азот, БПК 5	Общата оценка на екологичното състояние на тялото се подобрява спрямо ПУРБ 2 от умерено в добро. Общата оценка по БЕК се подобрява от умерено към добро. Влошаването на състоянието на тялото е прекратено. ВТ попада в изцяло земеделски район и НУЗ. За него се прилагат правилата за добра земеделска практика. Идентифицираният значим натиск е точков от заустване на битови и промишлени отпадъчни води и дифузен от селско стопанство и атмосферно отлагане. В ПУРБ 2022-2027 са предвидени мерки за осигуряване на отвеждане и подходящо пречистване на отпадъчни води от населени места с под 2000 е.ж. Необходимо е време за прилагане на мерките и отразяване на ефекта им върху състоянието.	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1
91	Русенски Лом	BG1RL200R003	естествено	R08	умерено	Фитобентос, Макрозообентос, Общ азот	добро	неприложимо	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ- удължен срок по Технически причини- Фитобентос, Макрозообентос, Общ азот	Водното тяло (ВТ) е мониторирано за първи път през периода на прилагане на ПУРБ 2016-2021. Оценката на екологичното състояние на водното тяло в ПУРБ 2 е извършена на база подхода за групиране. ВТ попада в изцяло земеделски район и НУЗ. За него се прилагат правилата за добра земеделска практика. Идентифицираният значим натиск е точков от заустване на битови и промишлени отпадъчни води и дифузен от селско стопанство и атмосферно отлагане. В ПУРБ 2022-2027 са предвидени мерки за осигуряване на отвеждане и подходящо пречистване на отпадъчни води от населени места с под 2000 е.ж. Необходимо е време за прилагане на мерките и отразяване на ефекта им върху състоянието.	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1
92	Русенски Лом	BG1RL200R1005	естествено	R08	умерено	Макрозообентос, Общ азот, Al	добро	неприложимо	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ- удължен срок по Технически причини- Al Естествени причини причини- Макрозообентос, Общ азот	Общата оценка на екологичното състояние на тялото се запазва. Влошаването на тялото е прекратено. ВТ попада в изцяло земеделски район и НУЗ. За него се прилагат правилата за добра земеделска практика. Идентифицираният значим натиск е дифузен от селско стопанство и атмосферно отлагане. Констатира привнесено въздействие от разположените нагоре по течението водни тела. Изпълняват се мерки за намаляване на замърсяването в горните тела и е необходимо време за възстановяване на доброто състояние. От специфичните замърсители се открива алуминий с неустановен източник на натиск. Изведеният СГС-СКОС за алуминий е за мономерен неорганичен алуминий и не отчита токсичността на метала и е необходимо СГС- СКОС да бъде преразгледана. Необходимо е извършване на допълнителни проучвания.	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1
93	Русенски Лом	BG1RL200R1007	естествено	R08	умерено	Фитобентос, Риби, Общ азот, Общ фосфор, Al, Zn	добро	неприложимо	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ- удължен срок по Технически причини- Al, Zn, Фитобентос, Риби, Общ азот, Общ фосфор	ВТ попада в изцяло земеделски район и НУЗ. За него се прилагат правилата за добра земеделска практика. Идентифицираният значим натиск е точков от заустване на битови и промишлени отпадъчни води и дифузен от минна дейност, селско стопанство и атмосферно отлагане. В ПУРБ 2022-2027 са предвидени мерки за модернизация и реконструкция на съществуващите ПСОВ, въвеждане на по-строги ИЕО на титулярите на разрешителни за заустване и осигуряване на отвеждане и подходящо пречистване на отпадъчни води от населени места с под 2000 е.ж. Необходимо време за реализацията на предвидените мерки и отразяване на ефекта им върху състоянието на тялото. От специфичните замърсители се откриват цинк и алуминий с неустановен източник на натиск. Необходимо е извършване на допълнителни проучвания за установяване на източниците на натиск. Изведеният СГС-СКОС за алуминий е за мономерен неорганичен алуминий и не отчита токсичността на метала и е необходимо СГС- СКОС да бъде преразгледана.	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1
94	Русенски Лом	BG1RL900L1009	СМБТ	L12	умерен	Фитопланктон, Общ азот, Общ фосфор, Al	добро	неприложимо	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ- удължен срок по Технически причини- Al Естествени причини причини- Фитопланктон, Общ азот, Общ фосфор	Общата оценка на екологичното състояние на тялото се подобрява спрямо ПУРБ 2. Общата оценка по БЕК също се подобрява. Оценката на показателя БПК 5 също е подобрена от умерено в добро. ВТ попада в слабо урбанизиран земеделски район и НУЗ. За него се прилагат правилата за добра земеделска практика. Идентифицираният значим натиск във водното тяло е дифузен от селско стопанство и атмосферно отлагане. ВТ тяло е язовир и е определено, като СМБТ и за него се прилагат допълнителни смекчаващи мерки. Необходимо е време за възстановяване на доброто състояние. От специфичните замърсители се открива алуминий с неустановен източник на натиск. Изведеният СГС-СКОС за алуминий е за мономерен неорганичен алуминий и не отчита токсичността на метала и е необходимо СГС- СКОС да бъде преразгледана. Необходимо е извършване на допълнителни проучвания.	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1
95	Русенски Лом	BG1RL900L1011	СМБТ	L12	лош	Фитопланктон, Общ азот, Общ фосфор	неизвестно	неприложимо	Не	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ- удължен срок по Естествени причини причини- Фитопланктон, Общ азот, Общ фосфор	В ПУРБ 2 водното тяло е било в неизвестно екологично и химично състояние. Тялото е мониторирано за първи в периода на прилагане ПУРБ 2 по тази причина не следва да се разглежда, като влошаване на състоянието на водното тяло. ВТ попада в слабо урбанизиран земеделски район и НУЗ. За него се прилагат правилата за добра земеделска практика. Идентифицираният значим натиск във водното тяло е дифузен от селско стопанство и атмосферно отлагане. ВТ тяло е язовир и е определено, като СМБТ и за него се прилагат допълнителни смекчаващи мерки. Необходимо е време за възстановяване на доброто състояние.	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1

№	Поречие	Код на водното тяло	СМВТ/ИВТ/ Естествено водно тяло	Тип водното тяло	Екологично състояние/ потенциал	Показатели с отклонение от СКОС за добро екологично състояние	Химично състояние	Показатели с отклонения от СКОС за добро химично състояние	Изключение ПУРБ 2016-2021 г.	Основание и причини за изключения ПУРБ 2022-2027 г.	Обосновка изключения	Срок на изключението
96	Русенски Лом	BG1RL900R1012	естествено	R07	много лошо	Фитобентос, Макрозообентос, Риби, Разтворен кислород, Общ азот, Общ фосфор, БПК 5	добро	неприложимо	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ- удължен срок по Технически причини- Фитобентос, Макрозообентос, Риби, Разтворен кислород, Общ азот, Общ фосфор, БПК 5	Костатира се необходимост от прилагане на допълнителни мерки за овладяване на въздействието с отчитане на намеления оток в реката. Река Бели Лом преминава през урбанизираната територия на град Разград. Участъкът от реката в града е коригиран. Идентифицираният значим натиск е точков от заустване на битови и промишлени отпадъчни води и дифузен от селско стопанство, горско стопанство и атмосферно отлагане. ВТ попада в НУЗ и се прилагат правилата за добра земеделска практика. В ПУРБ 2022-2027 са предвидени мерки за модернизация и реконструкция на съществуващите ПСОВ, въвеждане на по-строги ИЕО на титулярите на разрешителни за заустване и осигуряване на отвеждане и подходящо пречистване на отпадъчни води от населени места с под 2000 е.ж. Необходимо време за реализацията на предвидените мерки и отразяване на ефекта им върху състоянието на тялото.	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1
97	Русенски Лом	BG1RL900R1112	естествено	R07	умерено	Макрофити, Макрозообентос, Общ азот, Общ фосфор, Al	добро	неприложимо	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ- удължен срок по Технически причини- Макрофити, Макрозообентос, Общ азот, Общ фосфор, Al	Общата оценка на екологичното състояние на водното тяло е подобрена спрямо ПУРБ 2 от лошо в умерено. ВТ се намира надолу по течението след ВТ с код BG1RL900R1012 и се констатира привнесено въздействие. В горното тяло са предвидени допълнителни мерки за овладяване на въздействието. Прилагането на мерките ще се отрази благоприятно и на това ВТ, но е необходимо време. Идентифицираният значим натиск е точков от заустване на промишлени отпадъчни води и дифузен от селско стопанство и атмосферно отлагане. ВТ попада в НУЗ и се прилагат правилата за добра земеделска практика. Допълнително за ВТ в ПУРБ 2022-2027 са предвидени мерки за въвеждане на по-строги ИЕО на титулярите на разрешителни за заустване. От специфичните замърсители се открива алуминий с неустановен източник на натиск. Изведеният СГС-СКОС за алуминий е за мономерен неорганичен алуминий и не отчита токсичността на метала и е необходимо СГС- СКОС да бъде преразгледана. Необходимо е извършване на допълнителни проучвания.	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1
98	Русенски Лом	BG1RL900R1212	естествено	R07	умерено	Макрозообентос, Общ азот	добро	неприложимо	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ- удължен срок по Естествени причини причини- Макрозообентос, Общ азот	Общата оценка на екологичното състояние на тялото се запазва, като се констатира подобрение на оценката на БЕК фитобентос. ВТ попада в слабо урбанизиран земеделски райо и НУЗ. Прилагат се правилата за добра земеделска практика.Идентифицираният значим натиск е дифузен от селско стопанство и атмосферно отлагане. Необходимо е време за отразяване на ефекта от приложените мерки върху състоянието.	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1
99	Вит	BG1VT100R009	СМВТ	R07	умерен	Макрофити, Фитобентос, Риби, Общ азот	не достигащо добро	Флуорантен, Бромирани дифенилетири, Живак	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ- удължен срок по Естествени причини причини- Макрофити, Фитобентос, Риби, Общ азот Технически причини- Флуорантен, Бромирани дифенилетири, Живак	Общата оценка на екологичното състояние на тялото се запазва. ВТ е последното тяло поречието на река Вит преди вливане в река Дунав и се констатира привнесено въздействие от телата, разположени нагоре по течението. Във ВТ зауства ГПСОВ на град Плевен, Долна Митрополия и Тръстеник. Идентифицираният значим натиск е точков от заустване на битови и промишлени отпадъчни води и дифузен от селско стопанство и атмосферно отлагане. ВТ попада в НУЗ и се прилагат правилата за добра земеделска практика. В периода на изпълнение на ПУРБ 2 се извърши реконструкция на ГПСОВ на Плевен. Необходимо е време, за да могат приложените мерки да сев отразят на състоянието на ВТ. Причината за лошото химично състояние са отклоненията от СКОС на веществата Флуорантен, Бромирани дифенилетири и Живак. Веществата са анализирани за първи път и по тази причина не следва да се разглежда, като влошаване на състоянието на водното тяло. Веществата Бромирани дифенилетири и Живак са открити в матрица биота и не са откриват в пробите от матрица вода. Бромираните дифенилетири и живакът са от групата на устойчивите биоакмулиращи и токсични вещества ("повсеместни замърсители"). Необходимо е проучване на възможните източници на натиск, засилване на контрола върху изпусканияте емисии от отпадъчни води и време за постигане на СКОС. В тялото не са идентифицирани значими точкови източници на флуорантен. Флуорантенът е полицикличен ароматен въглеводород и е необходимо провеждане на допълнителни проучвания за идентифициране на източника на натиск	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1
100	Вит	BG1VT200R008	СМВТ	R08	много лош	Фитобентос, Макрозообентос, Разтворен кислород, Общ азот, Общ фосфор, БПК 5	добро	неприложимо	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ- удължен срок по Технически причини- Фитобентос, Макрозообентос, Разтворен кислород, Общ азот, Общ фосфор, БПК 5	Общата оценка състоянието по физико-химичните елементи за качество се запазва. Констатира се подобрение по специфичните замърсители желязо и манган, които в ПУРБ 2 са били с отклонения и понижение на състоянието по БЕК фитобентос. Във водосбора на водното тяло попадат 2 изградени язовира и корекция. ВТ е определено, като СМВТ и за него се прилагат смекчаващи мерки. Реката преминава през град Плевен, вкл. през индустриалната зона на града. Идентифицираният значим натиск е точков от заустване на промишлени отпадъчни води и дифузен от селско стопанство и атмосферно отлагане. ВТ попада в НУЗ и се прилагат правилата за добра земеделска практика. В ПУРБ 2022-2027 са предвидени мерки за въвеждане на по-строги ИЕО на титулярите на разрешителни за заустване. Допълнително е необходимо да се извърши проучване за потенциални (неидентифицирани до момента) източници на натиск.	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1

№	Поречие	Код на водното тяло	СМВТ/ИВТ/ Естествено водно тяло	Тип водното тяло	Екологично състояние/ потенциал	Показатели с отклонение от СКОС за добро екологично състояние	Химично състояние	Показатели с отклонения от СКОС за добро химично състояние	Изключение ПУРБ 2016-2021 г.	Основание и причини за изключения ПУРБ 2022-2027 г.	Обосновка изключения	Срок на изключението
101	Вит	BG1VT307R1007	естествено	R04	умерено	Общ азот	не достигащо добро	Бромирани дифенилетиери, Живак	чл. 4(4)(а)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ	чл. 4(4)(а)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ- удължен срок по Технически причини- Бромирани дифенилетиери, Живак Естествени причини- Общ азот	Водното тяло е с подобро екологично състояние. Влошаването е прекратено. Общата оценка по БЕК е подобрена спрямо ПУРБ 2 от лошо към добро. Констатира се подобрене на оценката на състоянието на общия фосфор, а оценката на останалите физико-химични показатели се запазва. ВТ се намира в НУЗ и се прилагат правилата за добра земеделска практика. Прилагат се мерки, свързани с намаляване на натоварването с биогенни замърсители (азот и фосфор). ВТ се намира в предимно селско стопански район, в който няма значителна урбанизация. Реката преминава през няколко населени места. В ПУРБ 2022-2027 са предвидени мерки за овладяване на натиска от земеделие. Веществата Бромирани дифенилетиери и Живак са открити в матрица биота и са причина за лошото химично състояние. Веществата са анализирани за първи път и по тази причина не следва да се разглежда, като влошаване на състоянието на водното тяло. Бромираните дифенилетиери и живакът не са открити в пробите от матрица вода. Бромираните дифенилетиери и живакът са от групата на устойчивите биоакумулиращи и токсични вещества ("повсеместни замърсители"). Необходимо е проучване на възможните източници на натиск, засилване на контрола върху изпусканите емисии от отпадъчни води и време за постигане на СКОС. Необходимо е извършване на допълнителни проучвания за потвърждаване на оценките и установяване на източниците	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1
102	Вит	BG1VT600R006	естествено	R04	умерено	Макрофити, Общ азот	добро	неприложимо	Не	чл. 4(4)(а)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ- удължен срок по Естествени причини- Макрофити, Общ азот	Общата не оценка на физико-химичните показатели се запазва, като се констатира подобрене по показател общ фосфор. Запазва се оценката на състоянието на БЕК фитобентос, макрозообентос, БЕК риби е подобрен от добро към отлично състояние и се наблюдава понижение на оценката на БЕК макрофити ВТ попада в слабо урбанизиран район. Идентифицираният значим натиск е точков от заустване на битови отпадъчни води и дифузен от селско стопанство и атмосферно отлагане. ВТ попада частично в НУЗ и се прилагат правилата за добра земеделска практика. Прилагат се мерки. През 2018 г. Община Угърчин е започнала изпълнението на проект за изграждане на ПСОВ. Необходимо е време за отразяване на ефекта от ПСОВ върху състоянието на тялото.	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1
103	Вит	BG1VT789R1105	естествено	R02	умерено	Макрофити, Общ азот, Общ фосфор, БПК 5	добро	неприложимо	Не	чл. 4(4)(а)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ- удължен срок по Технически причини- Макрофити, Общ азот, Общ фосфор, БПК 5	В ПУРБ 2 водното тяло е било в неизвестно екологично и химично състояние. Тялото е мониторирано за първи в периода на прилагане ПУРБ 2 по тази причина не следва да се разглежда, като влошаване на състоянието на водното тяло. ВТ попада в полупланински слабо урбанизиран район. Идентифицираният значим натиск е точков от заустване на промишлени отпадъчни води и дифузен от селско стопанство и атмосферно отлагане. В ПУРБ 2022-2027 са предвидени мерки за въвеждане на по-строги ИЕО на титулярите на разрешителни за заустване и осигуряване на отвеждане и подходящо пречистване на отпадъчни води от населени места с под 2000 е.ж. Необходимо е време за реализация на мерките и отразяването им в състоянието на тялото.	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1
104	Реки западно от Огоста	BG1WO100R001	естествено	R08	умерено	Фитобентос, Макрозообентос, Al, Mn, Zn, Cu	не достигащо добро	Кадмий, Бромирани дифенилетиери, Живак	чл. 4(4)(а)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ	чл. 4(4)(а)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ- удължен срок по Технически причини- Al, Mn, Zn, Cu, Кадмий, Бромирани дифенилетиери, Живак Естествени причини- Фитобентос, Макрозообентос	Констатира се подобрене на общата оценка на екологичното състояние от много лошо към умерено. Констатира се подобрене на оценките на БЕК макрофити и фитобентос и на физико-химичните показатели общ азот и БПК 5. Общата оценка по физико-химични показатели също се подобрява. Река Тимок извира и се влива в река Дунав на територията на Р Сърбия. На територията на Р България реката е с дължина около 15 км. В българския участък на реката не са идентифицирани значими източници на натиск. В ПУРБ 2022-2027 е планирана мярка за извършване на допълнителни проучвания. От специфичните замърсители се открива алуминий с неустановен източник на натиск. Изведеният СГС- СКОС за алуминий е за мономерен неорганичен алуминий и не отчита токсичността на метала и е необходимо СГС- СКОС да бъде преразгледана. Необходимо е извършване на допълнителни проучвания. Веществата Бромирани дифенилетиери и Живак са открити в матрица биота и са причина за лошото химично състояние. Веществата са анализирани за първи път и по тази причина не следва да се разглежда, като влошаване на състоянието на водното тяло. Бромираните дифенилетиери и живакът не са открити в пробите от матрица вода. Бромираните дифенилетиери и живакът са от групата на устойчивите биоакумулиращи и токсични вещества ("повсеместни замърсители"). Необходимо е проучване на възможните източници на натиск, засилване на контрола върху изпусканите емисии от отпадъчни води и време за постигане на СКОС.	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1
105	Реки западно от Огоста	BG1WO200L1003	СМВТ	L12	умерен	Общ азот	неизвестно	неприложимо	чл. 4(4)(а)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ	чл. 4(4)(а)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ- удължен срок по Естествени причини - Общ азот	Общата оценка на екологичното състояние се подобрява спрямо ПУРБ 2 от лошо до умерено. Общата оценка на БЕК се подобрява от лоша до отлична. Общата оценка на физико-химичните показатели се запазва, като се констатира подобрене по БПК 5. Влошаването на състоянието е прекратено ВТ се намира в слабо населен район. Идентифицираният значим натиск е точков от заустване на промишлени отпадъчни води и дифузен от аквакултури и атмосферно отлагане. Приложени са мерки за намаляване на въздействието, но е необходимо време ефекта да се отрази на състоянието на тялото.	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1

№	Поречие	Код на водното тяло	СМБТ/ИВТ/ Естествено водно тяло	Тип водното тяло	Екологично състояние/ потенциал	Показатели с отклонение от СКОС за добро екологично състояние	Химично състояние	Показатели с отклонения от СКОС за добро химично състояние	Изключение ПУРБ 2016-2021 г.	Основание и причини за изключения ПУРБ 2022-2027 г.	Обосновка изключения	Срок на изключението
106	Реки западно от Огоста	BG1WO200R004	естествено	R08	умерено	Макрозообентос, Риби, Общ азот, БПК 5	неизвестно	неприложимо	Не	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ- удължен срок по Технически причини - Макрозообентос, Риби, Общ азот, БПК 5	ВТ попада в граничен район със слаба урбанизация. Частично попада в НУЗ и се прилагат правилата за добра земеделска практика Идентифицираният значим натиск е дифузен от селско стопанство и атмосферно отлагане. Във водосбора на водното тяло не са идентифицирани точкови източници на натиск. Необходимо провеждане на допълнително проучване за установяване на натиск и предприемане на по-конкретни мерки.	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1
107	Реки западно от Огоста	BG1WO300L1006	СМБТ	L12	умерен	Общ азот, Общ фосфор, Al	неизвестно	неприложимо	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ- удължен срок по Технически причини - Al Естествени причини- Общ азот, Общ фосфор	Общата оценка на екологичното състояние на тялото е подобрена от лоша в умерена. Общата оценка по БЕК е подобрена от лоша към добра. Общата оценка на физико-химичните показатели се запазва, като се констатира подобрение по БПК 5 и понижение на показателя общ фосфор. Влошаването на състоянието на тялото е прекратено. Изпълнени са мерки за ограничаване на въздействието, но е необходимо време за постигане на добро състояние. ВТ попада в граничен район със слаба урбанизация. Идентифицираният значим натиск е дифузен от атмосферно отлагане. Във водосбора на водното тяло не са идентифицирани точкови източници на натиск. От специфичните замърсители се открива алуминий с неустановен източник на натиск. Изведеният СГС-СКОС за алуминий е за мономерен неорганичен алуминий и не отчита токсичността на метала и е необходимо СГС- СКОС да бъде преразгледана. Необходимо е извършване на допълнителни проучвания.	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1
108	Реки западно от Огоста	BG1WO300R1007	естествено	R08	умерено	Общ азот, БПК 5	добро	неприложимо	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ- удължен срок по Технически причини - Общ азот, БПК 5	Общата оценка на екологичното състояние се запазва. Констатира се подобрение на общата оценка БЕК (от умерено към добро). ВТ попада в слабо урбанизиран район и частично в НУЗ и се прилагат правилата за добра земеделска практика. Идентифицираният значим натиск е точков от заустване на битови отпадъчни води и дифузен от селско стопанство и атмосферно отлагане. В Плана за интегрирано развитие на Община Кула е посочено, че предстои разработване на проект за изграждане на ПСОВ и доизграждане на канализационната мрежа в Общината. Необходимо е време за прилагане на мярката и отразяване на ефекта ѝ върху състоянието на тялото.	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1
109	Реки западно от Огоста	BG1WO600L1014	СМБТ	L16	умерен	Общ фосфор	неизвестно	неприложимо	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ- удължен срок по Естествени причини- Общ фосфор	Общата оценка на екологичното състояние се подобрява. Констатира се подобрение на общата оценка БЕК . ВТ попада в слабо урбанизиран район и частично в НУЗ и се прилагат правила за добра земеделска практика. Идентифицираният значим натиск е дифузен от селско стопанство. Във водосбора на водното тяло не са идентифицирани точкови източници на натиск. Предприети са мерки за намаляване на биоогенното замърсяване, но е необходимо време, за да се отрази на състоянието.	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1
110	Реки западно от Огоста	BG1WO600R1014	естествено	R08	умерено	Макрофити, Фитобентос, Риби	добро	неприложимо	Не	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ- удължен срок по Технически причини- Макрофити, Фитобентос, Риби	Водното тяло (ВТ) е мониторирано за първи път през периода на прилагане на ПУРБ 2016-2021. Оценката на екологичното състояние на водното тяло в ПУРБ 2 е извършена на база подхода за групиране. ВТ е разположено след язори Христо Смирненски и в слабо урбанизиран район. Във водното тяло няма идентифициран значим хидроморфологичен натиск. Във водното тяло е идентифициран натиск от инвазивни видове. Необходимо е извършване на допълнително проучване на натиска, който оказва въздействие върху състоянието на БЕК	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1
111	Реки западно от Огоста	BG1WO600R1712	естествено	R02	умерено	Общ фосфор, БПК 5	не достигащо добро	Трибутилкалаени съединения, Бромирани дифенилетири, Живак	Не	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в, т. 1в от ЗВ- удължен срок по технически причини- Общ фосфор, БПК 5, Трибутилкалаени съединения, Бромирани дифенилетири, Живак	Общата оценка на състоянието по БЕК се запазва добра. Констатира се понижение на физико-химичните показатели БПК 5 и общ фосфор. ВТ се намира непосредствено под речните водовохащания- високопланински район без урбанизация и земеделие. Необходимо е провеждане на допълнителни проучвания за установяване на причините (източниците) за пониженото екологично състояние. Причината за лошото химично състояние е отклонение от СКОС на показателите Трибутилкалаени съединения, Бромирани дифенилетири и Живак. Бромираните дифенилетири, живакът и трибутилкалай са анализирани за първи път и по тази причина не следва да се разглежда, като влошаване на състоянието на водното тяло. Показателите са от групата на устойчивите биоакмулиращи и токсични вещества ("повсеместни замърсители"). Веществата Бромирани дифенилетири и Живак са открити в матрица биота и не са открити в пробите от матрица вода. Необходимо е извършване на допълнителни проучвания за потвърждаване на оценките и установяване на източниците.	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1

№	Поречие	Код на водното тяло	СМВТ/ИВТ/ Естествено водно тяло	Тип водното тяло	Екологично състояние/ потенциал	Показатели с отклонение от СКОС за добро екологично състояние	Химично състояние	Показатели с отклонения от СКОС за добро химично състояние	Изключение ПУРБ 2016-2021 г.	Основание и причини за изключения ПУРБ 2022-2027 г.	Обосновка изключения	Срок на изключението
112	Реки западно от Огоста	BG1WO800L1020	СМВТ	L16	умерен	Фитопланктон, Фитобентос, Общ азот, Общ фосфор, AI	добро	неприложимо	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ- удължен срок по Технически причини- AI, Фитопланктон, Фитобентос, Общ азот, Общ фосфор	Общата оценка на екологичното състояние на тялото и оценката на БЕК са подобрени от много лошо в умерено. Оценката на физико-химичните показатели се запазва, като се констатира подобрение на показателя БПК 5. ВТ е язовир и е определен, като СМВТ, за което се прилагат допълнителни смекчаващи мерки. ВТ попада в земеделски район. Идентифицираният значим натиск е точков от заустване на битови и промишлени отпадъчни води и дифузен от селско стопанство и атмосферно отлагане. ВТ попада в НУЗ и се прилагат правилата за добра земеделска практика. Прилагат се мерки за намаляване на въздействието от земеделските дейности, но е необходимо време за подобряване на състоянието. От специфичните замърсители се открива алуминий с неустановен източник на натиск. Изведеният СГС-СКОС за алуминий е за мономерен неорганичен алуминий и не отчита токсичността на метала и е необходимо СГС- СКОС да бъде преразгледана. Необходимо е извършване на допълнителни проучвания.	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1
113	Реки западно от Огоста	BG1WO800R1016	естествено	R08	умерено	Общ азот, БПК 5	не достигащо добро	Бромирани дифенилетери, Живак	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ- удължен срок по Технически причини- Бромирани дифенилетери, Живак, Общ азот, БПК 5	Общата оценка на състоянието на БЕК е подобрена спрямо ПУРБ 2 от умерено към добро. Оценката на състояние по специфични замърсители също е подобрена от лошо към добро. Запазва се общата оценка на физико-химичните елементи за качество, като се констатира понижаване на оценката на показател БПК 5. ВТ обхваща водосбора на цялата река до вливане в река Дунав. ВТ се намира в НУЗ и се прилагат правилата за добра земеделска практика. Прилагат се мерки, свързани с намаляване на натоварването с биогенни замърсители (азот и фосфор). ВТ се намира в предимно селско стопански район, в който няма значителна урбанизация. Реката преминава през няколко населени места. В ПУРБ 2022-2027 са предвидени мерки за овладяване на натиска от биогенно замърсяване. Веществата Бромирани дифенилетери и Живак са открити в матрица биота и са причина за лошото химично състояние. Веществата са анализирани за първи път и по тази причина не следва да се разглежда, като влошаване на състоянието на водното тяло. Бромираните дифенилетери и живакът не са открити в пробите от матрица вода. Бромираните дифенилетери и живакът са от групата на устойчивите биоакмулиращи и токсични вещества ("повсеместни замърсители"). Необходимо е проучване на възможните източници на натиск, засилване на контрола върху изпусканияте емисии от отпадъчни води и време за постигане на СКОС. Необходимо е извършване на допълнителни проучвания за потвърждаване на оценките и установяване на източниците.	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1
114	Янтра	BG1YN130R1029	естествено	R07	умерено	Макрофити, Макрозообентос	не достигащо добро	Бромирани дифенилетери, Живак	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ- удължен срок по Технически причини- Бромирани дифенилетери, Живак, Макрофити, Макрозообентос	Общото екологично състояние на тялото се запазва и няма влошаване. Констатира се подобрение на състоянието на БЕК риби спрямо ПУРБ 2 от добро към отлично. Общата оценка на физико-химичните елементи и специфичните замърсители се подобрява към добро. Оценката на БЕК макрофити и макрозообентос се запазва. ВТ се намира в долната част на поречието на река Янтра на вливане в река Дунав. В тялото се наблюдава и привнесено въздействие от целие водосбор. ВТ е в НУЗ и се прилагат правилата за добра земеделска практика. Изпълнените мерки са се отразили на оценката на специфичните замърсители, но е необходимо време ефекта да се отрази и на БЕК. Във ВТ има морфологични изменения, свързани със защита от наводнения, които оказват допълнително въздействие върху БЕК. В ПУРБ 2022-2027 са планирани прилагане на допълнителни смекчаващи мерки за БЕК. Веществата Бромирани дифенилетери и Живак са открити в матрица биота и са причина за лошото химично състояние. Веществата са анализирани за първи път и по тази причина не следва да се разглежда, като влошаване на състоянието на водното тяло. Бромираните дифенилетери и живакът не са открити в пробите от матрица вода. Бромираните дифенилетери и живакът са от групата на устойчивите биоакмулиращи и токсични вещества ("повсеместни замърсители"). Необходимо е проучване на възможните източници на натиск, засилване на контрола върху изпусканияте емисии от отпадъчни води и време за постигане на СКОС. Необходимо е извършване на допълнителни проучвания за потвърждаване на оценките и установяване на източниците.	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1
115	Янтра	BG1YN200R028	естествено	R08	умерено	Фитобентос, Макрозообентос, Общ азот, Общ фосфор, БПК 5, AI	неизвестно	неприложимо	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ- удължен срок по Технически причини- AI Естествени причини- Фитобентос, Макрозообентос, Общ азот, Общ фосфор, БПК 5,	Оценката на състоянието на водното тяло се запазва непроменена. ВТ попада в основно земеделски район и в НУЗ. Прилагат се правилата за добра земеделска практика. Идентифицираният значим натиск е дифузен от селско стопанство и атмосферно отлагане. В тялото не е идентифициран значим точков натиск. Прилагат се мерки за намаляване на натиска от земеделие, но е необходимо време за подобряване на състоянието. От специфичните замърсители се открива алуминий с неустановен източник на натиск. Изведеният СГС-СКОС за алуминий е за мономерен неорганичен алуминий и не отчита токсичността на метала и е необходимо СГС- СКОС да бъде преразгледана. Необходимо е извършване на допълнителни проучвания.	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1

№	Поречие	Код на водното тяло	СМБТ/ИВТ/ Естествено водно тяло	Тип водното тяло	Екологично състояние/ потенциал	Показатели с отклонение от СКОС за добро екологично състояние	Химично състояние	Показатели с отклонения от СКОС за добро химично състояние	Изключение ПУРБ 2016-2021 г.	Основание и причини за изключения ПУРБ 2022-2027 г.	Обосновка изключения	Срок на изключениято
116	Янтра	BG1YN300R026	естествено	R08	умерено	Фитобентос, Макрозообентос, Общ азот	неизвестно	неприложимо	чл. 4(4)(а)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ	чл. 4(4)(а)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ- удължен срок по Естествени причини- Фитобентос, Макрозообентос, Общ азот	Оценката на състоянието на водното тяло се запазва непроменена. Подобрена е оценката по показателите ПБК 5 и общ фосфор. ВТ попада в основно земеделски район и в НУЗ. Прилагат се правилата за добра земеделска практика. Идентифицираният значим натиск е дифузен от селско стопанство и атмосферно отлагане. В тялото не е идентифициран значим точков натиск. Прилагат се мерки за намаляване на натиска от земеделие, но е необходимо време за подобряване на състоянието.	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1
117	Янтра	BG1YN307R1027	естествено	R07	умерено	Фитобентос, Макрозообентос	неизвестно	неприложимо	Не	чл. 4(4)(а)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ- удължен срок по Технически причини- Фитобентос, Макрозообентос	В ПУРБ 2 водното тяло е било в неизвестно екологично и химично състояние. Тялото е мониторирано за първи в периода на прилагане ПУРБ 2 и по тази причина не следва да се разглежда, като влошаване на състоянието на водното тяло. ВТ попада в НУЗ и се прилагат правилата за добра земеделска практика. Водното тяло е коригирано с цел защита от наводнения. Идентифицираният значим натиск за тялото е свързан с хидроморфологичните изменения. Съгласно приложения подход за определяне на СМБТ, ВТ не минава критериите и не е определено, като СМБТ. Счита се, че тялото може да постигне добро състояние. В ПУРБ 2022-2027 са планирани мерки за <i>Идентифициране и картиране на миграционни бариери по течението на основните реки, вкл. идентифициране на предназначението и собственика на съоръженията</i> и <i>Разработване на програма и премахване на нефункциониращите миграционни бариери</i>	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1
118	Янтра	BG1YN307R1127	естествено	R07	умерено	Макрофити, Фитобентос	добро	неприложимо	Не	чл. 4(4)(а)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ- - удължен срок по Технически причини-Макрофити, Фитобентос	Общата оценка на физико-химичните показатели се запазва добра. БЕК макрофити и фитобентос са били в незвестно състояние в ПУРБ 2 и се мониторират за първи в периода на прилагане ПУРБ 2, по тази причина не следва да се разглежда, като влошаване на състоянието на водното тяло. БЕК риби запазва добро състоянието. ВТ се намира в слабо урбанизиран район и попада в НУЗ. Прилагат се правила за добра земеделска практика. Във водното тяло е идентифициран натиск от инвазивни видове. В ПУРБ 2022-2027 е планирана мярка за Проучване разпространението на инвазивни биологични видове и тяхното въздействие върху екологичното състояние (потенциал) на водните тела.	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1
119	Янтра	BG1YN400L1009	СМБТ	L14	умерен	Общ фосфор	не достигащо добро	Бромирани дифенилетири, Живак	Не	чл. 4(4)(а)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ- удължен срок по Технически причини- Бромирани дифенилетири, Живак, Общ фосфор	Общата оценка на състоянието по БЕК се запазва добра. Оценката по показателя общ азот е подобрена спрямо ПУРБ 2 от умерено в отлично. ВТ е в НУЗ и се прилагат правилата за добра земеделска практика. Водното тяло е язовир, изграден на река и за него се прилагат смекчаващи мерки за БЕК. В язовира е констатиран натиск от аквакултури. В ПУРБ 2022-2027 са планирани мерки, насочени към овладяване на натиска от аквакултури. Веществата Бромирани дифенилетири и Живак са открити в матрица биота и са причина за лошото химично състояние. Веществата са анализирани за първи път и по тази причина не следва да се разглежда, като влошаване на състоянието на водното тяло. Бромираните дифенилетири и живакът не са открити в пробите от матрица вода. Бромираните дифенилетири и живакът са от групата на устойчивите биоаккумулиращи и токсични вещества ("повсеместни замърсители"). Необходимо е проучване на възможните източници на натиск, засилване на контрола върху изпусканияте емисии от отпадъчни води и време за постигане на СКОС.	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1
120	Янтра	BG1YN400R007	естествено	R04	умерено	Общ азот, Al	добро	неприложимо	чл. 4(4)(а)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ	чл. 4(4)(а)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ- удължен срок по Технически причини- Общ азот, Al	Общата оценка на екологичното състояние на тялото се запазва. Общата оценка на БЕК се подобрява спрямо ПУРБ 2 от умерена към добра. Констатира се подобрение и на състоянието по показателя общ фосфор от умерено към добро. ВТ се намира в слабо урбанизиран район. Във водосбора му попадат 2 малки населени места. Идентифицираният значим натиск е дифузен от атмосферни отлагания. Необходимо е да се извършат допълнителни проучвания за установява на степента на въздействие на дифузния натиск и за потенциален точков източник на натиск за предприемане на по-конкретни мерки, свързани с постигане на добро състояние. От специфичните замърсители се открива алуминий с неустановен източник на натиск. Изведеният СГС- СКОС за алуминий е за мономерен неорганичен алуминий и не отчита токсичността на метала и е необходимо СГС- СКОС да бъде преразгледана. Необходимо е извършване на допълнителни проучвания.	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1
121	Янтра	BG1YN400R010	естествено	R04	умерено	Макрозообентос, Общ азот	добро	неприложимо	чл. 4(4)(а)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ	чл. 4(4)(а)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ- удължен срок по Естествени причини- Макрозообентос, Общ азот	Общата оценка на екологичното състояние се запазва. Общата оценка на БЕК остава непроменена, като оценката на БЕК макрофити е добра. Констатира се подобряване на оценката на показателя общ фосфор. ВТ се намира в слабо урбанизиран район. Във водосбора му попадат малки населени места. Реката преминава през няколко населени места. Частично попада в НУЗ и се прилагат правилата за добра земеделска практика. Идентифицираният значим натиск е дифузен от селско стопанство и атмосферни отлагания. Приложени са мерки за намаляване на въздействието. Необходимо е време за реализация на мерките и отразяването им в състоянието на тялото.	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1

№	Поречие	Код на водното тяло	СМВТ/ИВТ/ Естествено водно тяло	Тип водното тяло	Екологично състояние/ потенциал	Показатели с отклонение от СКОС за добро екологично състояние	Химично състояние	Показатели с отклонения от СКОС за добро химично състояние	Изключение ПУРБ 2016-2021 г.	Основание и причини за изключения ПУРБ 2022-2027 г.	Обосновка изключения	Срок на изключението
122	Янтра	BG1YN400R011	естествено	R04	умерено	Общ азот	не достигащо добро	Трибутилкалаени съединения	чл. 4(4)(а)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ	чл. 4(4)(а)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ- удължен срок по Технически причини- Трибутилкалаени съединения Естествени причини- Общ азот	Общата оценка на БЕК е подобрена спрямо ПУРБ 2 от умерено към добро. Подобрена е оценка на физико-химичния показател общ фосфор. Крайната оценка на физико-химичните показатели се запазва и не се констатира влошаване на състоянието. ВТ е в НУЗ и се прилагат правилата за добра земеделска практика. Водното тяло се намира в предимно земеделски район. Прилагат се мерки за намаляване на натиска от селскостопански източници. Причината за лошото химично състояние е отклонение от СКОС на показателя Трибутилкалаени съединения. Веществото трибутилкалай е анализирано за първи път и по тази причина не следва да се разглежда, като влошаване на състоянието на водното тяло. Трибутилкалаените съединения са от групата на устойчивите биоакмулиращи и токсични вещества ("повсеместни замърсители"). Необходимо е проучване на възможните източници на натиск, засилване на контрола върху изпусканияте емисии от отпадъчни води и време за постигане на СКОС.	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1
123	Янтра	BG1YN400R1002	естествено	R02	умерено	Общ фосфор, БПК 5	добро	неприложимо	Не	чл. 4(4)(а)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ- удължен срок по Технически причини- Общ фосфор, БПК 5	Общата оценка на БЕК се запазва добра. Общата оценка на физико-химичните показатели се запазва, Показателят общ азот се подобрява от умерено към добро състояние. ВТ се намира в полупланински район. Източникът на натиска е неизвестен. Необходимо да се извърши проучване за установяване на източника и прилагане на конкретни мерки за подобряване на състоянието.	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1
124	Янтра	BG1YN400R1003	естествено	R04	умерено	Фитобентос, Макрозообентос	не достигащо добро	флуорантен		чл. 4(4)(а)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ- удължен срок по Технически причини	Общата оценка на екологичното състояние се запазва. Констатира се подобрение на общата на физико-химичните показатели, както и по отделните оценки на показателите общ азот и общ фосфор. Реката Росица преминава през урбанизираната територия на град Севлиево. ВТ попада в НУЗ и се прилагат правилата за добра земеделска практика. Идентифицираният значим натиск е точков от заустване на пречистени битови и промишлени отпадъчни води и дифузен от атмосферно отлагане. В ПУРБ 2022-2027 са предвидени мерки за въвеждане на по-строги ИЕО на титулярите на разрешителни за заустване. Причината за лошото химично състояние е отклонение от СКОС на показателя Флуорантен. Веществото Флуорантен е анализирано за първи път и по тази причина не следва да се разглежда, като влошаване на състоянието на водното тяло. В тялото не са идентифицирани значими точкови източници на флуорантен. Флуорантенът е полицикличен ароматен въглеводород и е необходимо провеждане на допълнителни проучвания за идентифициране на източника на натиск	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1
125	Янтра	BG1YN400R006	естествено	R04	умерено	Общ азот	добро	неприложимо	Не	чл. 4(4)(а)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ- удължен срок по Технически причини	Общата оценка на БЕК се запазва добра. Констатира се подобрение на оценката на показател общ фосфор от умерено към отлично. ВТ попада в слабо урбанизиран район- 2 малко населени места. ВТ частично попада в НУЗ и се прилагат правила за добра земеделска практика. Идентифицираният значим натиск е дифузен от селско стопанство и атмосферно отлагане. Във водното тяло не е идентифициран значим точко натиск. Необходимо е да се извършат допълнителни проучвания за установяване на степента на въздействие на дифузията натиск и за потенциален точков източник на натиск за предприемане на по-конкретни мерки, свързани с постигане на добро състояние.	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1
126	Янтра	BG1YN400R1012	естествено	R07	умерено	Макрофити, Макрозообентос	добро	неприложимо	Не	чл. 4(4)(а)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ- удължен срок по Технически причини	В ПУРБ 2 водното тяло е било в неизвестно екологично и химично състояние. Тялото е мониторирано за първи в периода на прилагане ПУРБ 2 по тази причина не следва да се разглежда, като влошаване на състоянието на водното тяло. Реката преминава през няколко населени места. Идентифицираният значим натиск за ВТ е точков от заустване на пречистени битови и промишлени отпадъчни води и хидроморфологичен. В ПУРБ 2022-2027 са планира мерки за смекчаване на хидроморфологичния натиск и за осигуряване на напречната свързаност на реката.	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1
127	Янтра	BG1YN600L1024	СМВТ	L12	умерен	Фитопланктон, Общ азот	добро	неприложимо	чл. 4(4)(а)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ	чл. 4(4)(а)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ- удължен срок по Технически причини	Общата оценка екологичното състояние на тялото се запазва. Котстатира се подобрение на състоянието по показател БПК 5. ВТ попада в сравнително гъсто населен район и частично в НУЗ. Прилагат се правила за добра змеделска практика. Във водосбора на ВТ попада град Омуртаг. Идентифицираният значим натиск във водосбора на ВТ е точков от заустване на пречистени промишлени отпадъчни води и дифузно от атмосферно отлагане. ВТ е язовир и за него се прилагат смекчаващи мерки. В ПУРБ 2022-2027 са планирани мерки за определяне на СО2 и за въвеждане на по-строги ИЕО на титулярите на разрешителни за заустване. Необходимо е време за прилагане на мерките и отразяването им в състоянието на тялото	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1

№	Поречие	Код на водното тяло	СМВТ/ИВТ/ Естествено водно тяло	Тип водното тяло	Екологично състояние/ потенциал	Показатели с отклонение от СКОС за добро екологично състояние	Химично състояние	Показатели с отклонения от СКОС за добро химично състояние	Изключение ПУРБ 2016-2021 г.	Основание и причини за изключения ПУРБ 2022-2027 г.	Обосновка изключения	Срок на изключенияето
128	Янтра	BG1YN600R1021	естествено	R02	умерено	Макрофити, Фитобентос, Макрозообентос, Общ азот, Общ фосфор, БПК 5, Fe	добро	неприложимо	Не	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ- удължен срок по Технически причини	В ПУРБ 2 водното тяло е било в неизвестно екологично и химично състояние. Тялото е мониторирано за първи в периода на прилагане ПУРБ 2 по тази причина не следва да се разглежда, като влошаване на състоянието на водното тяло. ВТ се намира в сравнително гъсто населен земеделски район. Идентифицираният значим натиск е точков от заустване на пречистени битови и промишлени отпадъчни води и дифузен от селско стопанство и атмосферно отлагане. В ПУРБ 2022-2027 са предвидени мерки за модернизация и реконструкция на съществуващите ПСОВ, въвеждане на по-строги ИЕО на титулярите на разрешителни за заустване и осигуряване на отвеждане и подходящо пречистване на отпадъчни води от населени места с под 2000 е.ж. Необходимо време за реализацията на предвидените мерки и отразяване на ефекта им върху състоянието на тялото.	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1
129	Янтра	BG1YN600R1025	естествено	R04	умерено	Макрофити, Фитобентос, Макрозообентос, Общ азот, Общ фосфор, БПК 5	добро	неприложимо	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ- удължен срок по Технически причини	Общата оценка на екологичното състояние се запазва. ВТ се намира в сравнително гъсто населен земеделски район и попада в НУЗ. Прилагат се правилата на добра земеделска практика. Във водосбора на водното тяло попада град Стражица. Идентифицираният значим натиск е точков от заустване на пречистени битови и промишлени отпадъчни води и дифузен от селско стопанство и атмосферно отлагане. В ПУРБ 2022-2027 са предвидени мерки за модернизация и реконструкция на съществуващите ПСОВ, въвеждане на по-строги ИЕО на титулярите на разрешителни за заустване и осигуряване на отвеждане и подходящо пречистване на отпадъчни води от населени места с под 2000 е.ж. Необходимо време за реализацията на предвидените мерки и отразяване на ефекта им върху състоянието на тялото.	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1
130	Янтра	BG1YN600R1034	естествено	R04	лошо	Фитобентос, Макрозообентос, Общ азот, Общ фосфор, БПК 5	добро	неприложимо	Не	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ- удължен срок по Технически причини	Костатира се необходимост от прилагане на допълнителни мерки за овладяване на въздействието. ВТ се намира в сравнително гъсто населен земеделски район и попада в НУЗ. Прилагат се правилата на добра земеделска практика. Идентифицираният значим натиск е точков от заустване на пречистени битови и промишлени отпадъчни води и дифузен от селско стопанство и атмосферно отлагане. В ПУРБ 2022-2027 са предвидени мерки за модернизация и реконструкция на съществуващите ПСОВ, въвеждане на по-строги ИЕО на титулярите на разрешителни за заустване и осигуряване на отвеждане и подходящо пречистване на отпадъчни води от населени места с под 2000 е.ж. Необходимо време за реализацията на предвидените мерки и отразяване на ефекта им върху състоянието на тялото.	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1
131	Янтра	BG1YN600R1125	естествено	R04	умерено	Макрофити, Общ азот, Общ фосфор	добро	неприложимо	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ- удължен срок по Естествени причини	Общата оценка на екологичното състояние на тялото се запазва. ВТ се намира в сравнително гъсто населен земеделски район и попада в НУЗ. Прилагат се правилата на добра земеделска практика. Идентифицираният значим натиск е дифузен от селско стопанство и атмосферно отлагане. Прилагат се мерки за намаляване на въздействието, но е необходимо време за отразяване на ефекта им върху състоянието	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1
132	Янтра	BG1YN700R1017	естествено	R04	умерено	Макрофити, Фитобентос, Макрозообентос, Общ азот, Общ фосфор	добро	неприложимо	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ- удължен срок по Технически причини	Общата оценка на екологичното състояние на тялото се запазва. Реката преминава през част на урбанизираната територия на Велико Търново. Във ВТ се заустват градски отпадъчни води. ВТ се намира в сравнително гъсто населен земеделски район и попада в НУЗ. Прилагат се правилата на добра земеделска практика. Идентифицираният значим натиск е точков от заустване на пречистени битови и промишлени отпадъчни води и дифузен от селско стопанство и атмосферно отлагане. В ПУРБ 2022-2027 са предвидени мерки за модернизация и реконструкция на съществуващите ПСОВ, въвеждане на по-строги ИЕО на титулярите на разрешителни за заустване и осигуряване на отвеждане и подходящо пречистване на отпадъчни води от населени места с под 2000 е.ж. Необходимо време за реализацията на предвидените мерки и отразяване на ефекта им върху състоянието на тялото.	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1
133	Янтра	BG1YN800R1016	естествено	R04	умерено	Фитобентос, Макрозообентос	добро	неприложимо	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ- удължен срок по Естествени причини	Общата оценка на екологичното състояние на тялото се запазва. Констатира се подобрение на общата оценка на физико-химичните показатели. Оценката на състоянието на БЕК макрофити е подобрена от умерено към добро състояние. Реката преминава през урбанизираната територия на град Трявна и Дряново. ВТ попада в гъсто населен район. Идентифицираният значим натиск е точков от заустване на пречистени битови и промишлени отпадъчни води. Приложени са мерки за подобряване на състоянието. Оценката на физико-химичните показатели е подобрена, необходимо е време на БЕК да достигнат добро състояние.	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1
134	Янтра	BG1YN800R1033	естествено	R04	умерено	Макрофити, Фитобентос, Общ фосфор	добро	неприложимо	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ- удължен срок по Технически причини	Общата оценка на екологичното състояние на тялото се запазва. Костатира се подобрение на състоянието на БЕКЛ макрозообентос спрямо ПУРБ 2 от умерено в добро. ВТ попада в сравнително гъсто населен земеделски район. ВТ частично попада в НУЗ и се прилагат правила за добра земеделска практика. Идентифицираният значим натиск е дифузен от селско стопанство. Необходимо е да се извършат допълнителни проучвания за установява на степента на въздействие на дифузия натиск и за потенциален точков източник на натиск за предприемане на по-конкретни мерки, свързани с постигане на добро състояние.	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1

№	Поречие	Код на водното тяло	СМВТ/ИВТ/ Естествено водно тяло	Тип водното тяло	Екологично състояние/ потенциал	Показатели с отклонение от СКОС за добро екологично състояние	Химично състояние	Показатели с отклонения от СКОС за добро химично състояние	Изключение ПУРБ 2016-2021 г.	Основание и причини за изключения ПУРБ 2022-2027 г.	Обосновка изключения	Срок на изключениято
135	Янтра	BG1YN900R1015	естествено	R02	лошо	Макрофити, Риби, Общ азот, Общ фосфор	добро	неприложимо	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ- удължен срок по Технически причини	Общата оценка екологичното състояние на тялото се запазва. Костатир се подобрение на състоянието на БЕК макрофити (лошо към умерено), фитобентос (умерено към добро) и макрозообентос (лошо в добро). Във водосбора на водното тяло попадат градовете Габрово и част от Велико Търново. Идентифицираният значим натиск е точков от заустване на пречистени битови и промишлени отпадъчни води, дифузен от селско стопанство и атмосферно отлагане и хидроморфологичен натиск. За хидроморгологичния натиск са планирани смекчаващи мерки за осигуряване на напречната свързаност. В ПУРБ 2022-2027 са предвидени мерки за модернизация и реконструкция на съществуващите ПСОВ, въвеждане на по-строги ИЕО на титулярите на разрешителни за заустване и осигуряване на отвеждане и подходящо пречистване на отпадъчни води от населени места с под 2000 е.ж. Необходимо време за реализацията на предвидените мерки и отразяване на ефекта им върху състоянието на тялото.	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1
136	Янтра	BG1YN900R1315	естествено	R02	умерено	Общ фосфор	добро	неприложимо	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ- удължен срок по Технически причини	Общата оценка екологичното състояние на тялото се запазва. Констатира се подобрени на общата оценка на състояние на БЕК спрямо ПУРБ 2 от умерено към добро. ВТ е разположено след язовир Христо Смирненски. Във водосбора на тялото попада част от град Габрово. Идентифицираният значим натиск е точков от заустване на пречистени битови отпадъчни води. Необходимо е да се извършат допълнителни проучвания за установяване на степента на въздействие на дифузията натиск и за потенциален точков източник на натиск за предприемане на по-конкретни мерки, свързани с постигане на добро състояние.	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1
137	Янтра	BG1YN900R1415	естествено	R02	умерено	Макрозообентос, Общ азот, Общ фосфор	добро	неприложимо	Не	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в от ЗВ- удължен срок по Технически причини	В ПУРБ 2 водното тяло е било в неизвестно екологично и химично състояние. Тялото е мониторирано за първи в периода на прилагане ПУРБ 2 по тази причина не следва да се разглежда, като влошаване на състоянието на водното тяло. Идентифицираният значим натиск е точков от заустване на пречистени битови отпадъчни води и дифузен от атмосферно отлагане. Необходимо е да се извършат допълнителни проучвания за установяване на степента на въздействие на дифузията натиск и за потенциален точков източник на натиск за предприемане на по-конкретни мерки, свързани с постигане на добро състояние.	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1
138	Искър	BG1IS100R1124	естествено	R15	добро	неприложимо	не достигащо добро	Бромирани дифенилети, Живак	Не	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в, т. 1в от ЗВ- удължен срок по технически причини- Бромирани дифенилети, Живак	Веществата Бромирани дифенилети и Живак са открити в матрица биота и са причина за лошото химично състояние. Веществата са анализирани за първи път и по тази причина не следва да се разглежда, като влошаване на състоянието на водното тяло. Бромираните дифенилети и живакът не са открити в пробите от матрица вода. Бромираните дифенилети и живакът са от групата на устойчивите биоакмулиращи и токсични вещества ("повсеместни замърсители"). Необходимо е проучване на възможните източници на натиск, засилване на контрола върху изпусканите емисии от отпадъчни води и време за постигане на СКОС.	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1
139	Огоста	BG1OG600R1018	естествено	R08	добро	неприложимо	не достигащо добро	Бромирани дифенилети, Живак	чл. 156в от ЗВ (4.4.от РДВ) до 2021г.	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в, т. 1в от ЗВ- удължен срок по технически причини- Бромирани дифенилети, Живак	Веществата Бромирани дифенилети и Живак са открити в матрица биота и са причина за лошото химично състояние. Веществата са анализирани за първи път и по тази причина не следва да се разглежда, като влошаване на състоянието на водното тяло. Бромираните дифенилети и живакът не са открити в пробите от матрица вода. Бромираните дифенилети и живакът са от групата на устойчивите биоакмулиращи и токсични вещества ("повсеместни замърсители"). Необходимо е проучване на възможните източници на натиск, засилване на контрола върху изпусканите емисии от	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1
140	Вит	BG1VT300L1010	СМВТ	L12	добър и по-висок	неприложимо	не достигащо добро	Бромирани дифенилети, Живак	Не	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в, т. 1в от ЗВ- удължен срок по технически причини- Бромирани	Веществата Бромирани дифенилети и Живак са открити в матрица биота и са причина за лошото химично състояние. Веществата са анализирани за първи път и по тази причина не следва да се разглежда, като влошаване на състоянието на водното тяло. Бромираните дифенилети и живакът не са открити в пробите от матрица вода. Бромираните дифенилети и живакът са от групата на устойчивите биоакмулиращи и токсични вещества ("повсеместни замърсители"). Необходимо е	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1
141	Реки западно от Огоста	BG1WO100R001	естествено	R08	умерено	Фитобентос, Макрозообентос, Al, Mn, Zn, Cu	не достигащо добро	Кадмий, Бромирани дифенилети, Живак	чл. 156в от ЗВ (4.4.от РДВ) до 2027г.	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в, т. 1в от ЗВ- удължен срок по технически причини- Al, Mn, Zn, Cu, Кадмий, Бромирани дифенилети, Живак естествени причини- Фитобентос, Макрозообентос	В ПУРБ 2016-2021 река Тимок е оценена в много лошо екологично състояние, към настоящия момент в проекта на ПУРБ 2022-2027, екологичното състояние на река Тимок е умерено, т.е. налице е тенденция за подобряване на състоянието на водите на водното тяло на река Тимок в българския участък. Не е идентифициран значим натиск върху водното тяло в българския участък. Необходимо е извършване на допълнителни проучвания за атмосферно разпространение на замърсители. В оценката на химичното състояние на водното тяло се констатира подобрение по отношение на показателя никел, който в ПУРБ 2 е бил в лошо състояние, а в ПУРБ 2022-2027 е в добро. Веществата Бромирани дифенилети и Живак са открити в матрица биота и са причина за лошото химично състояние. Веществата са анализирани за първи път и по тази причина не следва да се разглежда, като влошаване на състоянието на водното тяло. Бромираните дифенилети и живакът не са открити в пробите от матрица вода. Бромираните дифенилети и живакът са от групата на устойчивите биоакмулиращи и токсични вещества ("повсеместни замърсители"). Необходимо е	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1
142	Реки западно от Огоста	BG1WO400R1009	естествено	R08	добро	неприложимо	не достигащо добро	Бромирани дифенилети, Живак	Не	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в, т. 1в от ЗВ- удължен срок по технически причини- Бромирани	Веществата Бромирани дифенилети и Живак са открити в матрица биота и са причина за лошото химично състояние. Веществата са анализирани за първи път и по тази причина не следва да се разглежда, като влошаване на състоянието на водното тяло. Бромираните дифенилети и живакът не са открити в пробите от матрица вода. Бромираните дифенилети и живакът са от групата на устойчивите биоакмулиращи и токсични вещества ("повсеместни замърсители"). Необходимо е	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1

№	Поречие	Код на водното тяло	СМВТ/ИВТ/ Естествено водно тяло	Тип водното тяло	Екологично състояние/ потенциал	Показатели с отклонение от СКОС за добро екологично състояние	Химично състояние	Показатели с отклонения от СКОС за добро химично състояние	Изключение ПУРБ 2016-2021 г.	Основание и причини за изключения ПУРБ 2022-2027 г.	Обосновка изключения	Срок на изключението
143	Янтра	BG1YN400L1005	СМВТ	L12	добър и по-висок	неприложимо	не достигащо добро	Трибутилкалаени съединения	Не	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в, т. 1в от ЗВ-удължен срок по технически причини: Трибутилкалаени съединения	Причината за лошото химично състояние е отклонение от СКОС на показателя Трибутилкалаени съединения. Веществото трибутилкалай е анализирано за първи път и по тази причина не следва да се разглежда, като влошаване на състоянието на водното тяло. Трибутилкалаените съединения са от групата на устойчивите биоакмулиращи и токсични вещества ("повсеместни замърсители"). Необходимо е проучване на възможните източници на натиск, засилване на контрола върху изпусканияте емисии от отпадъчни води и време за постигане на СКОС	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1
144	Янтра	BG1YN400R1112	естествено	R07	добро	неприложимо	не достигащо добро	Бромирани дифенилетири, Живак	Не	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в, т. 1в от ЗВ-удължен срок по технически причини- Бромирани дифенилетири, Живак	Веществата Бромирани дифенилетири и Живак са открити в матрица биота и са причина за лошото химично състояние. Веществата са анализирани за първи път и по тази причина не следва да се разглежда, като влошаване на състоянието на водното тяло. Бромираните дифенилетири и живакът не са открити в пробите от матрица вода. Бромираните дифенилетири и живакът са от групата на устойчивите биоакмулиращи и токсични вещества ("повсеместни замърсители"). Необходимо е проучване на възможните източници на натиск, засилване на контрола върху изпусканияте емисии от отпадъчни води и време за постигане на СКОС.	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1
145	Янтра	BG1YN600R022	естествено	R02	добро	неприложимо	не достигащо добро	Трибутилкалаени съединения	Не	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в, т. 1в от ЗВ-удължен срок по технически причини: Трибутилкалаени съединения	Причината за лошото химично състояние е отклонение от СКОС на показателя Трибутилкалаени съединения. Веществото трибутилкалай е анализирано за първи път и по тази причина не следва да се разглежда, като влошаване на състоянието на водното тяло. Трибутилкалаените съединения са от групата на устойчивите биоакмулиращи и токсични вещества ("повсеместни замърсители"). Необходимо е проучване на възможните източници на натиск, засилване на контрола върху изпусканияте емисии от отпадъчни води и време за постигане на СКОС	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1
146	Янтра	BG1YN600R1134	естествено	R07	добро	неприложимо	не достигащо добро	Трибутилкалаени съединения, Бромирани дифенилетири, Живак	Не	чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в, т. 1в от ЗВ-удължен срок по технически причини- Трибутилкалаени съединения, Бромирани	Причината за лошото химично състояние е отклонение от СКОС на показатели Трибутилкалаени съединения, Бромирани дифенилетири, Живак Веществото трибутилкалай е анализирано за първи път и по тази причина не следва да се разглежда, като влошаване на състоянието на водното тяло. Трибутилкалаените съединения са от групата на устойчивите биоакмулиращи и токсични вещества ("повсеместни замърсители"). Необходимо е проучване на възможните източници на натиск, засилване на контрола върху изпусканияте емисии от	Съгласно поставените цели в Приложение 5.1.1