



№	Код водното тяло	Описание на водното тяло	СМВТ/ИВТ	Хидроморфологично състояние/потенциал					
				акнецо ащбо	Хидроложки режим	Морфологично състояние	Регулиране на оттока	Проблеми	Причина
1	BG1WO100R001	р.Тимок от гр.Брегово до устието	не	добро	много добро				
						добро		изменение в морфологичните условия	изградените защитни диги по десния бряг при устието на реката, гр.Брегово и с.Балей
							много добро		
2	BG1WO200R002	р.Тополовец от извор до яз.Кула	не	добро	много добро			пресъхващи участъци	естествени пресъхващи участъци



						много добро			
							добро		
3	BG1WO200L003	Яз.Кула	СМВТ	умерен	умерен			пресъхващи участъци под и над язовирното езеро	естествени пресъхващи участъци
						умерен		изменение на морфологичните условия	язовирно езеро
							умерен	нарушение в миграцията на рибите	язовирна стена



4	BG1WO200R004	р.Тополовец отяз.Кула до устие заедно с притоците ѝ	не	добро	много добро			пресъхващи участъци	естествени пресъхващи участъци
						добро		изменение в морфологичните условия	изградените защитни диги по долното течение на реката
							добро	нарушение в миграцията на рибите	водовземни съоръжения
5	BG1WO300R005	р.Войнишка от извора до яз.Полетковци	не	добро	много добро				
						много добро			
							добро		
6	BG1WO300L006	яз.Полетковци	СМВТ	много добър	много добър			регулиране на оттока	язовирно езеро



						много добър		изменение на морфологичните условия	язовирно езеро
							много добър	ограничение на миграцията на рибите	язовирна стена
7	BG1WO300R007	р.Войнишка от яз.Полетковци до устието и притоците ѝ	не	добро	добро			изменение в морфологичните условия	изградените защитни диги подвата бряга от с.Буковец до устието
							много добро		
8	BG1WO300R008	р.Видбол от извора до устието заедно с притоците ѝ	не	умерено	добро			изменение в морфологичните условия	изградените защитни диги



							умерено	нарушение в миграцията на рибите	язовирна стена на р.Грамадска преди вливане във Видбол и бент
9	BG1WO300L018	яз.Рабиша	СМВТ	добър	добър				
						добър		изменение на морфологичите условия	модифициране на естественото езеро чрез изграждане на язовирна стена
							добър		модифициране на естественото езеро чрез изграждане на язовирна стена
10	BG1WO400R009	р.Арчар от извора до с.Арчар заедно с	не	лошо	добро				



		притоците ѝ				добро		изменение в морфологичните условия	изградените защитни диги подвата бряга от с.Буковец до устието
							лошо	нарушение в миграцията на рибите	язовирна стена и 6 бр.праг
11	BG1WO400R010	р.Арчар от с.Арчар до устието ѝ	не	умерено	много добро				
						умерено		изменение в морфологичните условия	изградените защитни диги по двата бряга от с.Арчар до устието
							много добро		



12	BG1WO500R011	р.Скомля от извора до устието ѝ	не	лошо	много добро			пресъхващи участъци	естествени пресъхващи участъци
						много добро			
							лошо	нарушение в миграцията на рибите	изградени язовирни стени
13	BG1WO600L019	яз.Дреновец	СМВТ	лош	лош				
						лош		изменение на морфологичите условия	язовирно езеро



							лош	ограничение на миграцията на рибите	язовирна стена
14	BG1WO600R012	р.Лом от извора до вливането на р.Нечинска бара	не	много лошо	умерено			изградени 5 ВЕЦ и 12 ВЕЦ в процес на строителство и 1бр.бент за ПБВ	водовземания и възможни осушавания на речните участъци след изградените ВЕЦ
						добро			
							много лошо	нарушение в миграцията на рибите	изградени 5 ВЕЦ и 12 ВЕЦ в процес на строителство, 3 бента и 9 прага
15	BG1WO600R013	р.Нечинска бара от извора до вливането ѝ в яз.Христо Смирненски	не	много лошо	добро				
						добро			



							много лошо	нарушение в миграцията на рибите	изградени 2 язовира
16	BG1WO600L014	яз.Христо Смирненски	СМВТ	добър	добър			регулиране на оттока на реката	водовземане за напояване
						добър		изменение на морфологичните условия	язовирно езеро



				добро	много добро	добро	ограничение на миграцията на рибите	язовирна стена
17	BG1WO600R015	р.Лом от с.Дондуково до устие	не	добро	много добро	добро		
18	BG1WO800R016	р.Цибрица от извора до с.Разград	не	добро	много добро	добро		
19	BG1WO800R017	р.Цибрица от с.Разград до устие	не	умерено	много добро	добро		



						добро			
							умерено	ограничение на миграцията на рибите	изградени 2 прага в с.Разград
20	BG1WO800L020	яз.Расово	СМВТ	умерен	умерен			регулиране на оттока на реката	риборазвъждане
						умерен		изменение на морфологичните условия	язовирно езеро
							умерен	ограничение на миграцията на рибите	язовирна стена
21	BG1WO800L021	яз.Ковачица	ИВТ	умерен	умерен				



						умерен			
							умерен		
22	BG1OG789R001	р.Огоста от извора до вливането в яз.Огоста	не	умерено	добро			изградени 4 ВЕЦ	водоземания и възможни осушавания на речните участъци от изградените ВЕЦ
						добро			
							умерено	нарушение в миграцията на рибите	изградени 4 ВЕЦ, 1 бент и 6 прага
23	BG1OG700R002	р.Златица от извора до вливането в яз.Огоста	не	умерено	добро				
						добро			



							умерено	нарушение в миграцията на рибите	изградени 1 бент и 2 прага
24	BG1OG700R003	р.Барзия от извора до вливането в яз.Огоста	не	умерено	добро				
						добро		изменение на морфологичите условия	изградени 1 бент и 2 прага
							умерено	нарушение в миграцията на рибите	изградени 1 бент и 2 прага в регулация
25	BG1OG700L004	яз.Огоста	СМВТ	добър	добър			регулиране на оттока	язовирно езеро
						добър		изменение на морфологичите условия	язовирно езеро



				добър			добър	ограничение на миграцията на рибите	язовирна стена
26	BG1OG700R005	река Шугавица от извора до вливането в р.Огоста	не	умерено	добро				
						добро			
							умерено	нарушение в миграцията на рибите	изградени 5 прага по реката
27	BG1OG307R013	р.Огоста от яз.Огоста до устието заедно с притоците си р.Ботуня от гр.Криводол до вливане и р.Скът от с.Бъркачево до вливане	не	много лошо	умерено			изградени 6бента за ВЕЦ, 2 за напояване	водовземания и възможни осушавания на речните участъци от изградените ВЕЦ
						добро			



							много лошо	нарушение в миграцията на рибите	изградени 6 бента за ВЕЦ, 2 за напояване и 2 прага по реката
28	BG1OG600R006	р.Ботуня от извор до гр.Криводол	не	много лошо	умерено			водовземания и възможни осушавания на речните участъци от изградените ВЕЦ	изградени 1 бента за ВЕЦ, 1 за напояване
						добро			
							много лошо	нарушение в миграцията на рибите	изградени 1 бента за ВЕЦ, 1 за напояване и 15 прага по реката
29	BG1OG600R0018	р.Ботуня от гр.Краводер до гр.Криводол	не	добро	добро				
						добро			
							добро		



30	BG1OG600R007	р.Въртешница от извора до гр.Криводол	не	умерено	добро				
						добро			
							умерено	нарушение в миграцията на рибите	изградени 3 прага
31	BG1OG400L010	яз.Трикладенци	СМВТ	умерен	умерен			регулиране на оттока	язовирно езеро
						умерен		изменение на морфологичите условия	язовирно езеро



							умерен	ограничение на миграцията на рибите	язовирна стена
32	BG1OG600L015	яз.Дъбника	ИВТ	умерен	умерен				
						умерен			
							умерен		
33	BG1OG700L016	яз.Среченска бара	ИВТ	много добър	много добър				
						много добър			



							много добър		
34	BG1WO900L017	яз.Аспарухов вал	ИВТ	лош	лош				
						лош			
							лош		
35	BG1OG400R019	р.Рибене от яз. Трикляденци до вливане в р.Огоста	не	добро	добро				
						добро			
							добро		
36	BG1OG400R009	р.Рибене от извора до яз. Трикляденци	не	добро	много добро				
						добро			



				добро	добро	добро	добро	нарушение в миграцията на рибите	изграден язовир
37	BG1OG200R008	р.Скът от извора до с.Бъркачево	не	добро	добро				
						добро			
							добро		
38	BG1OG200R011	р.Бързина и р.Бързица до вливането в яз.Бързина	не	умерено	добро				
						умерено		изменение на морфологичните условия	изградени 4 язовира



							умерено	нарушение в миграцията на рибите	изградени 4 язовира
39	BG1OG200L012	яз.Бързина	СМВТ	умерен	умерен			регулиране на оттока	язовирно езеро
						умерен		изменение на морфологичите условия	язовирно езеро



							умерен	ограничение на миграцията на рибите	язовирна стена
40	BG1OG200R020	р.Бързина до вливането в р.Скът	не	добро	добро				
						добро			
							добро		
41	BG1OG100R014	р.Огоста от с.Сараево до устие	СМВТ	умерено	добро				
						умерено		нарушение на оттока	изградена корекция на реката с диги
							добро		



42	BG1IS100R027	р.Искър от с.Крушовене до устието	СМВТ	умерено	добро			нарушение на оттока, водовземания и възможни осушавания на речните участъци от изградените ВЕЦ	изградени ВЕЦ, бентове и прагове
						умерено		изменение на морфологичните условия	изградена корекция на реката с диги
							добро	ограничение на миграцията на рибите	предвидени за изграждане ВЕЦ, бентове и прагове



43	BG1IS135R026	р.Искър от яз Панчарево до с.Крушовене	не	много лошо	умерено			нарушение на оттока, водовземания и възможни осушавания на речните участъци от изградените ВЕЦ	изградени ВЕЦ, бентове и прагове
						лошо		изменение на морфологичните условия	изградена корекция на реката с диги в долното и средното течение, баластриери
							много лошо	ограничение на миграцията на рибите	изградени ВЕЦ, бентове и прагове



44	BG1IS100R025	р.Гостиля	не	много лошо	умерено			нарушение на оттока от водоползване за риборазвъждане	изграден язовир за риборазвъждане
						много лошо		изменение на морфологичните условия	изградена корекция на реката с диги в долното и средното течение
							лошо	ограничение на миграцията на рибите	изграден язовир за риборазвъждане
45	BG1IS100R024	р.Златна Панега	не	много лошо	умерено			нарушение на оттока от водоползване за риборазвъждане	изградени ВЕЦ, бентове и прагове



						умерено		изменение на морфологичните условия	изградена корекция на реката с диги в долното и средното течение
							много лошо	ограничение на миграцията на рибите	изградени ВЕЦ, бентове и прагове
46	BG1IS100L028	яз.Девец	ИВТ	добър	добър				
						добър			
							добър		
47	BG1IS100L029	яз.Еница	ИВТ	много лош	много лош				
						много лош			
							много лош		
48	BG1IS200R020	р.Бебреш до вливането ѝ в яз.Бебреш	не	добро	добро				



						добро			
							добро	ограничение на миграцията на рибите	язовирна стена в предното водно тяло BG1IS200L021
49	BG1IS200L021	яз.Бебреш	СМВТ	много добър	много добър			регулиране на оттока	язовирно езеро
						много добър		изменение на морфологичите условия	язовирно езеро
							много добър	ограничение на миграцията на рибите	язовирна стена



50	BG1IS200R022	р.Малък Искър и притокут и р.Бебреш от яз.Бебреш до вливане	не	добро	добро			нарушение на оттока, водовземания и възможни осушавания на речните участъци	изградени 8 речни видоухватания за ПБВ и ПР нужди в горното течение на реката
						добро			
							добро		
51	BG1IS200R023	р.Малък Искър до вливане в р.Искър	не	умерено	умерено			нарушение на оттока, водовземания и възможни осушавания на речните участъци	изградени 8 речни видоухватания за ПБВ и ПР нужди в горното течение на реката
						добро			
							умерено	ограничение на миграцията на рибите	Изградени 2 бента и речно водохватане
52	BG1IS300R019	р.Габровница	не	добро	добро				



						добро			
							добро		
53	BG1IS300R018	р.Искрецка	не	добро	добро				
						добро			
							добро		
54	BG1IS300R017	р.Елешница	не	много добро	много добро				
						много добро			
							много добро		
55	BG1IS600R016	р.Стари Искър	СМВТ	лошо	добро				
						лошо		изменение на морфологичите условия	корекция на речното корито



							умерено	ограничение на миграцията на рибите	изграден бент
56	BG1IS600R015	р.Стари Искър	не	умерено	добро				
						умерено		изменение на морфологичите условия	иземване на инертни материали
							умерено	ограничение на миграцията на рибите	изграден бент
57	BG1IS600L014	яз.Огняново	СМВТ	много добър	много добър			регулиране на оттока	язовирно езеро, водовземане за промишлени нужди



						много добър		изменение на морфологичите условия	язовирно езеро
							много добър	ограничение на миграцията на рибите	язовирна стена
58	BG1IS600R013	р.Стари Искър от извора до яз.Огняново	не	добро	добро				
						добро			



				добро			добро	ограничение на миграцията на рибите	изграден язовир в долното водно тяло BG11S600L015
59	BG11S400R012	р.Блато	не	добро	добро				
						много добро			
							много добро		
60	BG11S500R009	р.Перловска	не	много лошо	умерено				
						лошо		изменение на морфологичите условия	корекция на речното корито в регулация, бетонова корекция



							много лошо	ограничение на миграцията на рибите	корекция на речното корито в регулация, бетонова корекция
61	BG1IS500R010	р.Перловска, р.Суходолска, р.Владайска,р.Слатинска до вливане в р.Искър	не	много лошо	умерено				
						лошо		изменение на морфологичите условия	корекция на речното корито в регулация, бетонова корекция
							много лошо	ограничение на миграцията на рибите	корекция на речното корито в регулация, бетонова корекция
62	BG1IS500R011	р.Банкенска	не	много лошо	умерено				
						лошо		изменение на морфологичите условия	корекция на речното корито в регулация, бетонова корекция



							много лошо	ограничение на миграцията на рибите	корекция на речното корито в регулация, бетонена корекция
63	BG1IS500R030	р.Владайска от извора до с.Владая	не	много лошо	умерено				
						лошо		изменение на морфологичните условия	корекция на речното корито в регулация, бетонена корекция
							много лошо	ограничение на миграцията на рибите	корекция на речното корито в регулация, бетонена корекция
64	BG1IS700R007	р.Бистрица	не	лошо	умерено				
						лошо		изменение на морфологичните условия	корекция на речното корито в регулация,



							лошо	ограничение на миграцията на рибите	корекция на речното корито в регулация, изграден праг преди вливане в яз.Панчерево
65	BG1IS500L008	яз.Панчерево	СМВТ	умерен	умерен			нарушение на оттока	язовирно езеро, водовземане за промишлени нужди, напояване
						умерен		изменение на морфологичите условия	язовирно езеро
							умерен	ограничение на миграцията на рибите	язовирна стена



66	BG1IS700R006	р.Искъра между яз.Панчерево и яз.Искър	не	много лошо	умерено			нарушение на оттока	изградените яз.Искър и ВЕЦ в БТ BG1IS500L005
						много лошо		изменение на морфологичните условия	язовирно езеро
							много лошо	ограничение на миграцията на рибите	масивен бент с височина 5м. И бент с височина 2,5м.,праг
67	BG1IS700L005	яз.Искър	СМВТ	много добър	много добър			нарушение на оттока	язовирно езеро, водовземане за питейно- битови нужди, промишлени нужди



						много добър		изменение на морфологичите условия	язовирно езеро
							много добър	ограничение на миграцията на рибите	язовирна стена
					добро				
					добро				
68	BG1IS700R031	р.Шипочница от извора до вливане в яз.Искър	не	лошо			лошо	ограничение на миграцията на рибите	изградения яз.Искър в ВТ BG1IS500L005



69	BG1IS789R004	р.Палакария от гр.Самоков до вливане в яз.Искър	не	лошо	добро				
						добро			
							лошо	ограничение на миграцията на рибите	изградения яз.Искър в ВТ BG1IS500L006 и бент с височина 4м.
70	BG1IS900R003	р.Черни Искър и р.Бели Искър до яз.Бели Искър	не	добро	добро			нарушение на оттока	изградени 9 водохващания за ПБВ, ВЕЦ и 2 за риборазвъждане
						добро			
							добро	ограничение на миграцията на рибите	изградени 9 водохващания за ПБВ, ВЕЦ и 2 за риборазвъждане



71	BG1IS900L002	яз.Бели Искър	СМВТ	много добър	много добър			нарушение на оттока	язовирно езеро, водовземане за питейно-битови нужди
						много добър		изменение на морфологичните условия	язовирно езеро
							много добър	ограничение на миграцията на рибите	язовирна стена
72	BG1IS900R001	р.Бели Искър от извора до яз.Бели Искър	не	добро	добро				
						добро			
							добро	ограничение на миграцията на рибите	изграден яз.Бели Искър в BG1IS900L003
73	BG1ER100R001	р.Ерма	не	умерено	добро			нарушение на оттока	водохващане за ВЕЦ



						умерено		изменение на морфологичните условия	изградена корекция на реката с диги и частично изградена бетонова корекция
							умерено	ограничение на миграцията на рибите	изградена ВЕЦ
74	BG1WO100L001	яз.Ярловци	ИВТ	добро	добър				
						добър			
							добър		
75	BG1NV200R001	р.Нишава	не	лошо	добро			нарушение на оттока	водохващане заПБВ и 3бр.за риборазвъждане
						добро			
							лошо	ограничение на миграцията на рибите	изградени 2 бента и 2 прага



76	BG1VT100R009	р.Вит от устие до вливане на р.Тученица	СМВТ	много лошо	лошо			нарушение на оттока, водовземания и възможни осушавания на речните участъци от изградените ВЕЦ	предстоящо изграждане на ВЕЦ, водовземане за напояване и промишлени нужди
						много лошо		изменение на морфологичните условия	изградена корекция на реката в целия участък с диги, добив на инертни материали в 19 участъка
							много лошо	ограничение на миграцията на рибите	6 бр. Прагове с височина - 1,5м, 2м, 3м. И предстоящо изграждане на ВЕЦ при с.Рибен с височина на бента 6,7м.



77	BG1VT200R008	р.Тученица	не	много лошо	добро			нарушение на оттока, водовземания и възможни осушавания на речните участъци от изградените ВЕЦ	2 водовземания за напояване и 3бр промишлени нужди за риборазвъждане
						много лошо		изменение на морфологичните условия	изградена бетонова корекция на реката в участъка на гр.Плевен и изградени диги по целия участък от гр.Плевен до вливането ѝ в р.Вит с диги,
							много лошо	ограничение на миграцията на рибите	6 язовира, 6 бента и 4 бр. Прагове с височина от 1,5м до 3м..



78	BG1VT307R007	р.Вит до с.Дерманци и притоците ѝ р.Дабнишка бара и р.Чернелка	не	много лошо	умерено			нарушение на оттока, водовземания и възможни осушавания на речните участъци от изградените ВЕЦ	изградени ВЕЦ, водовземане за напояване - 5, риборазвъждане 4 и охлаждане
						лошо		изменение на морфологичните условия	изградена корекция на река Вит в целия участък с диги, бетонова корекция на р.Дабнишка бара и добив на инертни материали в 16 участъка
							много лошо	ограничение на миграцията на рибите	4 бр. Прагове с височина от 0,5м до 4м., 8бр.бента с височина от 2 до 4 м. И 4 язовира с височина от 6,5 до 29,4
79	BG1VT100L013	яз.Вълчовец	ИВТ	умерен	умерен				
						умерен			



							умерен		
80	BG1VT500L011	яз.Крушовица	ИВТ	лош	лош				
						лош			
							лош		
81	BG1VT300L012	яз.Горни Дъбник	СМВТ	много добър	много добър			нарушение на оттока, водовземания и възможни осушавания на речните участъци от изградената ВЕЦ	изградена ВЕЦ, водовземане за напояване и охлаждане
						много добър		изменение на морфологичните условия	язовирно езеро



							много добър	ограничение на миграцията на рибите	язовирна стена
82	BG1VT300L010	яз.Телиш	СМВТ	умерен	умерен			нарушение на оттока, водоземания и възможни осушавания на речните участъци от изградената ВЕЦ	изградена ВЕЦ, водоземане за напояване и охлаждане
						умерен		изменение на морфологичните условия	язовирно езеро



							умерен	ограничение на миграцията на рибите	язовирна стена
83	BG1VT600R006	р.Каменка и притокът ѝ р.Катунецка	не	много добро	много добро				
						много добро			
							много добро		бент с височина 3м.с байпасна връзка
84	BG1VT789R005	р.Вит от с.Дерманци до с.Черни Вит и притоците ѝ р.Калник до яз.Сопот и р.Лесидренска	не	много лошо	умерено			нарушение на оттока, водовземания и възможни осушавания на речните участъци от изградените ВЕЦ	изградени 2 ВЕЦ, водовземане за ПР и охлаждане - 4, риборазвъждане 4
						добро			



							много лошо	ограничение на миграцията на рибите	2 бр. Прагове с височина 2., 11бр.бента с височина от 0,6 до 4 м.
85	BG1VT800L004	яз.Сопот	СМВТ	много добър	много добър			нарушение на оттока,водовземане за напояване	водовземане за напояване
						много добър		изменение на морфологичите условия	язовирно езеро
							много добър	ограничение на миграцията на рибите	язовирна стена
86	BG1VT800R003	р.Калник	не	много лошо	много добро				
						много добро			



							много лошо	ограничение на миграцията на рибите	язовирна стена в ВТ надолу по течението BG1VT800L004 на яз.Сопот
87	BG1VT900R002	Р.Черни Вит, р.Косица и р.Свинска	не	добро	добро			нарушение на оттока, водовземане за ВЕЦ и охлаждане	изградени 3 ВЕЦ, водовземане за охлаждане
						много добро			
							добро	ограничение на миграцията на рибите	изградени 4 бента за ВЕЦ, водовземане с бент за охлаждане .3 със рибен проход и 1 без с височина 1,8м.
88	BG1VT900R001	р.Бели Вит, р.Костина и Черна река	не	добро	добро			нарушение на оттока, водовземане за ВЕЦ, ПБВ и риборазвъждане	изградени 3 ВЕЦ, 2 бр. водовземане за ПБВ и водовземане за риборазвъждане
						много добро			



							добро	ограничение на миграцията на рибите	изградени 4 бента за ВЕЦ, 2 бента за ПБВ и 2 за риборазвъждане
89	BG1OS130R015	р.Осъм от устие до гр.Левски	СМВТ	много лошо	добро				изградени 2 бента за водовземане за риборазвъждане
						много лошо		изменение на морфологичните условия	изградена корекция на реката в целия участък на водното тяло с диги и изправяне на речното корито, вкопаване на речното корито вследствие на корекцията
							много лошо	ограничение на миграцията на рибите	изградени 2 бента за водовземане за риборазвъждане



90	BG1OS700R011	р.Осъм от гр.Левски до с.Дойренци	СМВТ	много лошо	добро				изградени 2 бента за водовземане за ПБВ и напояване при гр.Левски и с.Александрово
						много лошо		изменение на морфологичните условия	изградена корекция на реката в целия участък на водното тяло с диги и изправяне на речното корито, вкопаване на речното корито вследствие на корекцията.Добив на инертен материал от 7 участъка от водното тяло
							много лошо	ограничение на миграцията на рибите	изградени 2 бента за водовземане за ПБВ и напояване при гр.Левски и с.Александрово
91	BG1OS200R014	р.Мечка	не	много лошо	добро			водовземане за риборазвъждане - 3 бр. И 1 за ПР нужди	



						много лошо		изменение на морфологичните условия	изградена корекция на реката
							много лошо	ограничение на миграцията на рибите	изградени 4 язовира за напояване и риборазвъждане в района на с.Мечка, коиловци и с.Асеново
92	BG1OS300R013	р.Тръстенишка бара	не	много лошо	много добро				
				много лошо		много лошо		изменение на морфологичните условия	изградена корекция на реката и обработваеми земи по двата бряга



							умерено	ограничение на миграцията на рибите	изграден язовир при гр.Славяново
93	BG1OS300R012	р.Пордимска бара	не	много лошо	много добро				
						много лошо		изменение на морфологичните условия	изградена корекция на реката и обработваеми земи по двата бряга
							много лошо	ограничение на миграцията на рибите	изградени 11 язовира във водосбора на реката
94	BG1OS300L016	яз.Лъженска бара	ИВТ	умерено	умерено				



						умерено			
							умерено		
95	BG1OS600L006	яз.Каменец	СМВТ	много лош	много лош			нарушение на оттока, водовземания и възможни осушавания на речните участъци от изградената ВЕЦ	водовземане за напояване
						много лош		изменение на морфологичните условия	язовирно езеро
							много лош	ограничение на миграцията на рибите	язовирна стена



96	BG1OS700L003	яз.Александрово	СМВТ	умерен	умерен			нарушение на оттока, водовземания и възможни осушавания на речните участъци от изградената ВЕЦ	водовземане за напояване
						умерен		изменение на морфологичните условия	язовирно езеро
							умерен	ограничение на миграцията на рибите	язовирна стена
97	BG1OS600R007	р.Пелишатска бара от яз.Каменец до вливането ѝ в р.Осъм	не	много лошо	много добро				



						много лошо		изменение на морфологичните условия	изградена корекция на реката и обработваеми земи по двата бряга
							добро		
98	BG1OS600R005	р.Пелишатска бара от извор до яз.Каменец	не	лошо	много добро				
						умерено		изменение на морфологичните условия	обработваеми земи по двата бряга
							лошо	ограничение на миграцията на рибите	язовирна стена в ВТ надолу по течението BG1OS600L006 на яз.Каменец
99	BG1OS700R004	р.Берница от устие до яз.Александрово	не	много лошо	много добро				
						много лошо		изменение на морфологичните условия	изградена корекция на реката и обработваеми земи по двата бряга
							добро		
100	BG1OS700R002	р.Берница от извор до яз.Александрово	не	лошо	много добро				



						умерено		изменение на морфологичните условия	обработваеми земи по двата бряга
								ограничение на миграцията на рибите	язовирна стена в ВТ надолу по течението BG1OS700L003 на яз.Александрово
					много добро				
						лошо		изменение на морфологичните условия	изградена корекция на реката и обработваеми земи по двата бряга
101	BG1OS400R010	р.Ломя	не	лошо				ограничение на миграцията на рибите	изграден язовир за напояване при с Горско Сливово
102	BG1OS500R009	р.Градешница	не	умерено	много добро				



						много добро			
							умерено	ограничение на миграцията на рибите	изграден язовир за напояване
103	BG1OS700R001	р.Осьм и притоците ѝ р.Дрипля, р.Суха и р.Команска	не	лошо	добро			водовземане за ВЕЦ за риборазвъждане - 2 бр. И 2 за ПР нужди	
						добро		изменение на морфологичните условия	изградена корекция на речното корито в регулацията на гр.Ловеч и гр.Троян
							лошо	ограничение на миграцията на рибите	изградени 3 бента с височина от 2 до 5м. И праг с височина 2,5м.



104	BG1OS890R016	р.Бели Осъм и р.Черни Осъм	не	лошо	умерено			нарушение на оттока	водовземане за ВЕЦ-2бр.,ПБВ-10, промишлени нужди -8 за риборазвъждане - 1 бр. И 1 за напояваненужди
						добро		изменение на морфологичните условия	изградена корекция на речното корито в регулацията на гр.Троян и с.Чифлик
							лошо	ограничение на миграцията на рибите	изградени 18 бента с височина от 0,5 до 3,5м. И праг с височина 1м.
105	BG1YN130R029	р.Янтра от устие до с.Джюлюница	СМВТ	много лошо	много добро				
						много лошо		изменение на морфологичните условия	изградена корекция на реката в целия участък на водното тяло с диги и изправяне на речното корито, вкопаване на речното корито вследствие на корекцията
							много лошо	ограничение на миграцията на рибите	изградени 2 бента



106	BG1YN307R027	р.Янтра от с.Джулюница до Долна Оряховица	СМВТ	много лошо	добро				водовземане за напояване чрез помпа
						много лошо		изменение на морфологичните условия	изградена корекция на реката в целия участък на водното тяло с диги и изправяне на речното корито
							много лошо	ограничение на миграцията на рибите	изградени 5 бента
107	BG1YN200R028	р.Студена	СМВТ	много лошо	добро				
						много лошо		изменение на морфологичните условия	изградена корекция на реката в целия участък на водното тяло с диги и изправяне на речното корито, вкопаване на речното корито вследствие на корекцията



							много лошо	ограничение на миграцията на рибите	изградени 11 рибарника/риборазвъждане
108	BG1YN300R026	р.Елисейска	не	лошо	добро				
						добро			
							лошо	ограничение на миграцията на рибите	изградени 4 рибарника.
109	BG1YN200L030	яз.Караисен	ИВТ	умерено	умерено				
						умерено			
							умерено		



110	BG1YN400R008	р.Росица преди яз.Александър Стамболийски	не	лошо	добро				
						добро			
							лошо	ограничение на миграцията на рибите	изграден яз.Александър Стамболийски в BG1YN400L009
111	BG1YN400L009	яз.Александър Стамболийски	СМВТ	много добър	много добър			нарушение на оттока, водоземания и възможни осушавания на речните участъци от изградената ВЕЦ	водоземане за напояване
						много добър		изменение на морфологичните условия	язовирно езеро



							много добър	ограничение на миграцията на рибите	язовирна стена
112	BG1YN400L005	яз.Крапец	СМВТ	добър	добър			нарушение на оттока, водовземания и възможни осушавания на речните участъци от изградената ВЕЦ	водовземане за напояване
						добър		изменение на морфологичните условия	язовирно езеро
							добър	ограничение на миграцията на рибите	язовирна стена



113	BG1YN900L014	яз.Христо Смирненски	СМВТ	много добър	много добър			нарушение на оттока, водовземания и възможни осушавания на речните участъци от изградената ВЕЦ	водовземане за напояване
						много добър		изменение на морфологичните условия	язовирно езеро
							много добър	ограничение на миграцията на рибите	язовирна стена
114	BG1YN600L019	яз.Йовковци	СМВТ	много добър	много добър			нарушение на оттока, водовземания и възможни осушавания на речните участъци от изградената ВЕЦ	водовземане за напояване



						много добър		изменение на морфологичите условия	язовирно езеро
							много добър	ограничение на миграцията на рибите	язовирна стена
115	BG1YN600L024	яз.Ястребино	СМВТ	много добър	много добър			нарушение на оттока, водовземания и възможни осушавания на речните участъци от изградената ВЕЦ	водовземане за напояване
						много добър		изменение на морфологичите условия	язовирно езеро
							много добър	ограничение на миграцията на рибите	язовирна стена



116	BG1YN400R012	р.Росица	не	много лошо	добро				
						много лошо		изменение на морфологичните условия	изградени диги вдолният участък на водното тяло, добив на инертен материал -15участъка
							много лошо	ограничение на миграцията на рибите	изградени 3 рибарника/риборазвъждане и 15бр. праг и бент
117	BG1YN400R003	р.Росица	не	много лошо	добро				
						добро			
							много лошо	ограничение на миграцията на рибите	от ВТ BG1YN400L009 яз.Александър Стамболийски
118	BG1YN400R004	р.Крапец от извора до яз.Крапец	не	много лошо	добро				



						добро			
							много лошо	ограничение на миграцията на рибите	от ВТ BG1YN400L005 яз.Крапец
					добро				
						добро			
119	BG1YN400R006	р.Крапец между яз.Крапец и яз.Александър Стамболийски	не	много лошо			много лошо	ограничение на миграцията на рибите	от ВТ BG1YN400L009 яз.Александър Стамболийски
120	BG1YN400R007	р.Магър от извора до яз.Александър Стамболийски	не	много лошо	добро				
						добро			



							много лошо	ограничение на миграцията на рибите	от БТ BG1YN400L009 яз.Александър Стамболийски
121	BG1YN400R002	р.Росица от извора до с.Стоките	не	много лошо	умерено			нарушение на оттока, водовземания и възможни осушавания на речните участъци от изградената ВЕЦ	водовземане за ПБВ и ВЕЦ
						добро			
							много лошо	ограничение на миграцията на рибите	изградени 5 водохващания за ПБВ, ВЕЦ
122	BG1YN400R031	р.Видима от с.Мачковци до устие	не	добро	добро				
						добро			



				добро			добро	ограничение на миграцията на рибите	изградени 3 прага с височина от 0,3 до 0,5
123	BG1YN400R001	р.Видима от извора до с.Мачковци	не	добро	добро				
						добро			
							добро	ограничение на миграцията на рибите	изградени 3 прага с височина от 0,3 до 0,6
124	BG1YN400R010	р.Негованка	не	много лошо	добро				
						добро			
							много лошо	ограничение на миграцията на рибите	изградени 4 язовира, праг с височина 0,5м
125	BG1YN400R011	р.Бохот	не	много лошо	добро				
						добро			



				много лошо			ограничение на миграцията на рибите	изградени бент с височина 2м., праг с височина 1,2м
126	BG1YN700R017	р.Янтра от гр.Горна Оряховица до гр.Велико Търново	не	лошо	добро			
						умерено	изменение на морфологичните условия	корекция на реката и добив на инертен материал от 3 участъка от водното тяло
							лошо	ограничение на миграцията на рибите
127	BG1YN900R015	р.Янтра от извор до гр.Велико Търново	не	много лошо	умерено		нарушение на оттока, водоземания и възможни осушавания на речните участъци от изградената ВЕЦ	водоземане за ПБВ и 6 ВЕЦ
						добро		



							много лошо	ограничение на миграцията на рибите	изградени 10 бента с височина от 0,5 до 8м., 4 прага с височина 0,5м
128	BG1YN900R032	р.Козята	не	лошо	добро			нарушение на оттока, водовземания и възможни осушавания на речните участъци от изградената ВЕЦ	водовземане за ПБВ и ВЕЦ
						добро			
							лошо	ограничение на миграцията на рибите	изградени 2 бента и праг
129	BG1YN900R013	р.Паничарска от извора до вливане в яз.Христо Смирненски	не	лошо	добро				
						добро			
							лошо	ограничение на миграцията на рибите	от ВТ BG1YN900L014 яз.Христо Смирненски
130	BG1YN800R016	р.Дряновска	не	лошо	добро				



						добро			
							лошо	ограничение на миграцията на рибите	изградени 9 бента с височина от 0,6 до 3м. И праг с Н=0,6
131	BG1YN800R033	р.Белица и притокът и р.Еньовица	не	добро	добро				
				добро		добро			
							добро		изграден бент
132	BG1YN600R025	р.Джюлюница и притоците ѝ р.Бебровска и р.Голяма река до яз.Ястребино	не	лошо	много добро				
						добро			
							лошо	ограничение на миграцията на рибите	изградени 2 бента с височина от 0,5 до 0,7м. И 14 прага с височина от 0,3 до 1м.
133	BG1YN600R021	р.Златаришка	не	добро	много добро				
						много добро			
				добро			добро		изграден бент и 2 прага Н=0,3,Н=0,4м



134	BG1YN600R020	р.Веселина от яз.Йовковци до вливане в р.Джулюница	не	лошо	много добро				
						добро			
							лошо	ограничение на миграцията на рибите	изградени 4 бента с височина от 0,5 до 5м.
135	BG1YN600R018	р.Веселина от извора до яз.Йовковци	не	много лошо	много добро				
						много добро			
							много лошо	ограничение на миграцията на рибите	от ВТ BG1YN600L019 яз.Йовковци
136	BG1YN600R023	р.Голяма река от извора до яз.Ястребино	не	много лошо	много добро				
						много добро			
							много лошо	ограничение на миграцията на рибите	от ВТ BG1YN600L024 яз.Ястребино



137	BG1YN600R022	р.Лефеджа от извора до с.Майско	не		много добро				
				добро		много добро			
							добро	ограничение на миграцията на рибите	3 бента с Н=0,4м.
138	BG1YN600R034	р.Лефеджа и притокът ѝ р.Карадере	не	умерено	добро				
						добро			
							умерено	ограничение на миграцията на рибите	8 бента с височина от 0,4м. До 1м.
139	BG1RL120R013	р.Русенски Лом и р.Черни Лом от устие до с.Табачка	СМВТ	много лошо	добро				водовземане за напояване чрез помпа



						много лошо		изменение на морфологичните условия	изградена корекция на реката в целия участък на водното тяло с диги и изправяне на речното корито
							много лошо	ограничение на миграцията на рибите	изградени 5 бента
140	BG1RL200R007	р.Черни Лом от с.Табачка до с.Кардам	СМВТ	много лошо	добро				водовземане за напояване чрез помпа
						много лошо		изменение на морфологичните условия	изградена корекция на реката в целия участък на водното тяло с диги и изправяне на речното корито
							добро		



141	BG1RL200L004	яз.Баниска	СМВТ	много лош	много лош			нарушение на оттока, водовземания и възможни осушавания на речните участъци от изградената ВЕЦ	водовземане за напояване
						много лош		изменение на морфологичните условия	язовирно езеро
							много лош	ограничение на миграцията на рибите	язовирна стена
142	BG1RL200L002	яз.Бойка	СМВТ	много лош	много лош			нарушение на оттока, водовземания и възможни осушавания на речните участъци от изградената ВЕЦ	водовземане за напояване



						много лош		изменение на морфологичите условия	язовирно езеро
							много лош	ограничение на миграцията на рибите	язовирна стена
143	BG1RL200L006	яз.Каваците	СМВТ	лош	лош			нарушение на оттока, водоземания и възможни осушавания на речните участъци от изградената ВЕЦ	водоземане за напояване
						лош		изменение на морфологичите условия	язовирно езеро



							лош	ограничение на миграцията на рибите	язовирна стена
144	BG1RL900L011	яз.Ломци	СМВТ	умерен	умерен			нарушение на оттока, водовземания и възможни осушавания на речните участъци от изградената ВЕЦ	водовземане за напояване
						умерен		изменение на морфологичните условия	язовирно езеро
							умерен	ограничение на миграцията на рибите	язовирна стена



145	BG1RL900L009	яз.Бели Лом	СМВТ	умерен	умерен			нарушение на оттока, водовземания и възможни осушавания на речните участъци от изградената ВЕЦ	водовземане за напояване
						умерен		изменение на морфологичните условия	язовирно езеро
							умерен	ограничение на миграцията на рибите	язовирна стена
146	BG1RL200R003	р.Баниски Лом от извора до яз.Баниска и притокут ѝ р.Каяджик до яз.Бойка	не	лошо	добро				
						добро			
							лошо	ограничение на миграцията на рибите	от ВТ BG1RL200L004 яз.Баниска



147	BG1RL200R001	р.Каяджик от извора до яз.Бойка	не	лошо	добро				
						добро			
							лошо	ограничение на миграцията на рибите	от БТ BG1RL200L002 яз.Бойка
148	BG1RL200R014	р.Черни Лом и притоците ѝ р.Казаларска река и р.Ялма	не	добро	добро				
						добро			
							добро		
149	BG1RL200R005	р.Ялма от извора до яз.Каваците	не	лошо	добро				
						добро			



							лошо	ограничение на миграцията на рибите	от ВТ BG1RL200L006 яз.Каваците
150	BG1RL900R012	р.Бели Лом от яз.Бели Лом и р.Малки Лом от яз.Ломци до вливане	не	умерено	добро				
						добро			
							умерено	ограничение на миграцията на рибите	изградени 3 бента по 1,2 м височина
151	BG1RL900R010	р.Малки Лом от извор до яз.Ломци	не	лошо	добро				
						добро			
							лошо	ограничение на миграцията на рибите	от ВТ BG1RL900L011 яз.Ломцие



152	BG1RL900R008	р.Бели Лом от извор до яз.Бели Лом	не	лошо	добро				
						добро			
							лошо	ограничение на миграцията на рибите	от ВТ BG1RL900L009 яз.Бели Лом и 5 баража с височина 3м
153	BG1DJ100R006		не	умерено	умерено			пресъхващи участъци над язовирното езеро	естествени пресъхващи участъци
						добро			
							добро		
154	BG1DJ100R004		не	умерено	умерено			пресъхващи участъци над язовирното езеро	естествени пресъхващи участъци
						добро			
							добро		



155	BG1DJ100R005		не	умерено	умерено			пресъхващи участъци над язовирното езеро	естествени пресъхващи участъци
						добро			
							добро		
156	BG1DJ200R003	р.Чайрлак	не	умерено	умерено			пресъхващи участъци над язовирното езеро	естествени пресъхващи участъци
						добро			
							добро		
157	BG1DJ149R002	р.Лудня/р.Царачар	не	умерено	умерено			пресъхващи участъци над язовирното езеро	естествени пресъхващи участъци
						добро			



							добро		
158	BG1DJ109R001	р.Сенкьовец	не	умерено	умерено			пресъхващи участъци над язовирното езеро	естествени пресъхващи участъци
						добро			
							добро		
159	BG1DJ500L007	яз.Антимово	ИБТ	добър	добър				
						добър			
							добър		
160	BG1DJ300L010	яз.Одринци	СМВТ	много лошо	умерено			пресъхващи участъци под и над язовирното езеро	естествени пресъхващи участъци
						много лошо		изменение на морфологичите условия	язовирно езеро



							много лошо	нарушение в миграцията на рибите	язовирна стена
161	BG1DJ400L012	яз.Генерал Киселево	СМВТ	много лошо	умерено			пресъхващи участъци под и над язовирното езеро	естествени пресъхващи участъци
						много лошо		изменение на морфологичите условия	язовирно езеро
							много лошо	нарушение в миграцията на рибите	язовирна стена



162	BG1DJ900R011	р.Суха река от извора до яз.Одринци	не	много лошо	умерено			пресъхващи участъци над язовирното езеро	естествени пресъхващи участъци
						много лошо		изменение на морфологичите условия	Изградените хидротехнически съоръжения за регулиране на оттока
							много лошо	нарушение в миграцията на рибите	8бр.язовирни стени и 10бр.бент /риборазвъждане/ и изградената язовирна стена /яз.Одринци/ в водното тяло надолу по течението на реката
163	BG1DJ345R009	р.Суха река след яз.Одринци заедно с притока ѝ р.Караман	не	много лошо	умерено			пресъхващи участъци под язовирното езеро в целия участък на водното тяло	естествени пресъхващи участъци
						много лошо		изменение на морфологичите условия	Изградените 9 хидротехнически съоръжения за регулиране на оттока



							много лошо	нарушение в миграцията на рибите	7бр.язовирни стени и 2бр.бент
164	BG1DJ200R013	р.Добричка от извора до вливането ѝ в р.Суха река	не	много лошо	много лошо			пресъхващи участъци в целия участък на водното тяло и заустване на пречиствателната станция за отпадъчни води на гр.Добрич	естествени пресъхващи участъци
						умерено		изменение на морфологичните условия	Урбанизирана територия на гр.Добрич и изграден бент



							умерено	нарушение в миграцията на рибите	бент
165	BG1DJ100R008	р.Хърсовска и р.Канагьол	не	много лошо	умерено			пресъхващи участъци по цялата дължина на водното тяло	естествени пресъхващи участъци
						много лошо		изменение на морфологичите условия	Изградените 9 хидротехнически съоръжения за регулиране на оттока
							много лошо	нарушение в миграцията на рибите	4бр.язовирни стени и 1бр.бент и 3бр.рибарника



166	BG1DU000R001	р.Дунав в Българския участък от вливането на р.Тимок до гр.Силистра	СМВТ	умерено	много добро				
						умерено		изменение на морфологичните условия	изградена корекция на реката с диги и добив на инертни материали от коритото на реката
							много добро		